Volkswagen TRANSPORTER 2.0 TDI L2H1 DC Trendline, Dubbele Cabine, Licht & Zicht Pakket, Trekhaak, jul-18











Chassisnummer	**WV1ZZZ7HZJH194866**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**19-07-2018**
Eerste afgifte NL	**19-07-2018**
Europese typegoedkeuring	**e1*2007/46*0130*30**
Afgelezen tellerstand	**116.277 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Nee**
Brandstof	**Diesel**
Cil / Motorinhoud	**4 / 1968**
Gewicht	**1986 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**110 kW**
Emissiecode / Energielabel	**6**
Wielbasis	**340**
Laadruimte	
Laadvermogen	**814**
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	
Actierradius	
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	
AC/DC	

Accu koop/huur	**Onbekend**
Kleur	**Wit**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Airconditioning handbediend
- Audio installatie
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Dubbele cabine
- Elektrische ramen voor
- Regensensor
- Schuifdeur rechts
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak
- Tussenwand met ruit
- Tweezitsbank





Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**02-08-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot	**38.318 km**	Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**



Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie			

Opmerkingen

Geen opmerkingen


Banden

Velggrootte	**16"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte

Linker voorwiel	**Continental**	**All Season band**	**6 mm**
Rechter voorwiel	**Vredestein**	**All Season band**	**5 mm**
Linker achterwiel	**Vredestein**	**All Season band**	**7 mm**
Rechter achterwiel	**Vredestein**	**All Season band**	**5 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Blueprint



Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
2 	Interieur	rooklucht
3 	Achterbank	versleten (interieur)
4 	Linker voorscherm	deuk(en)
	Voorbumper	ontzet
	Voorbumper	kras(sen) bumper

5		Voorbumper	kras(sen) bumper
6	 	Rechter achterportier	krasdeuk, + krasjes.
7		Laaddeur / Achterklep	deukje(s)
8	  	Laaddeur / Achterklep	krasdeuk, + roestschade.
9		Achterbumper	barst in kunststof
10		Linker dorpel	deuk(en)

Opmerkingen

Geen opmerkingen

Aanbieder