DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVPFC34 TZ012632	Erstzulassung	26.02.2026	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KS4901	Laufleistung	28 677 km
Modell	VIVARO C CARGO XL L3 2.2 DIESEL S/S 110KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin




Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Reifen



Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 4.0 mm

Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 5.0 mm

Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 6.0 mm

Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 6.0 mm



Michelin 215/60/17 T Ersatzrad 100.0 %

Außenschäden

1



Bauteil	Türeinstieg
Position	Vorne links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Türzierleiste
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Tür
Position	Seitlich rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Türzierleiste
Position	Seitlich rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Schweller
Position	Seitlich rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Seitenwand unterhalb
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Radkappe 17"
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Heckklappe / Hecktür unten
Position	Hinten rechts
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

10

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

11

Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

12

Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

13

Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

14

Bauteil	Kofferraum/Laderaum
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

15

Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Sonstiges

16



Bauteil	Kontrollleuchte
Position	-
Beschreibung	Einstellung
Anmerkungen	-

17

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-