DEKRA-Nr: 0322 / 513410 / 2026 / B088638000186 vom 27.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 1, 55129 Mainz


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mainz
Elly-Beinhorn-Str. 1
55129 Mainz
Telefon 06131 / 98289-0
Fax 06131 / 98289-80
E-Mail mainz.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Sascha Katzer
Tel. direkt 0611 3355-60
Tel. mobil 01604226918

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **WI SN607E** **FIN** **W1N1671171A823380**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210004885
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	22.10.2026, durch Herrn Bruno Nast.
Besichtigung	15.10.2026, 10:00 Uhr, durch Herrn Sascha Katzer bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Wiesbaden, Alte Schmelze 22, 65201 Wiesbaden, im Beisein von Herrn Niemann.
Bewertet auf	15.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 41981079 Auftragsnummer 31285035 Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-457,00 EUR
	ohne MwSt.	-384,03 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-457,00 EUR
	ohne MwSt.	-384,03 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 133 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Bei den o.g. Vorgaben / Richtlinien handelt es sich um den Leitfaden für die Leasingrücknahme des Allane Schadenkataloges.

Bei Erstellung des hier vorliegenden Zustandsberichtes lagen keine vollumfänglichen Unterlagen zur zweifelsfreien Identifikation der Ausstattungsumfänge des Fahrzeuges vor. Daher sind Differenzen zwischen beschriebener und tatsächlicher Ausstattung nicht ausgeschlossen.

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren, wie Steinschläge im Fahrzeugfrontbereich, kleine polierbare Oberflächenkratzer und Abschürfungen an den Sitzen sowie im Laderaumbereich auf.

Bei der Besichtigung wurde kein Ausdruck vom Fehlerspeicher vorgelegt. Eine vollumfängliche elektronische Fahrzeugdiagnose wurde nicht vorgenommen. Eventuelle hieraus resultierend verdeckte Schäden sind gesondert in Ansatz zubringen.

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.11.2022	Letzte Zulassung	03.11.2022
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLE 350 de 4Matic 9G-TRONIC
Aufbauart	SUV	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N1671171A823380
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	2995
zul. Gesamtmasse	3260 kg	HSN / TSN	2222 / AFH
Schlüssel-Nr.	40388929	Km-Stand abgelesen	62065
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb	Leistung (kW)	143
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	275 / 55 R 19 111 W	Continental / PremiumContact 6 MO FR	S /O	5 mm
	rechts	275 / 55 R 19 111 W	Continental / PremiumContact 6 MO FR	S /O	5 mm
2	links	275 / 55 R 19 111 W	Continental / PremiumContact 6 MO FR	S /O	4 mm
	rechts	275 / 55 R 19 111 W	Continental / PremiumContact 6 MO FR	S /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE, ATTENTION ASSIST, Abgasanlage mit 2 verchromten Endrohrblenden, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Adaptives Bremslicht, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer (kombinierter Thorax-/Pelvisbag), Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC permanent, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer und Beifahrer klappbar, Armlehne im Fond, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel elektrisch einstell- u. beheizbar, Bremsassistent BAS, Dachreling in Aluminiumoptik, Dieselpartikelfilter, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten vorn mit "Mercedes-Benz" Schriftzug in Weiß beleuchtet, Elektronisches Stabilitätsprogramm, Elektronisches Traktions-System für Allrad (4ETS), Fahrwerk mit Stahlfederung und Tieferlegung, Fensterheber elektrisch, vorne und hinten, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 9G-TRONIC, Handschuhfach abschließbar, klimatisiert und beleuchtet, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch in den Fondtüren, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, Kühlerverkleidung mit 2 verchromten Lamellen im SUV-Design, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Bordlader 7,4 kW (AC), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: Chrom, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Public-Charging, Paket: Spiegel-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO schwarz, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Zusätzliche USB-Schnittstellen, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Räder: 48,3 cm (19") Leichtmetallräder 4fach im 10-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sicherheitsgurte 3-Punkt, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung Limiter, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Widescreen Cockpit, Wärmedämmendes Glas, rundum, Zentralverriegelung mit Innenschalter, Zierelemente: Aluminium gebürstet mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
293	Airbag: Sidebags im Fond links und rechts
463	Head-up Display
U09	Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO Lackierung: Metallic
9B3	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 8m, glatt
83B	Ladesystem: Gleichstrom-Bordlader (DC-Laden)
443	Lenkrad: Lenkradheizung
U19	Navigation-Zubehör: MBUX Augmented Reality für Navigation
23P	Paket: Fahrassistenz-Paket
P47	Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera

	Polster: Ledernachbildung ARTICO
E16	Radsicherungssatz
R57	Räder: 48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
875	Scheibenwaschanlage beheizt
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach
872	Sitze: Sitzheizung im Fond
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
E22	Träger für Dachaufbauten
P82	URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus
H64	Zierelemente: Metallstruktur

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 19 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Verkleidungen Beifahrersitz aufgeschürft, erneuern (Bild 10, 11, 12)	384,03	457	100	-384,03	-457
Gesamt	**384,03**	**457**		**-384,03**	**-457**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube eingedellt,
Tür hinten links zerkratzt,
Tür vorne links zerkratzt und eingedellt,
Stoßfänger hinten eingekerbt,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Sascha Katzer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne
Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten
Diagonale hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür
Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand
Kombiinstrument




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD
Innenraum



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Kofferraum




Bild 9 : Servicebedarf




Bild 10 : Verkleidungen Beifahrersitz aufgeschürft




Bild 11 : Verkleidungen Beifahrersitz aufgeschürft




Bild 12 : Verkleidungen Beifahrersitz aufgeschürft

allane mobility group
22346/24802

Standplatz:

29.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**MERCEDES GLE GLE 350 de 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	WI -SN 0607E	Fahrgestell-Nummer:	W1N1671171A823380
Vertrags-Nummer:	41981079	Erstzulassung:	03.11.2022
Internes KZ:	15025113	Kilometer-Stand:	62118
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

MERCEDES GLE GLE 350 de 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 320 PS /235 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Obsidianschwarz Metalllic | Polsterung: Ledernachbildung ARTICO schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**64.980,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

- ENTFALL MBUX Interieur-Assistent	0,00
19"-LM-Räder im 5-Speichen-Design aerodynamisch optimiert, schwarz lackiert und glanzgedreht mit VA	300,00
Entfall MBUX Innovations-Paket	0,00
Fahrassistenz-Paket	1.930,00
Gleichstrom-Ladesystem (DC-Laden) 60kW	500,00
Head-Up Display	1.090,00
Head-up Display	0,00
Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO	900,00
Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen Typ 2 (Mode 3) 8 m, glatt	70,00
Ledernachbildung ARTICO schwarz	0,00
Lenkradheizung	260,00
MBUX Augmented Reality für Navigation	390,00
MBUX Innovations-Paket	0,00
MBUX Interieur-Assistent	0,00
Metallic-Lackierung	880,00
Obsidianschwarz Metalllic	0,00
Panorama-Schiebedach	1.600,00
Park-Paket mit 360°-Kamera	360,00
Radsicherungssatz	55,00
Scheibenwaschanlage beheizt	170,00
Sidebags im Fond	340,00
Sitzheizung im Fond	360,00
TIREFIT	50,00
Träger für Dachaufbauten, inklusive Aufbewahrungstasche	270,00
URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus	670,00
Zierelemente Metallstruktur	450,00
Winterkompletträder 19" 5 Doppelspeichen grau	1.734,48

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Winterkompletträder 19" 5 Doppelspeichen grau	1.734,48

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**77.359,48**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**92.057,78**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung,

der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist. 92.057,78

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLE GLE 350 de 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	235 / 320	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	18
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	2655	zul. Gewicht (kg):	3260

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **41981079**
Amtliches Kennzeichen: WI -SN 0607E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 de 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
23.09.2026	9059983210	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Bruch Gehaeuse	Nein	Nein
21.02.2026	9059982744	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **41981079**
Amtliches Kennzeichen: WI -SN 0607E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 de 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
02.01.2024	25766	Inspektion und Wartung
12.12.2024	37456	Inspektion und Wartung
12.12.2024	37456	Bremsflüssigkeitswechsel
11.11.2025	47601	TÜV/AU (MwSt-frei)
11.11.2025	47601	Inspektion und Wartung
11.11.2025	47601	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer