Rapport d'évaluation



PEUGEOT 5008 2

-

VIN	VF3MRHPYXRL033817
Première immatriculation	19/07/2024

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VF3MRHPYXRL033817	Transmission	Avant
Type de carrosserie	SUV	Nbre sièges	7
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	7
Première immatriculation	19/07/2024	Couleur intérieur	Noir
Type de carburant	Hybride	Couleur carrosserie	Gris
Marque	PEUGEOT	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	5008 2	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitesses	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Certificat immatriculation (original)	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Original
Nbre clés télécommandes	2	Entretien	Oui
Manuel d'utilisation	Oui		

OPTIONS

Camera de recul	Oui	Nature de peinture	Metallisé

Rapport d'évaluation

DOMMAGES

Intérieur




1 | Revêtement assise siège AVD

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**




2 | Revêtement assise siège AVG

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**

Extérieur





3 | Jante alum. AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




4 | Pneu AVG

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**

Rapport d'évaluation






5 | Pneu AVD

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**





6 | Capot

Type de dommage	**Eclat(s)**
Mode de réparation	**Peindre**

Rapport d'évaluation

Photos commerciales















