Polestar

BEV 69KWH SINGLE MOTOR STANDARD RANGE

VIN: YSMVSEFE9PL120165



Description

N° d'immatriculation 2CPM650	**Date de 1ère immatriculation** 07/10/2022	**Odomètre** 50300 km
Couleur Thunder / Metallic	**Année modèle** 2022	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Type de boîte Automatique	**Motorisation** Electrique	**Nombre de vitesses** 1
Roues Motrices Avant (FWD)	**Puissance** 170 KW	

Equipements véhicule

Caméra de recul	Allumage automatique des feux	Régulateur de vitesse
Rétroviseur rabattable électriquement	Sellerie réglable électriquement	Climatisation automatique
Hayon hydraulique	Jantes alliage	Allumage automatique des essuie-glaces
Radar de proximité avant	Radar de proximité arrière	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	**Date de l'inspection**	**Date de validation de l'inspection**
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	30/10/2026	02/11/2026

Contrôles


Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Double de clé / -	Manquant	Echange

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



002	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation





003	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation




004	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation





005	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation





006	Hayon / Porte de coffre / - Vitré : Non	Dépôt chimique	Lustrage




007	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.





008	Pare-chocs / Arrière Peint : Non	Rayure	Echange Référence pièce : 36003524






009	Montant de pavillon / Droit [1]	Malfaçon	Peinture



010	Porte / Avant Droit	Malfaçon	Acceptable



011	Montant de pavillon / Gauche	Malfaçon	Acceptable



012	Porte / Arrière Droit [2]	Malfaçon	Acceptable



[1] Schuurkrassen Lak fouten

[2] + deuk aanvaardbaar

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [x] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Crochet de remorquage
- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Recharge kit réparation pneumatique
- [ ] Double de clé
- [x] Gilet de sécurité
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	245/45/19 Été	4 mm
Avant Droit	MICHELIN	245/45/19 Été	4 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	245/45/19 Été	5 mm
Arrière Droit	MICHELIN	245/45/19 Été	5 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos



Avant gauche



Arrière gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Compartiment passager arrière



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Avant droit



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Cable


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Cable




Vin



Autre



Autre




Autre



Autre



Autre



Double de clé / - / Manquant



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Dépôt chimique



Hayon / Porte de coffre / - / Dépôt chimique



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Montant de pavillon / Droit / Malfaçon



Montant de pavillon / Droit / Malfaçon



Montant de pavillon / Droit / Malfaçon



Montant de pavillon / Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Montant de pavillon / Gauche / Malfaçon



Porte / Arrière Droit / Malfaçon

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Annexes : SOH Report



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.