TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 8 May 2026
Protocol number: 45548599

WVWZZZE1ZNP020002

Vehicle details

Operator		**Inspection condition**	sufficient
License number		**Mileage (Read)**	46,173 km
Manufacturer	Volkswagen	**Next maintenance in**	-8 Tag(e)
Type / Model	ID.3 Pro S 77 kWh 150 kW Pro S 4-Sitzer Schrägheclimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik	**Main inspection**	
Vehicle Identification number	WVWZZZE1ZNP020002	**Power / Engine displacement**	
First registration	20 Apr 2022	**Upholstery/Colour**	Alcantara / cloth / Dark grey-Light grey
Last maintenance		**Paintwork**	Grey
Fuel type	Electric	**Gearbox**	

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door handle - outside - Scratch(es) - Paint
2	Trim / covers	Trim / covers (Hinten rechts) - Scratch(es) - Replace
3	Front bumper	Spoiler - Scratched - Replace
4	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer, from 26 Aug 2024

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - right side, Door - rear right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/50 R19 93T	Pirelli	Winter tires (with run-flat tires)	7mm - 7mm	o.k.	Not o.k.
2	215/50 R19 93T	Pirelli	Winter tires (with run-flat tires)	6mm - 6mm	o.k.	Not o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/50 R19 93T	Continental	Summer tires (with run-flat tires)	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	215/50 R19 93T	Continental	Summer tires (with run-flat tires)	5mm - 5mm	o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 8 May 2026
Protocol number: 45548599

Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	**Inspection condition**	sufficient
Type / Model	ID.3 Pro S 77 kWh 150 kW Pro S 4-Sitzer Schrägheclimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik	**Mileage (Read)**	46,173 km
Vehicle Identification number	WVWZZZE1ZNP020002	**First registration**	20 Apr 2022

Details of the order:
In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:
The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:
The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front




Figure 2: Diagonal front




Figure 3: Diagonal rear




Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Interior




Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior




Figure 15: VIN




Figure 16: Documents



Figure 17: Mounted tyres



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.


Pictures of damage




Damage #1: Door - front left side: Door handle - outside - Scratch(es) - Paint



Damage #1: Door - front left side: Door handle - outside - Scratch(es) - Paint




Damage #2: Trim / covers: Trim / covers (Hinten rechts) - Scratch(es) - Replace



Damage #2: Trim / covers: Trim / covers (Hinten rechts) - Scratch(es) - Replace



Damage #3: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #3: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #4: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace


Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - right side, Door - rear right side



Repainting 1: Mudguard - right side, Door - rear right side



Repainting 1: Mudguard - right side, Door - rear right side



Repainting 1: Mudguard - right side, Door - rear right side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 08.05.2026
Protokollnummer: **45548599**

WVWZZZE1ZNP020002

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	46.173 km
Hersteller	Volkswagen	**Restlauf bis Service**	-8 Tag(e)
Typ/Modell	ID.3 Pro S 77 kWh 150 kW Pro S 4-Sitzer Schrägheckklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik	**HU**	
Fahrgestellnummer	WVWZZZE1ZNP020002	**Leistung / Hubraum**	
Erstzulassung	20.04.2022	**Polster/Farbe**	Alcantara/Stoff / Dunkelgrau-Hellgrau
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Elektro	**Getriebe**	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Griff außen - Kratzer - lackieren
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Hinten rechts) - Kratzer - erneuern
3	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 26.08.2024

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, Tür hinten rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/50 R19 93T	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf)	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.
2	215/50 R19 93T	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/50 R19 93T	Continental	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/50 R19 93T	Continental	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	ID.3 Pro S 77 kWh 150 kW Pro S 4-Sitzer Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik	**Laufleistung (abgelesen)**	46.173 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZE1ZNP020002	**Erstzulassung**	20.04.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum




Abbildung 15: FIN




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür vorn links: Griff außen - Kratzer - lackieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Griff außen - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Hinten rechts) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Hinten rechts) - Kratzer -



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch… - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern


Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür hinten rechts

Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

allane mobility consulting

29676/23728 /31694

Standplatz:

28.05.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**VOLKSWAGEN ID.3 Pro S 77 kWh 150 kW Pro S 4-Sitzer Schrägheck limousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	HD -AB 0363E	Fahrgestell-Nummer:	WVWZZZE1ZNP020002
Vertrags-Nummer:	32305081	Erstzulassung:	20.04.2022
Internes KZ:	15045912	Kilometer-Stand:	0
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN ID.3 Pro S 77 kWh 150 kW ProS 4-Sitzer Schrägheck limousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automat

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**0,00**

allane mobility consulting

29627/23773

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN ID.3 Pro S 77 kWh 150 kW Pro S 4-Sitzer Schrägheclimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,900
Leergewicht (kg):	1935	zul. Gewicht (kg):	2280

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility consulting

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **32305081**
Amtliches Kennzeichen: HD -AB 0363E

Übersicht erstellt am: 28.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN ID.3 Pro S 77 kWh 150 kW Pro S 4-Sitzer Schrägheclimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
20.04.2026	9059995594	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
27.12.2025	9059975843	Fremdverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Türgriff vorne (aussen) Fahrerseite	Nein	Ja
27.06.2025	9059948420	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür vorne Beifahrerseite Türgriff vorne (aussen) Beifahrerseite	Nein	Nein
26.08.2024	9059899338	Fremdverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility consulting

29670/29603

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **32305081**
Amtliches Kennzeichen: HD -AB 0363E

Übersicht erstellt am: 28.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN ID.3 Pro S 77 kWh 150 kW Pro S 4-Sitzer Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer