Informe de tasación



AUDI A5

AVANT TDI 150 KW (204 CV) ADVANCED

VIN	WAUZZZFU0SN076073
Primera matriculación	30/9/2025
Kilometraje del vehículo	23.245 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	28/10/2026 9:14:29	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	AUDI	Primera matriculación	30/9/2025
Modelo	A5	Tipo de carrocería	Break
VIN	WAUZZZFU0SN076073	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Pirelli	235/45 R 18 98 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	235/45 R 18 98 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	235/45 R 18 98 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	235/45 R 18 98 Y	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación


DAÑO

Interior




1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar

13 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar



3 | Moldura Parachoques DEL

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Moldura Parachoques Del

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





7 | Moldura Parachoques Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Capó

Tipo de daño	Daño Químico
Modo de reparación	Pulimentar



9 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




10 | Intermitente Retrovisor Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



11 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar







14 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





15 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



16 | Moldura Parachoques Tras


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



17 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





18 | Aleta Tras Dr


Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



19 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





20 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar




21 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



22 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



23 | Neumático Del Iz

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar



24 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




25 | Neumático Tras Dr

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar



26 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



27 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



28 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar

Informe de tasación

Fotos comerciales





