Vehiculo: 4999NMZ

Modelo: BMW X1 2.0 SDRIVE18D AUTO 5P ALPINE WHITE SOLIDO
Bastidor: WBA11EG0505622145 Kilometros: 6189
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26439
Fecha: 13/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

N.Peritacion : 000088162

Hoja	Fecha Peritacion
1	14/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Materiales

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
1136	BATERIA	322.23	10 %	290.01

TOTAL
290.01 €

Relacion de Forfaits

Descripcion	Grado	Daño	Forfait	Total
PUERTA TRAS DCH	Leve	Rep/S.Pint	40.00	40.00

TOTAL
40 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
PUERTA DEL IZQ	Ret/Pincel	Ret/Pincel	39.00		39.00	0.20	5.07		12.87
PARAGOLPES DELANTERO	Leve	Pintar	39.00		39.00	2.90	73.52		186.62
PUERTA TRAS DCH	Leve	Rep/S.Pint	39.00		39.00				
PARAGOLPES TRASERO	Ret/Pincel	Ret/Pincel	39.00		39.00	0.20	5.07		12.87
BATERIA	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			1.30	50.7
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
302.06 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
290.01 €	0 €	40 €	0 Hrs	4.3 Hrs	83.66 €	1.3 Hrs	0 €	632.07	132.73	764.8 €

Mas Informacion


Observaciones

Imagenes de Peritacion




















Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar
PARAGOLPES TRASERO


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


PUERTA TRAS DCH
Gestacar


PUERTA TRAS DCH
Gestacar


PUERTA TRAS DCH


PUERTA TRAS DCH
Gestacar


PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


PUERTA DEL IZQ
Gestacar


Gestacar
PUERTA DE IZQ
Gestacar