BMW IX3

Vehicle information

Brand:	**BMW**	License plate:	**2CRX977**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**IX3**	LEVEL:	**WBY41DU030S504481**
Fuel type:		Power:	**210 kW**
Version:	**80KWH AUTO**	First registration	**04/11/2022**
Mileage:	**136,600 km**	Number of doors:	

Summary of damages

Back 2


Before 1

Interior 1

Roof & other 1

Commercial photos






























Made by
BMW
IX3
416
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2130
WBY41DU030S504481
2725 kg
3475 kg
1- 1220 kg
2- 1650 kg
BMW AG DE-80788 Muenchen


POWERED BY AVILOO
SoHSCAN
98%
VOERTUIGGEGEVENS
Merk: BMW
Model: iX3 - 80 kWh
Kilometerstand: 136.600km
Gescande SoH*: 98%
UITLEESGEGEVENS
Datum: 29-10-2026
Uitgevoerd door: Macadam Belgium
UITVOERINGSPROTOCOL
09:03:38 SoHSCAN gestart
09:03:55 Data-acquisitie gestart
09:05:55 Data-acquisitie voltooid
09:06:10 SoHSCAN voltooid
* Let op het volgende voor een volledige beoordeling van de veiligheid en waarde van de accu:
1. Mogelijke afwijkingen en storingen van de accu en de cellen worden niet zichtbaar met de SoHSCAN. Ze zijn eenvoudig tot op celniveau op te sporen met de AVILOO FLASH Test.
2. De gescande (uitgelezen) gezondheidstoestand (SoH) van de hoogspanningsaccu volgens de fabrikant (OEM) is de SoH waarvan het accumanagementsysteem (BMS) uitgaat. Deze kan aanzienlijk afwijken van de werkelijke SoH en AVILOO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid ervan.
3. De werkelijke SoH kan exact worden bepaald met de AVILOO PREMIUM Test.
CARA
Approved Battery Health Check

Equipment corresponding to the VIN according to the manufacturer's information

Center armrest	Airbag	Alarm	Roof bars
Rain sensor	Distance control	Battery current	Power steering
Electrical operation of windows	GPS	Alloy wheels	Electrically adjustable mirrors
Heated front seats (ECS&B)	Sport Seats	Phone	Central locking
Leather steering wheel	Multifunction steering wheel	Sports steering wheel	

Options according to the inspector




GPS	**Yes**

Damages

Charging cable (normal)
Missing Rear
Control



Bodywork
Damaged -
Acceptable.
Roof & other




Rear cover trim
with E -claw(s)
-
Replace






Damaged **Interior**
- Acceptable
Interior












Front bumper,
scratch(es),
paint
front





Tires

Front Left
Summer
Aluminum
245/50/19/105/W
Pirelli
6.0 mm
Front Right
Summer
Aluminum
245/50/19/105/W
Pirelli
7.0 mm
Left Back
Summer
Aluminum
245/50/19/105/Y
Hankook
7.0 mm
Rear Right
Summer
Aluminum
245/50/19/105/Y
Hankook
5.0 mm

Controls

Category	**Private vehicle**	Registration certificate - home address section	**Yes**
Vehicle registration certificate	**Yes**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**Yes**	Interview	**OK**
Interview	**10/2028**	Repair kit	**Yes**
Number of charging cables (220V)	**0**	Number of charging cables (fast charging)	**1**
Total number of keys	**2**	Charge level	**80**
Factory reset	**Yes, the vehicle has been reset to factory settings.**	SOH	**98.0**
Type of maintenance log	**Digital interview**		

NIV Details

ABS (anti-lock braking system)	Rear center armrest with 2 cup holders	Front center armrest with storage compartment
Automatic tailgate operation	Active Cruise Control avec fonction Stop&Go	Active Guard
Active Park Distance Control	Active Protection	Adaptive LED-Headlights
Affichage de la pression de gonflage	Air Breather en Schwarz mat	Airbag conducteur
Airbag passager	Airbags latéraux avant	Airbags tête avant et arrière
Antidémarrage électronique (EWS III)	Attention Assist	Automatic Speed Limit Assist
Avertisseur acoustique pour piétons	BMW Live Cockpit Professional	BMW Mobility System
BMW TeleServices	Boulons antivol	Bouton start/stop
Brake Energy Regeneration	Câble de charge rapide+câble standard	Caméra de recul
CBC (cornering brake control)	Check Control	Ciel de pavillon en anthracite
Climatisation à réglage électronique 3 zones	Colonne de direction réglable en hauteur et en longueur	Combiné d'instrumentation avec écran 12.3''
Concierge Services (info Callcenter BMW) via SIM	Connected Music (3 ans)	Connected Parking (3 ans)
ConnectedDrive Services (BMW Online) via SIM	Console centrale avec compartiment de rangement et 2 porte-boissons	Crossing Traffic Warning (avant)
Crossroads Warning	DAB-tuner	Démarrage sans clé
Désactivation airbag passager	Direction assistée	Dossier de siège arrière rabattable 40/20/40
Dossiers des sièges arrière inclinables	Driving Experience Control incl. ECO PRO	DSC - Contrôle dynamique de la stabilité
DTC (Contrôle Dynamique de Traction)	Dynamic Damping Control	Eclairage d'accompagnement ''Follow-Me-Home''
Eclairage d'accueil	Eclairage d'ambiance	Eléments de commande avec finition galvanisée
Evasion Aid	Exécution bois noble Esche Stamm+Perglanz Chrom	Extérieur Line Aluminium satiné
Feux stop dynamiques	Filet de séparation du compartiment à bagages	Filtre à charbon actif
Fixation Isofix sièges enfants AR	Fonction Auto start/stop	Frein de stationnement électrique avec Autohold
Garantie batterie haute tension 8 ans ou 160.000km	Garantie jusqu'à 3 ans sans limite de kilométrage	Gicleurs de lave-glace chauffants
Haut-parleurs AV/AR (6)	High Beam Assist	iDrive avec 8 touches de raccourci programmables
iDrive Controller sur console centrale	Indicateur de crevaison	Inserts Schwarz hochglänzend+Perglanz Chrom
Intelligent emergency call	Intérieur similicuir Sensatec	JAV Aerodynamic 842 Bicolor 8Jx19''+245/50 R19 105W
Kit aérodynamique M	Kit fumeurs	Kit mains-libres Bluetooth avec connexion USB
Kit rangement	Kit sécurité (triangle-trousse-extincteur-veste)	Lane Keeping Assist.+Active Side Collision Protect
Lateral Parking Aid	LED Headlight avec fonctions étendues	Lève-vitres électriques à l'arrière
Lève-vitres électriques à l'avant	Limiteur de vitesse	Littérature de bord en néerlandais
Logo 'X' panneaux porte AV+'X3' console centrale	Logo 'X3' dans le montant B	Naseaux contours chromés+barreaux Schwarz hochgl.
Park Assist	Park Distance Control (PDC) avant et arrière	Peinture métallisée
Personal Profile	Préparation pour Apple CarPlay	Préparation WiFi hotspot
Prise de courant (12V) dans compartiment à bagages	Prise de courant dans la console centrale	Passive protection of pedestrians
Radio Professional RDS	Glossy Shadow Line roof mounting rails	Real Time Traffic Information - RTTI
Automatic adjustment of passenger-side mirror as a parking aid	Electric adjustment of the front seats with memory function for the driver's seat	Remote Services (remote vehicle functions)
Driver's side rearview mirror with automatic anti-glare function	Auto-dimming interior rearview mirror.	Electric and heated exterior mirrors
Electrically folding exterior mirrors	Reversing Assistant	Without any external design elements
Rain sensor and light sensor	Servotronic	Bright Shadow Line
Heated front seats	BMW sport seats for driver and passenger	Smartphone integration
Steering & Lane Control Assistant	Alarm system with remote control	Table covered with Sensatec
Velvet carpeting at the front and rear	Convenient telephony with wireless charging	Panoramic glass sunroof
Central locking with remote control	German language version including English and French	Heat-insulating windows tinted green
Tinted rear windows	Heated steering wheel	Leather steering wheel
Multifunction steering wheel	Sport M steering wheel	Wrong-way Warning

Information on the content and scope of the inspection report:

- The evaluation is based on the sales standards specified by the client.
- Acceptable wear and tear according to sales standards is not always documented in this condition report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times were determined taking into account modern industrial repair methods.
- The reseller must assess individual repair costs.
- The inspection was carried out without dismantling. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.