DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVLEHT5 SZ072125	Erstzulassung	01.10.2025	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-SP7169	Laufleistung	37 649 km
Modell	VIVARO C CARGO LANG 2.0 DIESEL 106KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich



Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓

Reifen

Semperit 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Semperit 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 4.0 mm



Semperit 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Semperit 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

2



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

4




Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Säule
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Dachholm
Position	Hinten
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Entklebung
Position	-
Beschreibung	Pauschale
Anmerkungen	-

10

Bauteil	Dach
Position	Vorne
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

11

Bauteil	Dach
Position	Mitte
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

12

Bauteil	Dach
Position	Hinten
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

Innenschäden

1



Bauteil	Innenreinigung
Position	-
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Fußmatte
Position	Vorne
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

9

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Anmerkungen

Hagelschaden