EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :



0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers) : **OPEL**
0.2. Typ : **U**
Variante : **S**
Version : **HNSS-41B500**
0.2.1. Handelsbezeichnung : **MOKKA**
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm2
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm2
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1.(...) der Interpolationsfamilie : IP-HNS___ATN8544G-VR3-0
0.2.3.2.(...) der ATCT-Familie : AT-HNS_____0402-VR3-0
0.2.3.3.(...) der PEMS-Familie : 2-VR3-EQ
0.2.3.4.(...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL-___CMP_ATN85040-VR3-0
0.2.3.5.(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6.(...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7.(...) der Verdunstungsprüffamilie : EV-HN_CMPD___5401-VR3-0

0.4. Fahrzeugklasse : **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
PSA AUTOMOBILES SA
2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :

(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : **VXKUSHNSSPW024076**
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : **03/03/2023**

Mit dem in der am **30/12/2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*23** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 03/03/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 27/03/2023

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

OPEL

GS819476
DE0301

Allgemeine Baumerkmale
Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
Antriebsachsen (*) : 1 Achse 1 - -
- -
11. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
Radstand : 2557 mm
11. Achsabstand : 1-2 : 2557 mm
Länge : 4150 mm
Breite : 1790 mm
Höhe : 1535 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1295 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1316 kg
16 Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1. Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand : 1740 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse 1.: 980 kg
2.: 960 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 2940 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1200 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 640 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 61 kg

Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HN05
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 in Reihe
25. Hubraum : 1199 cm³ 3
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. Einstoffmotor
27. Maximale Leistung
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Benzin 96 kW bei 5500 U/min
28. **Getriebe (Typ)** : automatisch
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes : 0.2459
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0557	0.0951	0.1449	0.1922	0.2296	0.2825	0.3496	0.4202	0

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 200 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite 1.: 1550 mm
2.: 1550 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen 1.: 215/60 R17 100H - 6.5J17ET32 - C1 A
2.: 215/60 R17 100H - 6.5J17ET32 - C1 A
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AF
40. Farbe des Fahrzeugs : schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) *(**) (Höchst- und Mindestwert)*

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GS819476) ausgestellt. Letztmalig aktualisiert 04/2021

046CC0154960
www.PS-Team.de

VIN: VXKUSHNSSPW024076

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : 83 dB(A) bei der Motordrehzahl : 3750 U/min - Fahrgeräusch : 67 dB(A)
47. Abgasnorm : **Euro 6 AP**
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1391 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0 : 88.1 N
47.1.3.1. f1 : -0.136 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.03707 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren : Typ I

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl # km
Benzin	332	21.9	19.9	21.6	-	-	0.49	1.14 x10 [illegible]

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 [illegible]
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 [illegible]

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	165	130	113	138	133
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	7.3	5.8	5	6.1	5.9

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	2.1

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen .
Genehmigte Reifen-Radkombinationen :

A1	215/65 R16 84H 6.50J16 ET32	215 60 R17 84H 6.50J17 ET32	215 55 R18 84H 7.00J18 ET35	-	-	-		
A2	215/65 R16 84H 6.50J16 ET32	215 60 R17 84H 6.50J17 ET32	215 55 R18 84H 7.00J18 ET35	-	-	-		

-
-
-

Made access Servicedat

STELLANTIS



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laderaumabdeckung gebrochen



Bild 14 : Einstieg vorn links verkratzt



Bild 15 : Fußmatte vorn links gerissen



Bild 16 : Türkante vorn links verschrammt



Bild 17 : Felge vorn rechts zerkratzt




Bild 18 : Motorhaube eingedellt



Bild 19 : Motorhaube eingedellt




Bild 20 : Tür hinten links eingedellt




Bild 21 : Dach eingedellt

DEKRA-Nr: 0468 / 0100046628 / 2026 / B090357000061 vom 09.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	08.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.06.2023	Letzte Zulassung	27.06.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Mokka (2020->) / Mokka 1.2 Turbo GS (EURO 6e)	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUSHNSSPW024076
HSN / TSN	1889 / ADB	DAT €uropa-Code®	016501610600003
DAT Marktindex	DE005 6390	Km-Stand abgelesen	51739
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / G7O
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons	A /O	5 mm
	rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons	A /O	5 mm
2	links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons	A /O	6 mm
	rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons	A /O	6 mm
	Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Batterie 60 Ah, Bluetooth Audio-Streaming, Bremsscheiben hinten 249 mm, Bremsscheiben vorn 283 mm, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dach Diamant-Schwarz, Dachhimmel schwarz, Dachspoiler, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar, Feststellbremse elektrisch, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Generator 120 A, Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen), Heckleuchten LED, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz, LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen, schwarz), MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Modelleinführung, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkpilotsystem hinten, Radstand 2557 mm, Reifen 215/55 R18 ..V, Reifen-Reparaturkit, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung, Start/Stop-Anlage, Steuer-AV Antriebsstrang Verbrennungsmotor, Steuer-AV Opel, Tagfahrlicht LED, Wärmeschutzverglasung, Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4219	Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist
81550	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW KAT (... / EU64)
26009	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
11103	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2352	Technologie-Paket Park & Go
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 16.10.2025 bei Kilometerstand 39.275

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU überfällig, erneuern
2. Laderaumabdeckung gebrochen, erneuern (Bild 13)
3. Einstieg vorn links verkratzt, smart repair (Bild 14)
4. Fußmatte vorn links gerissen, Halter ausgerissen, erneuern
5. Türkante vorn links verschrammt, smart repair (Bild 16)
6. Felge glanzgedreht vorn rechts zerkratzt, erneuern
7. Motorhaube eingedellt, instandsetzen (Bild 18, 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links eingedellt, (Bild 20)
Dach eingedellt, (Bild 21)

Fehlende Teile

1. 2. Schlüssel