Informe de tasación



RENAULT CAPTUR

INTENS TCE 74KW (100CV) GLP

VIN	VF1RJB00070446576
Primera matriculación	27/2/2023
Kilometraje del vehículo	134.676 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	19/10/2026 14:21:15	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	27/2/2023
Modelo	CAPTUR	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VF1RJB00070446576	Tipo de combustible	Gas

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Pirelli	215/60 R 17 96 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Pirelli	215/60 R 17 96 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	3,0 mm	Michelin	215/60 R 17 96 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Michelin	215/60 R 17 96 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica

Informe de tasación

DAÑO


Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar






2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360

Exterior







3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Puerta Tras Iz


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



5 | Maneta exterior puerta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





6 | Puerta Delant Iz


Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Caja Retrov Ext DR


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**





12 | Carrocería

Tipo de daño	**Residuos de pegamento**
Modo de reparación	**Aceptable**

Fotos comerciales





