Rapport d'évaluation



LAND ROVER Range Rover Velar 1

-

VIN	SALYA2BY5NA337191
Première immatriculation	11/04/2022

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	02/09/2026 08:36:01	Adresse d'inspection	Land Rover Perpignan

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	SALYA2BY5NA337191	Transmission	4x4
Type de carrosserie	SUV	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	11/04/2022	Couleur intérieur	Noir
Type de carburant	Hybride rechargeable	Couleur carrosserie	Gris
Marque	LAND ROVER	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	Range Rover Velar 1	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitesses	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Original
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Oui

OPTIONS

Toit ouvrant électrique	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Camera de recul	Oui		

Rapport d'évaluation

DOMMAGES

Extérieur




1 | Aile AVG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage




2 | Aile ARD


Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable





3 | Porte ARD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage




4 | Porte AVD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage




5 | Aile AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**







6 | Pare-chocs AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

Commentaires: lustrage sur 1er photo

Rapport d'évaluation

Photos commerciales









