Hyundai SANTA FE 1.6 T-GDI PHEV Premium Plus Sky 7-persoons, SoH 100%, apr-24









Chassisnummer	**KMHS4812DPU088733**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**05-04-2024**
Eerste afgifte NL	**05-04-2024**
Europese typegoedkeuring	**e4*2007/46*1318*07**
Afgelezen tellerstand	**71.517 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Ja**
Brandstof	**PHEV Elektrisch Benzine**
Cil / Motorinhoud	**4 / 1598**
Gewicht	**1980 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**132 kW**
Emissiecode / Energielabel	**6**
Wielbasis	**277**
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	**13,8 kWh**
Actierradius	**58 km**
Accu gezondheid	**100 %**
Oplaadkabels Type	**2**
AC/DC	**AC**
Accu koop/huur	**Onbekend**

Kleur	**Grijs**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- 360 graden camera
- Achterklep elektrisch bediend
- Adaptieve cruisecontrol
- Apple Carpl./Android Auto
- Audio installatie
- Automatische airconditioning ECC
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Elektrische ramen voor en achter
- Elektrisch verstelbare stoelen
- LED verlichting
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren voor en achter
- Regensensor
- Stoelkoeling
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak
- Verstelbare lendesteun
- Verwarmde voorstoelen






Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**05-04-2028**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**



Technische staat

Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie		

Opmerkingen


Geen opmerkingen

Banden

Velggrootte	**19"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Continental**	**Zomerband**	**5 mm**
Rechter voorwiel	**Continental**	**Zomerband**	**4 mm**
Linker achterwiel	**Continental**	**Zomerband**	**6 mm**
Rechter achterwiel	**Continental**	**Zomerband**	**5 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Blueprint



Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
2 	Linker voorstoel	kras(sen) bekleding

3		Motorkap	deuk(en)
4		Rechter achterportier	kras(sen)
		Rechter achterscherm	kras(sen)
5		Rechter achterscherm	kras(sen)
6		Achterbumper	kras(sen) bumper
7		Rechter B stijl	deukje(s)
8		Velg rechtsachter	geschaafd

Opmerkingen

Geen opmerkingen