INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	2619NFC / WBA21GF0107S38577 / 7S38577

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.134

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	No controlado
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

2619NFC | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	23/10/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	vehículo reparado anteriormente reserva de daños		

Daños no valorables:

2619NFC | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

2619NFC | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

2619NFC | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	351,98	40,00	317,06 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
6. Neumático dl iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	164,96	10,00	166,17 €
7. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	164,96	10,00	166,17 €
8. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.58 h.		0,00	0,00		99,33 €
9. Tapa carcasa retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
11. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.50 h.		2.08 h.	8,81	0,00		146,64 €
12. baliza	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00 €
13. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
15. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	-			4.25 h.	18,00	0,00		181,62 €
16. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
17. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
18. Tapa carcasa retrovisor iz	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
19. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
22. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1.800,83 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

2619NFC | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

2619NFC | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,08 h.	311,07 €
Total material pintura	-	34,94 €
Total Mano de Obra Pintura	8,25 h.	317,62 €
Total Recambios	-	647,97 €
Descuento recambios aplicado	-	189,32 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	489,25 €


2619 NFC


2619 NFC


2619 NFC


2619 NFC






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
552 km
0 1
11:29
Valores desde indiv.
2.1 l/h
Total 20134 km
20098.7 K
Power % 100
75
50
25
0
P
Puerta abierta.
+15.5 °C
WARM-UP


CHECK-CONTROL
Tapa del maletero abierta
Cierrelo, por favor.
Cerrar mensaje


CHECK-CONTROL
Tapa del maletero abierta
Ciérrela, por favor.
Cerrar mensaje






BMW

WBA21GF0107S38577




BMW LED

MEDIA

TEL

NAV

Mis destinos

Búsqueda

100.6 MHz

11:31

C. Estrellos

18° SYNC

18° SYNC


mm/inch
4.65
OFF
ON
ZERO


mm/inch
5.83
OFF
ON
ZERO
ITRA HP6


mm/inch
5.67 mm
OFF ON ZERO

OFF
ON
ZERO
mm/inch
5.03



e




PREMITRA HP6
BMW


MAXXIS PREMITRA HP6
BMW


MAXXIS
225/45 R18






MAXX
TUBELESS RADIAL
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
MAX




BMW
Manheim


0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Mantheim

E 2619 NFC

Mannheim


Manheim


Manheim

PREMITRA HP6
DOT 12U N2K009 3424 ABC
Manheim


0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim