BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA21GW050CV09454





Beschreibung

Kennzeichen M-BW3463	**Zulassungsdatum** 06/05/2025	**Laufleistung** 60574 km
Farbe SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 163	**Hubraum** 1995
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Max. Leistung** 145 KW	


Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Stoßfänger / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
	  		
003	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen





004	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Reparieren





005	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen




006	Windschutzscheibe / Vorne	Steinschlag	Ersetzen




007	Klebesatz / Vorne	Verschlissen	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Ersatzrad
- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Hutablage
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [x] Kompressor Nothilfe
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Pannenset
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Sommer	6 mm
Vorne Rechts	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Sommer	6 mm
Hinten Links	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Sommer	6 mm
Hinten Rechts	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Sommer	6 mm

Kommentar

DEKRA

Bilder



Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum





Laufleistung


Navigation


Spare Tyre


Vin


Sonstige




Sonstige


Sonstige

DEKRA



Sonstige



Sonstige


Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Rechts


Hauptreifensatz / Hinten Links


Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Warnleuchte Inspektion / Fehlt


Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen


Stoßfänger / Vorne / Gebrochen


Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle




Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag