STELLANTIS
FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

Este documento no se puede utilizar como parte declarativo de accidente.

ACTA DE DEVOLUCIÓN

Fecha: 7 / 11 / 25 Hora: 11:00

¿Cómo está la varilla de la antena? Bien / Rota / Falta / No Monta Documentos ORIGINALES que se entregan - Permiso de Circulación SI / NO

¿Vehículo decorado? SI / NO ¿Entrega la 2ª Llave ? SI / NO F. Técnica SI / NO Libro de Uso SI / NO Libro Mantenimiento SI / NO

Tipo de llantas: Chapa + Tapacubos / Aleación / Diseño-bitono ¿Monta mechero? SI / NO ¿Como está? Bien / Roto

¿Cómo estan? D / I Ok T / I Ok T / D Ok D / D A ¿Monta cenicero? SI / NO ¿Como está? Bien / Roto

¿Monta R/Repuesto o Kit? R/R / KIT ¿Cómo está? Bien / Mal / Desgastada ¿Hay daños causados por la carga? SI / NO

¿Falta alguna pieza? SI / NO ¿ Cual ? _____ Fecha de la Próxima ITV 3 / 11 / 27 La ITV caducó ___ / ___ / ___

CALIFICACIÓN DE LOS DAÑOS....: (A) Arañado - (G) Golpeado - (R) Roto - (Q) Quemado - (S) Sucio - (MS) Muy Sucio - (F) Falta

PIEZA	DAÑO
PARAGOLPES DELANTERO	
ZONA FRONTAL	A
CAPÓ DELANTERO	
PARABRISAS	
FARO IZQUIERDO	
ALETA DELANTERA IZQ.	
RETROVISOR IZQ.	
PUERTA DELANTERA IZQ.	
BAJO CARROCERIA IZQ.	
PUERTA TRASERA IZQ.	
ALETA TRASERA IZQ.	
PILOTO TRASERO IZQUIERDO	
PARAGOLPES TRASERO	
ZONA TRASERA	
CAPÓ TR / PORTÓN / PTAS. CARGA	
TECHO	
PILOTO TRASERO DERECHO	
ALETA TRASERA DER.	
PUERTA TRASERA DER.	
BAJO CARROCERIA DER.	
PUERTA DELANTERA DER.	
RETROVISOR DER.	
ALETA DELANTERA DER.	
FARO DERECHO	



MEDIDA COMPLETA DE LOS NEUMÁTICOS

~~215~~ , 55 R 18 , 99 V

Indicar la profundidad del dibujo em mm, y si esta alcanza el testigo indicarlo expresamente

Neumático	DEL	TRAS	REP
IZQUIERDO	5	5	OK
DERECHO	5	5	
OTROS DAÑOS EN LAS CUBIERTAS			

DAÑO	PIEZA
	SALPICADERO
	GUANTERA O SU TAPA
	VOLANTE
	FRONTAL INSTRUMENTOS
	MOQUETA DE PISO
	COJIN DELANTERO IZQ.
	RESPALDO DELANTERO IZQ.
	TAPIZADO PUERTA DEL. IZQ.
	COJIN DELANTERO DER.
	RESPALDO DELANTERO DER.
	TAPIZADO PUERTA DEL. DER.
	COJIN TRASERO IZQ.
	RESPALDO TRASERO IZQ.
	TAPIZADO PUERTA TRA. IZQ.
	COJIN TRASERO DER.
	RESPALDO TRASERO DER.
	TAPIZADO PUERTA TRA. DER.
	BANDEJA TRASERA
	PISO DE CARGA / MALETERO
	MOQUETA PISO CARGA
	PASE RUEDA TRA. IZQ.
	PASE RUEDA TRA. DER.
	TAPIZADOS ZONA CARGA
	GUARNECIDO DE TECHO

¿Mantenimientos al día? SI / NO
¿Contrato de servicios abierto? SI / NO

En caso de no estar al día, el contrato no se dará por finalizado, en tanto no se realice una revisión mecánica del vehículo para detectar posibles averías.

Descripción daños en el interior y otras incidencias:

STELLANTIS Finance, denominación comercial de STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA, E.F.C., S.A. Edificio Eurocentro, 119 - 28041 MADRID. Registro Mercantil de Madrid, tomo 12.712, folio 119, sec. 8, hoja nº M-208.879, inscripción 1ª. C.I.F.: A-[illegible] de E.F.C., Agente de Seguros Vinculado inscrito en el Registro de la D.G.S. y F.P. (Clave: J-171. Seguro de R.C. Domicilio notificaciones: C/ Cervantes 3/6, Pta 4 - 28004 MADRID. PUERTO RICO, 28 BAJO).
Los datos personales contenidos en este e-mail son tratados por Stellantis Financial Services España E.F.C., S.A. con la finalidad de mantener el contacto con usted, dar respuesta a sus solicitudes y gestionar y ejecutar correctamente la relación contractual.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación a través de su espacio personal (http://www.espacioprivado.stellantis-financialservices.es/), mediante una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a: Stellantis Financial Services España, E.F.C., S.A. C/ Tribunal Barcelona 46-116 - 08041 Madrid o con correo electrónico a la dirección dirección http://www.espacioprivado.stellantis-financialservices.es/. Usted tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

addvalora
Global Loss Adjusters

División
División Autos / Motor

INFORME Nº.- T0497537
CONTRATO Nº.-

Madrid, 21/11/2025

Arrendatario:

Fecha de peritación: **07/11/2025**

Matrícula:

Kilómetros: **37686**

Nº de Chasis:

Marca: **Jeep Z**

Modelo: **Avenger 5J**

Concesionario:

Dirección:

Permiso Circulación: **Si** Ficha Técnica: **Si**

2ª Llave: **Sí** L Mantenimiento: **Si**

R Repuesto: **Sí** L de Usuario: **Si**

Varilla de antena: **Sí** Vehículo Decorado: **No**

Próxima ITV: **03/11/2027**

ITV Caducó:

IMPUTACIÓN	TRABAJO	DESCRIPCIÓN PIEZA	T/CA	T/PI	MAT/PI	RECAMBIO	TOTAL
1	DA 11	DAÑOS EXTERNOS	3,00	1,10	14,96	0,00	178,96

	CIA (1)	Faltantes (2)	Mante (3)	Neumaticos (4)	Mal uso (5)	Rep.Def (7)	Otra Cia (6)	Faltantes documentacion (8)
M. Obra	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recambios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. Pintura	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **178,96**

I N F O R M E - V A L O R A C I O N **NR P3GM514138** 19/11/2025

REFERENCIA 9915461760

MATRIC.
NR CHASIS
FABRICANTE JEEP
MODELO AVENGER (J2)
VARIANTE SUMMIT
CÓDIGO TIPO 39AV04 **AT. FB7CC7**
KILÓMETROS 37.686

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

DESDE 06/2023	CLIMATIZADOR	CRISTALES TR.OSCURO
PARABRISAS TERMICO	SENSOR DE LLUVIA	KEYLESS-GO
CERRADURAS SIN LLA	RETROV.EL./TERM./PLE	SIST.CTRL.ANG.MUERT
6 ALTAVOCES	FAROS PROYECTOR LE	PILOTOS TRASEROS LE
2 ENTRADAS USB TR.	ASIENTOS DEL.TERMIC.	ILUMINACION AMBIENTE
SISTEMA "ECALL"	CUADOR INS.10.25 PUL	CARGADOR INALAMBRI
CAMARA TRASERA	SIST.APARC.ASIST.TR.	MOT.ELEC.156CV/115K
CAMBIO ELECTR.1 VEL.	LLANTAS ALEA.18 PUL	BICAPA PERLADO

M.O. CHAPA/MECÁNICA10 UT = 1 HORA PRECIO = 40,00 Euros/HORA

DESGLOSE MANO DE OBRA	UT		IMPORTE TRABAJO
LLANTA DL DE REPARAR	30	*	120,00
TOTAL M.O. CH/MEC.	30,00	UT	120,00

TIEMPO BASE 10 UT = 1 HORA PRECIO = 40,00 Euros/HORA

DESCRIPCIÓN POS. D.B. BICAPA PERLADO	UT	IMPORTE TRABAJO
PARAGOLPES DL.SUP. - PINT.SUPERF.NIVEL K2	6	24,00
PIEZAS PLASTICO: PINTAR/T.COMPLEMENTARIO	5	20,00

R E S U M E N F I N A L


	Euros	Euros
REPUESTOS	0,00	
DESCUENTO 15,00 %	0,00	
TOTAL MATERIALES		0,00
M.O. CHAPA/MECÁNICA		
TIEMPO BASE MECÁNICA		
30 UT X40,00 Euros/H		
IMPORTE	120,00	
TOTAL M.O. CHAPA/MECÁNICA		120,00
PINTURA		
TIEMPO BASE 10,00 UT = 1 HORA		
IMPORTE 11 UT X40,00 Euros/H	44,00	
MATERIAL DE PINTURA 34,00 %	14,96	
TOTAL PINTURA		58,96
S U M A T O T A L — SIN IMPUESTOS — Euros		178,96
SUMA TOTAL		178,96

TOTAL DE HORAS DE MANO DE OBRA 4 h. 6 min.
AVANCE DE VALORACIÓN **AUDATRANSFER: FB7CC7** --

I M P O R T A N T E

PRECIOS Y TIEMPOS SON OFICIALES, EXCEPTO:NEUMÁTICOS.
* DATOS INTRODUCIDOS POR EL USUARIO. # CONSULTAR PRECIO FABRICANTE.


E
6974 MLJ


ZAC5JAC53PJK16624


POWER
ECO
CHARGE
0
P
km/h READY
67 %
1
%
0
37686 km
242 km


9203 MGG
6974 MLJ
6526 WYF


6974 MLJ


OUTSIDE


RECAMBIOS
6974 MLJ




LOS URIARTE
6974 MLJ


GOODYEAR




blendio



blendio


OUTSIDE








TIRE COMPRESSOR


Jeep


Jeep










Jeep
AVENGER
GUÍA RÁPIDA
Jeep
GARANTÍA Y SERVICIOS