BMW X1


Vehicle information

Make:	**BMW**	License:	**1YLQ499**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**X1**	VIN:	**WBA31AA0403M58165**
Fuel type:		Power:	**100 kW**
Version:	**1.5 SDRIVE18I (100KW)**	First registration	**01/10/2020**
Mileage:	**160632 km**	N° of doors:	


Damage summary

Front	3
Interior	2
Left	1
Right	3
Roof & others	1

Commercial pictures


























VIN equipment according to manufacturer information


Airbag	Central consol	Central locking	Distance control
Electric adjustable mirrors	GPS	Power steering	Rain sensor
Rims alloy	Roof bars	Seats F heated (ECS&B)	Steering wheel leather
Steering wheel multifunctional	Telephone	Tow hook	Windows electric functioning
Windscreen wipers / washers R			

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Alloy rim RR
Scratch(es)
Acceptable
Right





Bodywork
Damaged
Acceptable
Roof & others










Bumper moulding F
Scratch(es)
Replace
Front




Bumper moulding F
Scratch(es)
Replace
Front





Door FL
Scratch(es)
Paint
Left





Door RR
Scratch(es)
Paint
Right









Door trim RR
Scratch(es)
Replace
Right






Engine insulation
Damaged
Replace
Front






Interior
Worn
Acceptable
Interior











Seat cover FR
Dirty
Cleaning
Interior





Tyres

Front Left

Winter

225/55/17/101/W

Bridgestone

4.0 mm

Front Right

Winter

225/55/17/101/W

Bridgestone

4.0 mm

Rear Left

Winter

225/55/17/101/W

Bridgestone

4.0 mm

Rear Right

Winter

225/55/17/101/W

Bridgestone

5.0 mm

Checks

Battery level	**10**	Category	**Passenger Car**
Certificate of Conformity	**Yes**	Compressor	**N/A**
Number of charging cables (normal)	**0**	Number of charging cables (rapid charge)	**0**
Number of keys total	**2**	Registration Certificate Car (BE)	**Yes**
Registration Certificate Home (BE)	**Yes**	Repair kit	**N/A**
Reset to factory settings	**No, not possible**	Runflat	**N/A**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

ABS (Anti-lock bracking system)
Accoudoir central arrière avec 2 porte-boissons
Accoudoir central AV
Actionnement automatique du hayon
Active Guard
Affichage de la pression de gonflage
Airbags latéraux avant
Airbags tête avant et arrière
Antidémarrage électronique (EWS III)
Appuie-tête AR (3)
Appuie-tête AV
ASC - X (automatic stability control)
Attache remorque avec boule démontable
Bac de rangement à gauche/droite du coffre
Banquette AR régl.inclinaison et rabat.40/20/40
BMW TeleServices
Boulons antivol
Bouton start/stop
Brake Energy Regeneration
CBC (cornering brake control)
Ceintures à réglage manuel en hauteur
Ceintures arrière 3 points
Ceintures AV aut.+prétens.+limiteur de tension
Ceintures de sécurité AV à 3 points
Climatisation à réglage électronique 2 zones
Climatiseur manuel
Colonne de direction réglable en hauteur et en longueur
Compartiment rabattable tableau bord côté cond.
Compartiment sous le fond du coffre
ConnectedDrive Services (BMW Online) via SIM
Connexions AUX-IN/USB dans la console centrale
Cruise Control avec fonction freinage
DAB-tuner
DBC (contrôle dynamique de freinage)
Désactivation airbag passager
Driver's airbag
Driving Experience Control incl. ECO PRO
DSC - Contrôle dynamique de la stabilité
DTC (Contrôle Dynamique de Traction)
Eclairage diurne
ECO PRO
Espace de rangement sous le siège conducteur
Essuie-glace AR
Extension de garantie BMW jusqu'à 3 ans
Feux arrière en LED avec iconic design 3D
Feux stop adaptatifs
Filet au dos des sièges avant
Filet multi-usage
Filtre à particules Otto (OPF)
Fixation Isofix sièges enfants AR
Fonction Auto start/stop
Gicleurs de lave-glace chauffants
Inserts Oxidesilber dark matt+Schwarz hochglänzend
Intelligent Emergency Call - eCall
Intérieur tissu Grid
Interrupteur de verrouillage central
JAV rayons en V 560 7.5Jx17''+225/55
Kit sécurité (triangle-trousse-extincteur-veste)
LED Headlights
Lève-vitres électriques à l'arrière
Littérature de bord en français
Media: radio Pro.coul.6.5''+6HP+USB+AUX+Bluet.
Miroir de courtoisie pour conducteur et passager
Model Advantage
Naseaux contours chromés+barreaux Schwarz hochgl.
Ordinateur de bord
Park Distance Control (PDC) AV/AR (si Model)
Passenger's airbag
Peinture métallisée
Peinture unie Schwarz
Performance Control
Porte-boissons dans la console centrale (2)
Prise de courant (12V) dans compartiment à bagages
Prise de courant dans la console centrale
Rails de fixation au toit noirs
Rangement dans la console centrale
Rappel d'oubli des phares
Réservoir de carburant plus grand
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement aut.
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Sangle de maintien sur la paroi latérale du coffre
Sans monogramme
Senseur de pluie et senseur de lumière
Servotronic
Shift Point Display
Sièges AV chauffants
Sièges avant réglables en hauteur
Système de navigation
Tapis en velours à l'avant et à l'arrière
Third brake light
Triangle de signalisation et trousse de secours
Trousse à outil
Verrouillage central avec capteur de collision
Verrouillage central avec télécommande
Version langage allemand
Vitres athermanes teintées en vert
Vitres électr.AV fermeture confort/anticoincement
Volant multifonctions
Volant sport en cuir

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.