VEHICLE REPORT

IT · 03/11/2026
2026-11-03 14:50

VIN: [redacted] Targa: [redacted] Merchant: [redacted]

VEHICLE DETAILS

Targa	[redacted]	First Registration	**2023-05-31**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento	[redacted]	Keys	N/A
VIN	[redacted]	Owners	**1**
Merchant	[redacted]	Seats	**5**
Branch	[redacted]	Previous Use	**AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**147**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**BENZ-ELETTR**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (53)


Front left


Front left


Front left


Front left


Left side front


Rear fender left


Front left


Front left


Left side rear


Front.


Left side rear



Rear fender left


Left side front


Rear fender left


Front fender right


Left side rear


Left side front


Left side front


Rear


Navigation on.


Rear


Speedometer with started engine


Trunk


Front left


Interior rear.


Interior rear


Trunk


Interior front


Trunk


Left side front


Tire tread depth measurement.


Front left


Left side front


Trunk


Additional photos (optional)


Left side front



Front left



Rear fender left



Additional photos (optional)



Additional photos (optional)



Left side front



Front left



Rear fender left



Front fender left



Rear fender left



Front bumper



Front left



Front right



Left side front



Rear door left



Left side rear



Rear



Front fender left.

Peugeot

3008 HYBRID 300 E-EAT8

TELAIO: VF3M45GBUPS082923

Importo di riparazione stimato



Descrizione

	Data immatricolazione 31/05/2023	**Odometro** 103448 km
Colore Blu	**Anno** -	**Selleria** -
Numero porte 5	**Numero posti** -	**Generation** -
Cilindrata 1598	**Tipo cambio** Automatico	**Alimentazione** Benzina
Numero marce 8	**Potenza massima** 221 KW	

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Data dichiarazione
26/10/2026

Data approvazione perizia
28/10/2026

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
-	-	-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**
-	-	-

002	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
-	-	-	
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
-	-	-	

003	Pneumatico / Posteriore Destro Simbolo velocità : V / Marchio pneumatico : NEXEN / Larghezza : 225 mm / Altezza : 55 / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 " / Stagione : All Seasons	Rotto	Sostituzione	



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
	-	-	

004	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
-	-	-	
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
-	-	-	

005	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione	



Tempo Carrozzeria			Forfait
			-

006	Parte inferiore paraurti / Anteriore	Riga	Sostituzione	



			Forfait
			-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
	-	-	

007	Sensore di prossimità / Anteriore Sinistro	Mancante	Sostituzione	



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	-		-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
	-	-	

008	Modanatura paraurti / Anteriore	Rotto	Sostituzione	107,00 EUR



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
			Forfait
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
	-	-	-

009	Porta / Posteriore Sinistro	Rientranza	Accettabile



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
-	-	-	Forfait
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
-	-	-	

010	Paraurti / Posteriore	Riga	Sostituzione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
			Forfait
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
	-	-	

011	Modanatura paraurti / Posteriore	Riga	Sostituzione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
	-		Forfait
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
	-	-	

012	Porta / Posteriore Destro	Riga	Riparazione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
		-	Forfait
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-

013	Modanatura porta / Posteriore Destro	Rientranza	Sostituzione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
			Forfait
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
	-	-	

014	Porta / Anteriore Destro	Difetto di Esecuzione	Riparazione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
-	-	-	-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
-	-	-	

015	Parafango / Posteriore Destro	Difetto di Esecuzione	Riparazione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
-	-	-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**
-	-	-

016	Parafango / Anteriore Destro	Riga	Riparazione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
-	-	-	-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
-	-	-	

017	Indicatore di direzione / Destro	Riga	Sostituzione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
	-	-	

Elementi rimovibili

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	NEXEN	225/55/18 V All Seasons	4.4 mm
Anteriore Destro	NEXEN	225/55/18 V All Seasons	3.3 mm
Posteriore Sinistro	NEXEN	225/55/18 V All Seasons	4.6 mm
Posteriore Destro	NEXEN	225/55/18 V All Seasons	4.2 mm

Commenti

Foto


Anteriore sinistro


Posteriore sinistro


Bagagliaio aperto


Posteriore destro


Vano passeggeri posteriore


Cruscotto dal sedile posteriore


Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro


Odometro


Navigation



Spare Tyre


Cable


Cable


Vin


Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro


Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga


Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga


Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga


Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga


Pneumatico / Posteriore Destro / Rotto


Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga


Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga


Paraurti / Anteriore / Riga


Paraurti / Anteriore / Riga


Paraurti / Anteriore / Riga


Parte inferiore paraurti / Anteriore / Riga


Sensore di prossimità / Anteriore Sinistro / Mancante


Modanatura paraurti / Anteriore / Rotto


Modanatura paraurti / Anteriore / Rotto


Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza


Paraurti / Posteriore / Riga


Paraurti / Posteriore / Riga


Paraurti / Posteriore / Riga


Paraurti / Posteriore / Riga


Modanatura paraurti / Posteriore / Riga


Modanatura paraurti / Posteriore / Riga


Porta / Posteriore Destro / Riga


Porta / Posteriore Destro / Riga


Modanatura porta / Posteriore Destro / Rientranza


Modanatura porta / Posteriore Destro / Rientranza


Porta / Anteriore Destro / Difetto di Esecuzione


Porta / Anteriore Destro / Difetto di Esecuzione


Parafango / Posteriore Destro / Difetto di Esecuzione


Parafango / Anteriore Destro / Riga



Parafango / Anteriore Destro / Riga


Indicatore di direzione / Destro / Riga