Renault

SYMBIOZ TECHNO E-TECH FULL HYBRID 145

VIN: VF1RJB00574554801



Description

N° d'immatriculation HC-050-DS	**Date de 1ère immatriculation** 27/02/2025	**Odomètre** 60113 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Projecteurs LED
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Rétroviseur rabattable électriquement	Système de navigation	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection CERTINES - GCA (TEA)	**Date de l'inspection** 21/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 22/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Entrée de porte / Arrière Droit Longueur : Court	Rayure	Peinture
			
002	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Acceptable
			
003	Entrée de porte / Arrière Gauche Longueur : Court	Rayure	Peinture
			
004	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation
			
005	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation
			
006	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
007	Porte / Arrière Gauche	Rayure	Lustrage

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



008	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Peinture



009	Monogramme de hayon/malle / -	Manquant	Echange
010	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair



011	Extension d'aile / Avant Droit Peint : Non	Rayure	Peinture



012	Spoiler / Arrière	Rayure	Peinture



Éléments amovibles

- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Plage arrière
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	215/55/18 V Tous - Aucun	6.2 mm
Avant Droit	MICHELIN	215/55/18 V Tous - Aucun	6.1 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	215/55/18 H Été - Aucun	4.8 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	215/55/18 H Été - Aucun	4 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Navigation


Spare Tyre



Vin



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure


Compresseur kit réparation pneumatique / - / Manquant



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.