MACADAM
ALFA ROMEO STELVIO

Information véhicule


Marque:	**ALFA ROMEO**	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	**Automatique**	Couleur de la carrosserie:	**Gris**
Modèle:	**STELVIO**	NIV:	**ZARPAHBX8K7C36841**
Type de carburant:	**Diesel**	Puissance:	
Version:	**2.2 D 210CH AT8 Q4**	Première immatriculation	**16/07/2019**
Kilométrage:	**136709 km**	Nombre de portes:	


Résumé des dommages

Arrière	3
Avant	1
Droite	3
Gauche	4
Intérieur	2
Roues	6

Photos commerciales





























Options selon l'inspecteur

Camera de recul	**Oui**	Toit ouvrant électrique	**Oui**

Dommages


Aile ARG
Griffe(s)
Lustrage
Gauche





Aile AVG
Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche



Boitier rétroviseur ext D
Griffe(s)
Peindre
Droite




Catadioptre
Cassé
E - Remplacer
Arrière




Clef de contact TC (sans insert)
Manque
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur





Garnit. couvercle AR
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Arrière





Jante alum. ARD bi-ton/polychrome
Griffe(s)
Acceptable
Roues

Jante alum. AVD bi-ton/polychrome
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Roues






Jante alum. AVG bi-ton/polychrome
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Roues






Moulure d'aile AVG
Dégrafé
Dépose/Repose
Gauche




Pare-chocs AR
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Arrière






Pare-chocs AV

Griffe(s)

Peindre

Avant








Pneu ARD

Hors tolérance

E - Remplacer

Roues






Pneu ARG

Hors tolérance

E - Remplacer

Roues






Pneu AVD
Hors tolérance
E - Remplacer
Roues






Porte ARD
Griffe(s)
Lustrage
Droite





Porte ARG
Griffe(s)
Lustrage
Gauche





Porte AVD
Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite




Voyant défaut
Allumé
Contrôler
Intérieur





Pneus

Avant Gauche	
Eté	
235/55/19/101/Y	
Vredestein	
4,2 mm	
Avant Droite	
Eté	
235/55/19/101/Y	
Vredestein	
3,5 mm	
Arrière Gauche	
Eté	
235/55/19/101/Y	
Vredestein	
2,6 mm	
Arrière Droite	
Eté	
235/55/19/101/Y	
Vredestein	
2,1 mm	

Contrôles

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	**Non**	Cache bagages	**Oui**
Carnet d'entretien	**Oui**	Catégorie	**Vehicule particulier**
Certificat immatriculation (original)	**Oui**	Certificat immatriculation (original)	**Original**
Compresseur	**Oui**	Couleur carrosserie	**Gris**
Cric	**P/A**	Entretien	**OK**
Galerie de toit	**P/A**	Galette	**P/A**
Kit réparation	**Oui**	Manuel d'utilisation	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre clés télécommandes	**1**	Nbre clés total	**1**
Nbre sièges	**5**	Niveau carburant	**50**
Nombre appuis-têtes	**5**	Roue de secours	**P/A**
Runflat	**P/A**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.