



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	**Athlon Germany KD**		
Berichtsnummer :	**0000000941746-DE949**	**Vertragsnummer :**	**12227820**
Amtl. Kennzeichen :	**D-AR 486E**		

Fahrzeugdaten

Volvo V60 Kombi .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**YV1ZWH4V8T2679044**	Laufleistung abgelesen:	**31484 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**07.08.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**09.09.2026 Neuseddin**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombi**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**910//1BOH**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6**
Getriebe Art:	**automatic**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**1969 ccm / 186 kW (253 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**FOREST LAKE / Metallic**	Lackart:	**Metallic**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Polster Art:	**Stoff**
Serviceheft verfügbar:	**Ja**	Farbe Innenausstattung:	**Mehrfarbig**
Letzter Service km / am:	**- / -**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**235/45/R18/98 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**235/45/R18/98 6 mm**
2. Achse - links / Zust.		**235/45/R18/98 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**235/45/R18/98 6 mm**
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Ohne Felge**
1. Achse - links / Zust.		**235/45/R18/98 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**235/45/R18/98 6 mm**
2. Achse - links / Zust.		**235/45/R18/98 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**235/45/R18/98 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Serienausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart Allradantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einparkhilfe hinten (mit Bremsfunktion)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Automatische Stabilitätskontrolle
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Intelligent Speed Assist (ISA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Beifahrerseite
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronik (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 257 kW (Motor 2,0 Ltr. - 186 kW)
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Körper 5-türig
- Keyless Drive
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn Textil Premium
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (2-Wege)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenkradheizung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS)
- One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Standheizung elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Subwoofer
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Volvo ON CALL
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung semi-elektrisch
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-Paket
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind inEinzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt vonverborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungübernommen werden.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Umweltschaden
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer Ab 60mm
3.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts


Hinten links


Hinten rechts


Kombiinstrument


Mittelkonsole

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter


Innen


Kofferraum




Kilometerstand


Felgen



Motorraum


Schlüssel

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Sonstiges



Klimaanlage




Tankdeckel



Bereifung



1. Motorhaube
Umweltschaden



1. Motorhaube
Umweltschaden

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



3. Felge Vorne - Rechts
Kratzer