49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m^3)	Other (L)	(Wh/km)
Low:	155	----	----	6.8	----	----	--------
Medium:	116	----	----	5.1	----	----	--------
High:	103	----	----	4.5	----	----	--------
Extra High:	123	----	----	5.4	----	----	--------
Combined:	120	----	----	5.3	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: -----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.18 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other (L)	(Wh/km)
Low	----	----	----	----	----	----	--------
Medium	----	----	----	----	----	----	--------
High	----	----	----	----	----	----	--------
Extra High	----	----	----	----	----	----	--------
City	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	--------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): ----- (EAER city): -----

All Electric Range [km]: (AER): ----- (AER city): -----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: --------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##185/65 R15 88H#5,5JX15 ET40;

##185/65 R15 88V#5,5JX15 ET40;##195/55 R16 91V XL#6,5JX16 ET47;##195/55 R16 91V XL#6,0JX16 ET45;##215/40 R18 89W XL#7,0JX18 ET51;##215/45 R17 91W XL#7,0JX17 ET51;##185/60 R16 86H M+S#6,5JX16 ET47;##185/60 R16 86H M+S#6,0JX16 ET45;##

Certificate of Conformity

046CC0153979

www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		SEAT
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KJ	BDLAC	FM5SFM5DF0084BI2A1AACA8D
0.2.1.	Commercial name:		IBIZA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		--------- - ---------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		--------- - ---------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		--------- - ---------
	Rolling resistance [kg/t]:		--------- - ---------
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		--------- - ----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB27ZZ_A0_0529-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-2Q0_0V_0234_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_KJ_DLAC_FM5_A_B-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-MQ200_5F_20_001-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-VW_00219_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A.,
	Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell		
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right B-pillar,glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment,right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
	----------		
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKJ3PR133878
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2023-05-17

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*39 granted on 2022-10-20 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-05-17

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2023-05-17

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data

VSSZZZKJ3PR133878

0000.12.002 (07.20)

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2548
4.1.	Axle spacing [mm]:	2548
5.	Length [mm]:	4059
6.	Width [mm]:	1780
7.	Height [mm]:	1444
13.	Mass in running order [kg]:	1154
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1167
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1595
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	860 / 785
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	2595
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1000
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	570
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	50
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DLA
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	3; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	999
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	--------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	70.00 / 5000
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	-------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-------

28. Gearbox (type): manual

	Gear	1	2	3	4	5	-----	-----	-----	-----
28.1.	Gearbox ratios:	3.769	1.955	1.281	0.881	0.673	--------	--------	--------	--------
28.1.2.	Final drive ratio:	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	--------	--------	--------	--------

29.	Maximum speed [km/h]:	186
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1499 / 1479
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1
	Axle 2:	185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AB
40.	Colour of vehicle:	BLACK
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	72.00 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	66.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1241
47.1.2.	Frontal area [m²]:	--------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
70.7	0.514	0.02916

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
	226.3	31.8	28.6	40.5	--------	--------	1.1200	0.38E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:		--------
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, verschrammt, smart repair



Bild 15 : Dach Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Tür vorne rechts Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 17 : Tür vorne links Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Seitenteil hinten links Kniestück, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 19 : Antennenstab Bissspuren

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	409785
Hersteller	Seat
Model	Ibiza
Variante	Style 1.0 TSI
Listenpreis	19.193,28
VIN	VSSZZZKJ3PR133878
Erstzulassungsdatum	1.6.2023
Kennzeichen	M MN2219

Schadensfälle der int. Belegnummer: 409785 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026115252	16.09.2026	| Fahrerseite Seitenteil hinten| Stoßfänger hinten links	
2026115960	30.09.2026	| Beifahrerseite Seitenteil hinten	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0225 / 0100036836 / 2026 / B089560000153 vom 07.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	07.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.06.2023	Letzte Zulassung	16.06.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Ibiza 1.0 TSI S&S Style	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJ3PR133878	HSN / TSN	7593 / ANG
Schlüssel-Nr.	10192315	Km-Stand abgelesen	33232
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	70
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Midnight Black (Y9T)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S /O	6 mm
	rechts	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S /O	6 mm
2	links	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S /O	6 mm
	rechts	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.03.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
185 / 65 R 15 88 T	Goodyear / Ultra Grip 9+	W /O	7 mm
185 / 65 R 15 88 T	Goodyear / Ultra Grip 9+	W /O	7 mm
185 / 65 R 15 88 T	Goodyear / Ultra Grip 9+	W /O	7 mm
185 / 65 R 15 88 T	Goodyear / Ultra Grip 9+	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den vorderen Türen, Airbag: Beifahreraibag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag-System, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Berganfahrassistent, Blinkleuchten in den Außenspiegeln integriert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 5-Gang-Schaltung, Getränkehalter, 2 vorne, Handbremse in Lederoptik, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben Wisch/Wasch-Anlage, Heiz- und Frischluftsystem mit 4-stufigem Gebläse und Umluftschaltung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem in der 2. Sitzreihe links und rechts, Karosserie verzinkt, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaanlage, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Technologie für Scheinwerfer und Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Nappaleder, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchte vorne, Lichtsensor, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio: Media System 8,25", Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Leichtmetallfelgen (4) 5,5 J x 15 "Enjoy 20/1", Räder: Reifenkontrollanzeige, Räder: Tyre fit, Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar, Scheibenwischer vorne mit Intervallschaltung, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sonnenblende auf Beifahrerseite mit Make-up Spiegel, Sonnenblende auf Fahrerseite mit Einschub für Parkscheibe und Make-up Spiegel, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Steckdose 12-V vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Trommelbremsen hinten, Türgriffe in Wagenfarbe, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Virtual Cockpit, Warnblinkautomatik bei Vollbremsung, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschließung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
PZ2	Navigationszubehör: MAPCARE für Navigationssystem inkl. Navigationsdaten Europa
P30	Paket: COMFORT
P36	Paket: Infotain
PCK	Ultraschall-Einparkhilfe, vorne und hinten inkl. Rückfahrkamera

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 16.01.2026 bei Kilometerstand 25.541
bis Wartung verbleiben:	16.900 km oder 415 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, verschrammt, smart repair (Bild 14)
2. Dach Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Antennenstab Bissspuren, (Bild 19)
Seitenteil hinten links Kniestück, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 18)
Tür vorne links Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 17)
Tür vorne rechts Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 16)