INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	7506NKT / WBA11GR0X09310453 / 9310453

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X3 XDRIVE 20D	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X3 XDRIVE 20D	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.834

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

7506NKT | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-
DI	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-
TI	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	10/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

7506NKT | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Llave-telemando	OBSERVACIÓN-	

7506NKT | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.	0.33 h.		0,00	813,95	40,00	587,70 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
5. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	91,29	10,00	82,16 €
6. Neumático tr dr - NEXEN - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	219,44	10,00	216,74 €
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	1.75 h.	7,41	0,00		142,16 €
8. Spoiler paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.57 h.	2,41	0,00		59,77 €
9. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
10. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.17 h.	0,72	0,00		10,34 €
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.67 h.	19,78	0,00		207,27 €
12. baliza	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00 €
13. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Puerta tr dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
19. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
21. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
22. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
23. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN							**(IVA no incluido)**		**2304,64 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

7506NKT | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,69 h.	257,56 €
Total material pintura	-	30,32 €
Total Mano de Obra Pintura	7,16 h.	275,64 €
Total Recambios	-	921,13 €
Descuento recambios aplicado	-	373,66 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	820,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


7506 NKT


7506 NKT


7506 NKT


7506 NKT





260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
653 km
0 1
11:16
Values since Individual
1.2 l/h
Total 17834 km
1140.7 km
Journey data
10
Power % 100
75
CONTENT
LAYOUT
HEAD-UP
Tailgate open.
Please close.
P
+ 16.5 °C


CHECK CONTROL
Please close.
Close message
P

AUTO H
D/S
START STOP
MEDIA
TEL
NAV
VOL
MAX
REAR
21.0°C
SYNC
11:17




TOP TETHER
TOP TETHER



BMW
BMW

WBA11GR0X09310453




MY BMW
Door open.
LOS40 DC
11:18
21.0°
21.0°
SYNC
MAX
REAR




SW
W
Door open.
10
0 km/h

PRIMACY

MAX LOAD 975KG (2150 LBS) AT SPEEDS UP TO




SR
DP3 R 30MnV58


SL




MICHELIN
e·PRIMACY


245/50 R 19


245/50 R 19
MICHELIN
PRIMACY


MICHELIN
e·PRIMACY


Manheim
COX AUTOMOTIVE

TRACTION B
A
TURE
SERIOUS INJURY MAY RESULT FROM
NEVER INFLATE BEYOND 40 PSI TO SEAT
Manheim
COX AUTOMOTIVE
5
6
7
8
9
10


MICHELIN
MICHELIN® RADIAL
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim

Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Mannheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


MADE IN MEXICO
TRACTION B
TEMPERATURE A
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim


245/50 R 19
245/50 R 19 105Y
EXTRA LOAD
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
CGK AUTOMOTIVE


Manheim