BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA21GW020CV07189



Beschreibung

Kennzeichen M-FB6054	**Zulassungsdatum** 29/04/2025	**Laufleistung** 57035 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 163	**Hubraum** 1995
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Max. Leistung** 145 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
TGC Wegberg

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Laderaumabdeckung / -	Fehlt	Ersetzen
			
004	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
	 		
005	Motorhaube / -	Steinschlag	Smart Repair





006	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren





007	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen





008	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair



009	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Kratzer	Lackieren


010	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts	Beklebt	Ersetzen




011	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links	Beklebt	Ersetzen

012	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Smart Repair






013	Türeinstieg / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren




014	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen





015	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair

016	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen




017	Reifen / Vorne Links Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 102 / Reifenmarke : GOODYEAR / Breite : 245 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Saison : Ganzjahresreifen	Riss	Ersetzen

018	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

DEKRA


Bilder




Vorne Links




Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Füllflasche Nothilfekit




Fehlteile/Zubehör / Kompressor Nothilfe



Laderaumabdeckung / - / Fehlt



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag




Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer




Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Beklebt



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Beklebt



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt




Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Reifen / Vorne Links / Riss



Reifen / Vorne Links / Riss



Sicherheitskit / - / Fehlt