049. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	175	----	----	6.6	----	----
Außerorts	149	----	----	5.7	----	----
Kombiniert	158	----	----	6.0	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): ---------
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: ------
Elektrische Reichweite [km]: ------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: 1.49
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	256	----	----	9.8	----	----
Mittel	203	----	----	7.8	----	----
Hoch	176	----	----	6.7	----	----
Extra hoch	212	----	----	8.1	----	----
Kombiniert	205	----	----	7.8	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1637##NO.30: A2 max 1625###NO 16.1.: mit Anhänger:+100 kg##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+95 kg##NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/65 R16C 107/105T#6,5JX16 ET51;##215/60 R17C 104H#7,0JX17 ET55;##215/65 R16C 106/104T#6,5JX16 ET51;##235/55 R17 103H XL#7,0JX17 ET55;##255/45 R18 103H XL#8,0JX18 ET50;##215/60 R17C 104H M+S#7,0JX17 ET55;##235/55 R17 103H XL M+S#7,0JX17 ET55;##215/65 R16C 109/107T M+S#6,5JX16 ET51;##

Volkswagen AG

046CC0125150

www.PS-Team.de

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	7HC
	Variante:	VMDNAA300X0
	Version:	NNFD7FD7DV00116NVR24BI1A72MA
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	MULTIVAN
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-VN46T1Z_A1_0406-WVN-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-7EP_1N_0401_000-WVN-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	01-VWx-715W_7H_DNAA_FD7_0_A_1_0-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ500Z7F_20_201-WVN-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00212_00_000-WVN-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	----------
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volkswagen AG Berliner Ring 2 DE-38440 Wolfsburg
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der rechten B-Säule, gekleb t
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Im Motorraum rechts
0.9.	Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	---------- ---------- ---------- ----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WV2ZZZ7HZNH062143
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2022-05-02

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2001/116*0220*70 , erteilt am 2022-01-04
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2022-05-02
ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Hannover 2022-05-02
ppa.

Marzena Pillich-Gronska
Leiterin Qualitätssicherung

V0542NA5C
V0RELNA5

Interne Herstellerdaten

DEL720 B 24660 R11 ZBT II wurde erstellt WV2ZZZ7HZNH062143 HSN:0603
BUL08851X0riginal LFA0191842021 000138 26254668 00073

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	3000
4.1.	Achsabstand [mm]:	3000
5.	Länge [mm]:	4955
6.	Breite [mm]:	1904
7.	Höhe [mm]:	1970
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	2088
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	2363
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	3000
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1610 / 1575
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	5300
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	2500
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2500
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	100
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DNA
22.	Arbeitsweise:	Selbstzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm^3]:	1968
26.	Kraftstoff:	Diesel
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	110.00 bei 3250
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
	Gesamtübersetzung:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	182
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1623 / 1614
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	235/55 R17 103H XL / 7,0JX17 ET55 / A / C1
	Achse 2:	235/55 R17 103H XL / 7,0JX17 ET55 / A / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	ROT/GRAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / li.1,re.2,hi.1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	7
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min^{-1}]:	71.00 bei 2813
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	69.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	2452
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
144.7	0.726	0.05280

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	15.4	--------	--------	33.2	46.8	--------	0.2800	2.11E9
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	0.50

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NO_x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Volkswagen Nutzfahrzeuge
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WV2ZZZ7HZNH062143
Typbezeichnung	Multivan Comf KR1 1.0 TDI4U7
Datum der Auslieferung	2022-05-30

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)	
Datum	2026-04-28
Laufleistung	48458 km
Auftragsnummer	33567
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Benz Biberacher Straße 6 88416 Ochsenhausen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Ölwechsel-Service (Flexibel)	
Datum	2025-03-24
Laufleistung	31366 km
Auftragsnummer	19938
Durchgeführt von	Benz Biberacher Straße 88416 Ochsenhausen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 21 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 22 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 23 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Füllflasche abgelaufen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4383240
Hersteller	VW
Model	Multivan
Variante	Generation Six 2.0 TDI BlueMotion
Listenpreis	54.930,00
VIN	WV2ZZZ7HZNH062143
Erstzulassungsdatum	1.5.2022
Kennzeichen	BC VI9359

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4383240 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023105353	01.05.2023	| Beifahrerseite Kotflügel vorne| Stoßfänger vorne rechts	4.529,37
2025103329	05.03.2025	| Beifahrerseite komplett| Rücklicht rechts	4.387,08

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0542 / 035135 / 2026 / B090136000465 vom 15.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	15.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 122 µm bis 352 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Kotflügel vorne rechts, Türe vorne rechts, Seitenwand hinten rechts. Keine gnaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.05.2022	Letzte Zulassung	24.05.2022
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Multivan T6.1 Kurz DSG Comfortline	Aufbauart	Kleinbus
Türen	4	Sitzplätze	7
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ7HZNH062143	Maße Länge/Breite/Höhe	4955 / 1904 / 1970 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3000
zul. Gesamtmasse	3000 kg	HSN / TSN	0603 / BUL
Schlüssel-Nr.	20528921	Km-Stand abgelesen	55626
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau Rot / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 17 103 V	Barum / Bravuris 5 HM FR	S /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 V	Barum / Bravuris 5 HM FR	S /O	6 mm
2 links	235 / 55 R 17 103 V	Barum / Bravuris 5 HM FR	S /O	4 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 V	Barum / Bravuris 5 HM FR	S /O	3 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablage- und Staukästen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel, links und rechts konvex, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Berganfahr-Assistent, Bodenbeläge: Trittverstärkter Teppichbodenbelag im Fahrgastraum, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen: Dekor-Einlagen "Bright Brushed Grey", Elektronisches Stabilisierungsprogramm, Fahrwerk: 16"-Fahrwerk mit 16" Bremsanlage, Fahrwerk: Federung und Dämpfung, Standard, Fenster im Fahrgast-/Laderaum: Fenster hinten links, feststehend, Fenster im Fahrgast-/Laderaum: Fenster hinten rechts, feststehend, Fenster: Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Fensterheber elektrisch, vorn, Frischluftanlage mit mehrstufigem Frischluftgebläse, Gepäckraumabdeckung, Gesamtgewicht: Zul. Gesamtgewicht 3000 kg, Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik, Halogendoppelscheinwerfer-H7, Heckfenster mit Wärmeschutzverglasung, beheizbar, und Heckscheiben-Wischwaschanlage, Heckklappe mit Fensterausschnitt, Heckklappenschließung ohne Entriegelungsfunktion von innen, Innenraumbeleuchtung mit LED-Technik im Lade-/Fahrgastraum, Instrumenteneinsatz (km/h), Kindersicherung, elektrisch betätigt, Kindersitzverankerung ISOFIX, Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus, mit Zusatzheizung im Lade-/Fahrgastraum, Kopfstützen: Whiplash-Kopfstützen, vorn höhen-, hinten höhen- und neigungsverstellbar, Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung, Kraftstofftank mit 70 l Tankvolumen, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), Leuchtweitenregulierung, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display und Müdigkeitserkennung, Multikollisionsbremse, Multimedia-Systeme: 2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Armaturentafel, Nichtraucherausführung, Notrufsystem eCall, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Circuit", Radio "Composition Colour" mit 6,5"- Touchdisplay, Radio: App-Connect, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Räder/ Reifen: 215/60 R 17 C 109/107 T, rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Leichtmetallräder "Devonport" 7 J x 17 Silber, Räder/ Reifen: Reifenkontrollanzeige, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor für die Frontscheibenwischer, Schiebetür im Fahrgast-/Laderaum: Schiebetür rechts, Schlüssel für Schliessystem: 2 Funkklappschlüssel, Seitenwindassistent, Seitliche Blinkleuchten, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, Sicherheitsinnenspiegel, automatisch abblendend, Sitze 1. Sitzreihe: Komfortsitz links, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe, Sitze 1. Sitzreihe: Komfortsitz rechts, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe, Sitze 2. Sitzreihe: 2 Drehsitze mit Armlehnen, verschiebbar, in der 2. Sitzreihe, Sitze 3. Sitzreihe: 3er-Sitzbank mit Liegefunktion und Staufach, verschiebbar, in der 3. Sitzreihe, Sitze: Lendenwirbelstützen manuell einstellbar, links und rechts, Sitzkonfiguration - 3. Sitzeinstellungen: Höheneinstellung für li. und re. Einzelsitz im Fahrerhaus, Sitzkonfiguration - 5. Armlehnen: Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus, Sonnenschutzrollos an den Seitenfenstern im Fahrgastraum, Start-Stopp-System, Steckdosen: 12 Volt-Steckdose(n), Steckdosen: 2 12-Volt-Steckdosen in der Armaturentafel, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung automatisch, Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle, Tisch: Klapptisch (in der Seitenwand integriert), Trittstufe innen, im Fahrerhaus und Laderaum, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste, Verzurrösen zur Ladegutsicherung bei trittverstärktem Bodenbelag, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung, Zubehör: Bordwerkzeug, Zulassung mit bis zu 7 Sitzplätze

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Zweifarbig

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 28.04.2026 bei Kilometerstand 48.458
bis Wartung verbleiben:	11.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 24)
2. Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 20, 21)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)