DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS3 S1024057	Erstzulassung	10.07.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-HG3837	Laufleistung	35 051 km
Modell	ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Hess. Lichtenau




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen



Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm


Außenschäden

2



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Kotflügel
Position	Hinten links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Kappe Türgriff außen
Position	Vorne links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

7

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-