49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	144	----	----	5.5	----	----
Außerorts	96	----	----	3.7	----	----
Kombiniert	114	----	----	4.3	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): 0.0050
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): 0

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: ------
Elektrische Reichweite [km]: ------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 28 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: 1.74
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	173	----	----	6.6	----	----
Mittel	124	----	----	4.7	----	----
Hoch	108	----	----	4.1	----	----
Extra hoch	131	----	----	5.0	----	----
Kombiniert	128	----	----	4.9	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:
NO.7: max 1516##NO.30: A1 max 1586##NO.30: A2 max 1572###NO 16.1.: mit Anhänger: +30 kg##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+50 kg##NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET40;##215/55 R17 94W#7,0JX17 ET40;##215/55 R17 94V#6,5JX17 ET41;##215/55 R17 94W#6,5JX17 ET41;##215/60 R16 95V#6,5JX16 ET42;##215/60 R16 95V#6,5JX16 ET41;##235/40 R19 96W XL#8,0JX19 ET44;##235/45 R18 94W#8,0JX18 ET44;##215/55 R17 94H M+S#7,0JX17 ET40;##215/55 R17 94H M+S#6,5JX17 ET41;##215/60 R16 95H M+S#6,5JX16 ET42;##215/60 R16 95H M+S#6,5JX16 ET41;##235/45 R18 94V M+S#8,0JX18 ET44;##

Volkswagen AG

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

046CC0110459

www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	3C
	Variante:	ACDTSAX0
	Version:	FM6FM62Q028SV4BIVR21AAMI
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	PASSAT
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB48ZZ_A1_0844-WVW-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-3Q0_0V_0312_000-WVW-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	13-VWx-715W_3C_DTSA_FM6_0_A_1_0-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-MQ350_6F_18_008-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00226_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	----------
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volkswagen AG Berliner Ring 2 DE-38440 Wolfsburg
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Im Motorraum rechts
0.9.	Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	---------- ---------- ---------- ----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WVWZZZ3CZME109358
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2021-05-19

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2001/116*0307*68 , erteilt am 2020-12-18
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-05-19

ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

30. Juni 2021
STADT ESSEN
Der Oberbürgermeister
Einwohneramt

E-DC130

V0531NA5C
V0RELNA5

Interne Herstellerdaten

DEU420 B 61000 R11 ZBT II wurde erstellt WVWZZZ3CZME109358 HSN:0603
BQS0076390riginal KTR1141832021 001499 00000000 00487

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2786
4.1.	Achsabstand [mm]:	2786
5.	Länge [mm]:	4773
6.	Breite [mm]:	1832
7.	Höhe [mm]:	1462
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1568
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1604
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2170
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1090 / 1130
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4200
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2000
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	90
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	*DTS??????
22.	Arbeitsweise:	Selbstzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm^3]:	1968
26.	Kraftstoff:	Diesel
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	110.00 bei 3250
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28. Getriebe (Typ): Handschaltung

Gang:	1	2	3	4	5	6	-----	-----	R
28.1. Übersetzungsverhältnisse:	3.769	1.958	1.257	0.870	0.857	0.717	------	------	4.549
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:	3.684	3.684	3.684	3.684	2.917	2.917	------	------	2.917
Gesamtübersetzung:	13.885	7.213	4.631	3.205	2.500	2.091	------	------	13.269

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	213
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1578 / 1564
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	215/60 R16 95V / 6,5JX16 ET41 / A / C1
	Achse 2:	215/60 R16 95V / 6,5JX16 ET41 / A / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min^{-1}]:	67.20 bei 3150
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	67.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1680
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	106.3	0.925	0.03100

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	36.9	--------	--------	36.5	46.7	--------	0.1500	0.27E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	0.370

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NO_x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 20 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 22 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 25 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 26 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 27 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 28 : Reifendichtmittel fehlt



Bild 29 : Spiegelkappe rechts zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	342538
Hersteller	VW
Model	Passat
Variante	DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, (Facelift) 2020 - 2024 2.0 TDI
Listenpreis	32.235,30
VIN	WVWZZZ3CZME109358
Erstzulassungsdatum	1.6.2021
Kennzeichen	E DC130

Schadensfälle der int. Belegnummer: 342538 11.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2021108041	05.09.2021	| Reifen/Felge links| Reifen/Felge rechts	
2022104907	17.05.2022	| Heckscheibe| Stoßfänger hinten links| Siehe Sonstiges	1.658,22
2022106492	28.05.2022	| Windschutzscheibe gerissen	
2023100978	23.01.2023	| Windschutzscheibe gerissen	854,41

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0306 / 052972 / 2026 / B074861003198 vom 12.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	12.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 119 µm bis 227 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger hinten, Seitenteil rechts, Tür H.R

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.06.2021	Letzte Zulassung	30.06.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant 2.0 TDI SCR	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZME109358	HSN / TSN	0603 / BQS
Schlüssel-Nr.	10020259	Km-Stand abgelesen	162028
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl ohne Radzierblende	Farbe	uranograu (I7F)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 60 R 16 99 V	Michelin / Primacy 5	S /O	6 mm
	rechts	215 / 60 R 16 99 V	Michelin / Primacy 5	S /O	6 mm
2	links	215 / 60 R 16 99 V	Michelin / Primacy 5	S /O	6 mm
	rechts	215 / 60 R 16 99 V	Michelin / Primacy 5	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 60 R 16 99 H	Michelin / X-Ice Snow	W /O	6 mm
215 / 60 R 16 99 H	Michelin / X-Ice Snow	W /O	6 mm
215 / 60 R 16 99 H	Michelin / X-Ice Snow	W /O	7 mm
215 / 60 R 16 99 H	Michelin / X-Ice Snow	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Anti-Blockier-System (ABS), App-Connect, Automatische Distanzregelung ACC inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Becherhalter (2) vorn, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Mistralgrau, Dachreling schwarz, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fernentriegelung für Gepäckraumklappe, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden aufstellbar, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchte vorn und hinten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, Klimaanlage, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lenkrad, Leuchtweitenregulierung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Netztrennwand, Nichtraucherausführung, Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h), Notruf-Service, Polster: Stoff "Lizard", Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist", Radio "Composition", Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Räder: Reifen 215/60 R16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, elektronisch, Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1M6	Anhängevorrichtung, anklappbar
7X2	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
PW1	Paket: Winter
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 19.01.2026 bei Kilometerstand 147.040
bis Wartung verbleiben:	800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 26, 27)
2. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Spiegelkappe rechts zerkratzt, (Bild 29)
Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 24, 25)
Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 22, 23)
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 20, 21)

Fehlende Teile

1. Reifendichtmittel