BMW

1.5 116D (85KW)

VIN: WBA7M710507L55440



Description

N° d'immatriculation
2CQK592

Date de 1ère immatriculation
18/10/2022

Odomètre
160296 km

Couleur
BLACK SAPPHIRE METALLIC

Année modèle
2020

Capitonnage
-

Nombre de portes
5

Nombre de sièges
5

Generation
-

CO2
140

Cylindrée
1496

Type de boîte
Manuelle

Motorisation
Thermique

Nombre de vitesses
6

Roues Motrices
Avant (FWD)

Puissance
85 KW

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Equipements véhicule

Série

Accoudoir AV	Advantage	Airbag conducteur et passager
Airbag coté passager désactivable	Airbag lat AV	Alternateur 150 A
Antidémarrage	Batterie 70 Ah	BMW Live habitacle/cockpit
BMW Live habitacle/cockpit Professional	Bouton start-stop	Boîte de vitesses 6 rapports
Carrosserie: 5 portes	Climatisation	Colonne de direction (Volant de direction) Réglage mécanique
Contrôle de traction dynamique (DTC)	contrôle pression pneumatiques	Réception radio digital(e) (DAB)
Différentiel à blocage électronique	Direction assistée Servotronic	dossier AR fractionné
dynamique Contrôle de stabilité (DSC) avec fonctionnalité étendue	Détecteur de pluie / luminosité	Entretien: Véhicule avec Intervalle de vidange d'huile 25000 Km / 24 mois
Equipement Int. inserts Argent quartz mat grenu	Feux AR. LED	filtre à particules (FAP)
Fluide réfrigérant R 1234 YF	Frein de stationnement électromécanique	Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrant(e)
Jantes alliage léger	Limiteur de vitesse	Lève-vitre électrique AV + AR
Moteur 1,5 litre(s) - 85 kW 12V Turbodiesel Catalyseur	norme de dépollution Euro 6d	Ordinateur de bord
Pack : Connected	Pack : ConnectedDrive Services	Pack Rangement
Connexion USB à l'AR	anneaux d'arrimage compartiment de charge Lat	Système aide au stationnement AV et AR
Pneus 205/55 R16 ..V	Programme de stabilisation d'attelage (TSA)	projecteur LED
Réglage de portée des projecteurs	Régulateur de vitesse avec fonction freinage	réservoir d'urée (SCR) 20,5 litre(s)
Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant	Sellerie : Tissu Grid	Supports Isofix pour siège enfant sur Siège AR
Surtapis velours	Système d'airbag crânien AR	Système d'airbag crânien AV
Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: Active Guard Plus (assistant maintien de trajectoire, alerte de collision avant)	Système d'assistance de conduite: Performance Control
Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence	Système d'assistance de conduite: Sélecteur profil de conduite	système de personalisation (Personal Profile)
Système de service : Appel de détresse intelligent comprenant TeleServices	Système de service : ConnectedDrive Services	système Start/Stop
Triangle de présignalisation	Blue & Me (Bluetooth avec Cde vocale, prise USB, MP3)	VarEq-méthode marché européen (EU spécifique)
Verrouillage centralisé	Vitrage athermique teinté(e)	Volant de direction (Cuir) avec multifonctions
éclairage diurne LED		

Optionnel

BMW Live habitacle/cockpit Plus	Capot actif pour protection des piétons	modèle émissions de CO2 (Code 1CB)
Peinture métallisée	Rétroviseur Int avec fonction électrochrome	Siège AV droit mécanique réglable(s) en hauteur
Système de service : Système d'appel d'urgence obligatoire	Véhicule sans indication de version	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	02/11/2026	03/11/2026

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Contrôles

Problèmes détectés


Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Données personnelles / -	Non Conforme	A réaliser



002	Pavillon / Extérieur Extérieur [1]	Dépôt chimique	Lustrage

003	Pare-brise / Avant	Cassé	Réparation




004	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Peint	Rayure	Réparation






005	Porte / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

006	Entrée de porte / Intérieur Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable



007	Aile / Arrière Gauche [2]	Enfoncement	Acceptable



008	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Echange



009	Recharge kit secours / -	Manquant	Echange



010	Garniture de hayon ou malle / Arrière	Rayure	Smart repair







011	Hayon / Porte de coffre / Arrière	Enfoncement	Acceptable




012	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Enfoncement	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



013	Aile / Arrière Droit [3]	Enfoncement	Smart repair





014	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Peint	Rayure	Réparation






015	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair




016	Porte / Avant Droit	Rayure	Acceptable



[1] Ov
[2] X2
[3] X3

Éléments amovibles

- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Gilet de sécurité
- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Trousse à pharmacie
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pneus principaux

Avant Gauche	PIRELLI	205/55/16 Toutes saisons	7 mm
Avant Droit	PIRELLI	205/55/16 Toutes saisons	7 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	205/55/16 Toutes saisons	7 mm
Arrière Droit	MICHELIN	205/55/16 Toutes saisons	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Avant droit



Odomètre


Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Autre




Autre



Autre



Autre



Autre



Autre



Données personnelles / - / Non Conforme




Pavillon / Extérieur Extérieur / Dépôt chimique



Pavillon / Extérieur Extérieur / Dépôt chimique



Pare-brise / Avant / Cassé



Pare-brise / Avant / Cassé



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Entrée de porte / Intérieur Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Compresseur kit réparation pneumatique / - / Manquant



Recharge kit secours / - / Manquant



Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure




Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure



Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure



Hayon / Porte de coffre / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.