NOx:	**18.2**	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	**0.16**	mg/km
Partikelzahl:	**1.77**	$*10^{10}km^{-1}$
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m^{-1}
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: **60.00**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: **60.00**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	**211** g/km	**9.3** l/100km	- Wh/km
Mittel	**156** g/km	**6.8** l/100km	- Wh/km
Hoch	**132** g/km	**5.8** l/100km	- Wh/km
Höchstwert	**147** g/km	**6.5** l/100km	- Wh/km
Kombiniert	**153** g/km	**6.7** l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	- km
Elekrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	**ja**
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	**e24 28 29**
3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen	
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	**2.00** g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung		
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	

Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen		
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +120 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:
TPMS, ESS, eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	**ja**
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	**ja**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

BMW AG

046CC0156193

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **000865** VVS **00086 5** TSN **DEI**
DE 00 001061 WBA11AT070CP03948 2049362

WBA11AT070CP03948

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3C**
	Variante:	**11AT**
	Version:	**IAW400K0**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**420i**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000606-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000040-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-O30**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100355-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000011-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**EV-0000042-WBA-1**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA11AT070CP03948**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2023-07-05**

mit dem in der am
2023-05-17
erteilten Genehmigung
e1*2007/46*2126*08
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) **06.07.2023** (Datum)

(Unterschrift) Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	1 Achse 2	-
3.1	Das Fahrzeug ist:	-

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2851** mm
5.	Länge:	**4768** mm
6.	Breite:	**1852** mm
7.	Höhe:	**1384** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1765** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1778** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2185** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**990** kg
	Achse 2:	**1240** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**3785** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**1600** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**75** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: B48B20A , 2: -
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**4;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1998** cm³
26.	Kraftstoff: **Benzin**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**135.00** kW bei **5000** min⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	- kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.250	**3.360**	**2.172**	**1.720**	**1.316**	**1.000**	**0.822**	**0.640**

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes **2.813**

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**236** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1573** mm	2. **1612** mm		
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:				
	1: **225/50 R17 98 Y**	**7,5Jx17/ET30**	**A**	**C1**	
	2: **225/50 R17 98 Y**	**7,5Jx17/ET30**	**A**	**C1**	

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AE**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**BLAU**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**2;1 links, 1 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**4**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**87.70** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3750** min⁻¹
	Fahrgeräusch:	**70.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**1846** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**172.6** N
47.1.3.1	f1	**-0.229** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.03192** N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)	
CO:	**237.2**	mg/km
THC:	**21.5**	mg/km
NMHC:	**17.5**	mg/km

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Sitz vorne links Sitzbezug, verschmutzt, reinigen



Bild 15 : Sitz vorne links Sitzbezug, verschmutzt, reinigen




Bild 16 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Sitz 1. Reihe rechts Sitzbezug, verschmutzt, reinigen



Bild 19 : Sitz 1. Reihe rechts Sitzbezug, verschmutzt, reinigen



Bild 20 : Türverkleidung vorne links eingerissen




Bild 21 : Türverkleidung vorne links eingerissen



Bild 22 : LM Felge vorne rechts zerkratzt

DEKRA-Nr: 0542 / 035135 / 2026 / B090136000452 vom 09.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	09.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 109 µm bis 190 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Seitenwand hinten links. Keine gnaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.10.2023	Letzte Zulassung	04.10.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	420i Cabrio
Aufbauart	Cabriolet	Türen	2
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11AT070CP03948
HSN / TSN	0005 / DEI	Schlüssel-Nr.	10137957
Km-Stand abgelesen	20373	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	135	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Knieairbag für Fahrer, Airbag: Kopf- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflage Mittelkonsole vorn, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Tractions Control (DTC), Einstiegsleisten, Fahrerlebnisschalter, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten schwarz hochglänzend, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Schwarz, Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung, M Hochglanz Shadow Line, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Polster: Leder Vernasca mit Dekorsteppung, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrer, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn, TeleServices, Verdeck: Cabrioverdeckt, Verglasung: Akustikkomfortverglasung Frontscheibe, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
4UR	Ambientes Licht
	Lackierung: Metallic
248	Lenkrad: Lenkradheizung
430	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
2VC	Räderzubehör: Reifenpannenset
536	Standheizung
387	Windschutz

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 30.06.2026 bei Kilometerstand 18.610
bis Wartung verbleiben:	14.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Türverkleidung vorne links eingerissen, erneuern (Bild 20, 21)
2. LM Felge vorne rechts zerkratzt, smart repair (Bild 22)
3. Sitz vorne links Sitzbezug, verschmutzt, reinigen (Bild 14, 15)
4. Sitz 1. Reihe rechts Sitzbezug, verschmutzt, reinigen (Bild 18, 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 16, 17)