









Bmw 3 Touring (G21N)(2022->)

VIN	WBA81CY050FP66337
Immatriculation	
Kilométrage	129172 KM
Première immatriculation	21/03/2023
Couleur carrosserie	GRIS



Compteur



Immatriculation



VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur

Porte arrière gauche

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	MEM - Mémoire






Porte avant droit

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement



Pare-chocs

Type	Rayures griffures (PC peint)
Mode de réparation	MEM - Mémoire

Annexe Photographies des dommages Intérieur

Garniture dossier siège AVG

Type Taches

Mode de réparation F - Forfait










Nettoyage intérieur complet

Type Plus de deux éléments tâchés

Mode de réparation F - Forfait








Garniture de montant centrale droit

Type	Griffes avec arrachement de matière
Mode de réparation	F - Forfait

Annexe Photographies des dommages contrôles spécifiques

Controles pneumatiques













Planche de photographies commerciales






TMK













