
BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0307S53268



Beschreibung

Kennzeichen AI66541	**Zulassungsdatum** 11/04/2025	**Laufleistung** 35514 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Schrägheck	**CO2** 132 g/km	**Hubraum** 1499 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 125 KW

Bewertungsdetails


Bewertungsort
AKB Buch

Mängel


#	Element	Defekt	Korrektur
001	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair
	 		
002	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
	  		
003	Stoßfängerleiste / Hinten Rechts Lackiert : Ja / Verchromt : Nein	Kratzer	Lackieren





004	Tür / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
005	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
006	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen





007	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren








008	Spoiler / Vorne	Kratzer	Lackieren




009	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
010	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Ersetzen


011	Klebesatz / Vorne	Steinschlag	Ersetzen
012	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen

013	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair




014	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen




Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [x] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz


Vorne Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	3 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	3 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung


Navigation



Spare Tyre




Vin


Sonstige


Sonstige



Sonstige



Sonstige



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer


Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Stoßfängerleiste / Hinten Rechts / Kratzer


Stoßfängerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer


Stoßfänger / Vorne / Kratzer


Spoiler / Vorne / Kratzer


Spoiler / Vorne / Kratzer


Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Tür / Vorne Rechts / Kratzer


Tür / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer