Rapport d'évaluation



CITROEN C5 Aircross 1

-

VIN	VR7A4DGLSPL066116
Première immatriculation	31/10/2023

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VR7A4DGLSPL066116	Transmission	Avant
Type de carrosserie	SUV	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	31/10/2023	Couleur intérieur	Noir
Type de carburant	Hybride rechargeable	Couleur carrosserie	Bleu Foncé
Marque	CITROEN	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	C5 Aircross 1	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitesses	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Certificat immatriculation (original)	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Original
Nbre clés télécommandes	2	Entretien	Oui
Manuel d'utilisation	Oui		

OPTIONS

Camera de recul	Oui	Nature de peinture	Metallisé

Rapport d'évaluation

DOMMAGES

Intérieur




1 | Revêtement assise siège AVG

Type de dommage	Sale
Mode de réparation	Nettoyer




2 | Revêtement assise ARG

Type de dommage	Sale
Mode de réparation	Nettoyer




9 | Garnit. couvercle AR

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable

Extérieur






3 | Jante alum. ARD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable


Rapport d'évaluation





4 | Jante alum. AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**





5 | Porte ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**






6 | Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**

Rapport d'évaluation





7 | Moulure d'aile ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




8 | Aile AVD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

Rapport d'évaluation

Photos commerciales

















