Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



MERCEDES-BENZ E-Klasse

MERCEDES-BENZ E 300 e 9G-TRONIC AMG Line Limousine, 4-türig, Automatik, 9-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**W1K2130531B061691**
Kilometerstand (km)	**100.118**
Erstzulassungsdatum	**07.09.2022**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**211 PS**
Leistung kW	**155 kW**
Polsterart	**Leder und Alcantara**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Metallic -> Selenitgrau metallic**
Interieurfarbe	**Polster: Ledernachb. ARTICO/Microf.DINAM -> Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser DINAMICA schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11587558**	Besichtigt am	**05.11.2026 10:43:49**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**14/09/2026,98453**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Pirelli	245/40 R 19 98 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Pirelli	245/40 R 19 98 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	275/35 R 19 100 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	275/35 R 19 100 V	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
2 | Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
3 | Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
4 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
5 | Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren


SCHÄDEN

[Unclassified]





1 | Türverkleidung hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


2 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Alufelge glanzgedreht hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






4 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung
Airbag: Kneebag für Fahrer	Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer kombinierter Thorax-/Pelvisbag	Airbag: Windowbags links/rechts
Akustischer Umfeldschutz	Ambientebeleuchtung mit 64 Farben und 3 Farbzonen	AMG Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel
AMG Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug	AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit schwarzen Gumminoppen	Anti-Blockier-System (ABS)
Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappabar	ATTENTION ASSIST kann typische Anzeichen von Müdigkeit über das Fahrerverhalten erkennen und den Fahrer vor zunehmender Müdigkeit oder Unaufmerksamkeit warnen	Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar Wagenfarbe lackiert mit asphärisch gewölbtem Spiegelglas und integrierter LED-Blinkleuchte
Basisdienste Pannenmanagement Wartungsmanagement Unfallmanagement Telediagnose Fahrzeugferndiagnose	Bordcomputer	Brems-Assistent, aktiv bestehend aus Abstands- und Kollisionswarnung, situationsgerechter Bremsunterstützung sow autonomer Bremsfunktion für vorausfahrende Fahrzeuge und querende Fußgänger
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte	DYNAMIC SELECT Die DYNAMIC SELECT Fahrprogramme verändern das Fahrverhalten Ihres Mercedes auf Knopfdruck. Darüber steuern Sie beispielsweise die Charakteristik von Motor Getriebe, Fahrwerk und Lenkung passend zur Fahrsituation: Ob dynamisch im Sport-Modus, ganz entspannt im Comfort-Modus oder besonders sparsam im Eco-Modus. Sie bestimmen den Sti Ihrer Fahrt.
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) mit Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem - vereint ausgewogenen Fahrkomfort und hohe Fahrstabilität. Dank des passiven Dämpfungssystems genießen Sie auf jeder Straßenoberfläche ein souveränes Fahrerlebnis: Abrollverhalten, Dämpfungswirkung und Stabilisierung werden kontinuierlich automatisch an den aktuellen Untergrund angepasst.	Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach
Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC inklusive DIRECT SELECT Wählhebel und DIRECT SELECT Lenkradschaltpaddles	Head-up Display	Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung
Innenhimmel Stoff schwarz	Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO	KEYLESS-GO Start-Funktion
Klima: Vorklimatisierung Genießen Sie Ihr Wohlfühlklima schon beim Einstieg. Dazu stellen Sie einfach vorab Zeit und Temperatur ein - über Mercedes me oder an der Headunit. Wenn Sie den Innenraum beim Ladevorgang heizen oder kühlen, bleibt zudem die Batterieleistung beim Start erhalten.	Klimatisierungsautomatik THERMATIC - mit 2 Klimazonen - Temperatur für Fahrer und Beifahrer getrennt regulierbar - Feinstaub-Aktivkohlefilter zur Staub- und Geruchsreduktion - Umluftschaltung mit Komfortfunktion - Sonnen- und Beschlagsensor - Fondraumbelüftungsdüsen	Kofferraumdeckel-Komfortschließung
Kopfstützen (5)	Lackierung: Metallic -> Selenitgrau metallic	Lackierung: Uni
Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt Dieses Ladekabel, auch Mode 2 Kabel genannt, ermöglicht Ihnen das Aufladen der Fahrzeugbatterie an der Haushaltssteckdose mit bis zu 1,8 kW (230 V, 1-phasig, 8A) und passt für Steckdosen des Typs E/F CEE 7/7	LED High Performance-Scheinwerfer - Abblendlicht in LED-Reflexionstechnik - Fernlicht in LED-Reflexionstechnik - Signallicht mit trifunktionaler Fackel für Tagfahrlicht, Positionslicht und Fahrtrichtungsanzeiger in LED-Technik - Adaptive Voll-LED-Heckleuchten	Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa Schwarz - sportliches Lenkrad im 3-Doppelsp.-Des.,unten abgeflacht - Ausführung in Leder Nappa, im Griffbereich perf. - horizontale Doppelspeich.in Schw.hochglänzend, vertikale Doppelspeichen Silberchrom - Schaltpaddles in Silberchrom - Steuerung über Touch-Bedienfelder: links: Kombiinstrument, TEMPOMAT u.Limi bzw.Aktiver Abstands-Assist.DISTRONIC rechts: Multimediasys. B. Audio-Lautstärke und Titelauswahl, Telefonie und Navigation) Berührungsempfindlichkeit über Media-Display einstellb.
Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung	Mercedes-Benz Notrufsystem kann im Notfall für den entscheidenden Zeitvorteil sorgen. Über ein Kommunikationsmodul mit eigener SIM-Karte wird bei einem Unfall automatisch ein Notruf ausgelöst, der die Zeit bis zum Eintreffen von Rettungskräften verkürzen kann. Der Notruf kann auch manuell ausgelöst werden, um schnelle Hilfe zu organisieren.	Mittelkonsole Holz Esche schwarz offenp.
Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz	Mittelkonsole mit Spontanablage -Ablagefach unter der Armauflage mit 2 USB-Anschlüssen (Typ C) und offener Ablage auf der Rückseite -Cupholder vorne und hinten -Ablagefächer in den Türverkleidungen mit Getränkehaltern -abschließbares, klimatisiertes Handschuhfach -Brillenfach in der Dachbedieneinheit (entfällt mit MBUX Interieur-Assistent)	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
Navigation: Festplatten-Navigation Mercedes-Benz Look and Feel der Navigation, alle Kartendaten auf Festplatte gespeichert schnelle Festplatten-Navigation aktuelle Kartendaten durch 3 Jahre kostenlose Kartenupdates (ab Erstzulassung, fahrzeugbezogen) Zieleingabe per Touchfunktion oder Sprachbedienung Routenberechnung inkl. Zwischenzielen zahlreiche Routen-Optionen (Eco, Anhänger, Schnelle, Kurze, Automatisch usw.) sowie Meide-Optionen (Autobahnen, Fähren, Tunnel, Mautstraßen, unbefestigte Straßen, Autozüge, Vignettenstraßen)	Ottopartikelfilter	Paket: Ablage-Paket - Doppelcupholder in der Mittelkonsole - Kartentaschen an der Rückseite der Vordersitze - Netz auf dem Kofferraumboden (gilt nicht für Plug-in-Hybride) - Klappbox unte dem Kofferraum-/Laderaumboden (gilt nicht für Plug-in-Hybride) Taschenhaken unter der Hutablage (nicht für Plug-in-Hybride).

Paket: AMG Line Exterieur -AMG spezifische Frontschürze mit A-Wing, Frontsplitter in Chrom, sportlich-markanten Lufteinlässen mit vertikalen Streben sowie aerodynamisch geformten Flics in Schwarz hochglänzend -AMG Seitenschwellerverkleidungen -Kühlerverkleid.m.Einfassung in Schw.hochglän.:Diamantgrill m.Pins in Chrom -45,7 cm (18") AMG LM-Räder im 5-Doppelsp.-Des., VA 245/45 R 18 auf 8 J x 18 ET 43, HA 275/40 R 18 auf 9 J x 18 ET 53 -Bordkantenz.u.Fenstereinfass.in poliertem Alu. -Bremsanlage m.größ.Bremssch.	Paket: Business	Paket: Fahrassistenz-Paket Plus
Paket: Night für AMG Line Exterieur	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera	Paket: Public-Charging - Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt (Aufladen der Fahrzeugbatterie an der Wallbox oder an öffentlichen Ladestationen mit bis zu 11 kW (Ty 2, 3-phasig, 16 A)) - Remote und Charging Services Plus
Paket: Sitzkomfort - vielfältige elektrische und manuelle Einstellmöglichkeiten für die Vordersitze zur Anpassung an die spezifischen Körper- und Komfortansprüche von Fahrer- und Beifahrer - 4-Wege-Lordosenstütze - elektrische Sitzkissenneigungsverstellung - elektrische Höhenverstellung - elektrische Lehnenverstellung - mechanische Sitzkissentiefenverstellung um 6 cm mit Beinauflagen-Pad - mechanische Längsverstellung - mechanische Kopfstützenverstellung	Paket: Spiegel	Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA
PRE-SAFE-System Das System kann kritische Fahrsituationen bereits im Vorfeld erkennen und bei drohender Unfallgefahr vorbeugende Maßnahmen zum Insassenschutz einleiten. Zum Funktionsumfang gehört, neben der reversiblen Gurtstraffung und anderen Maßnahmen, neuerdings auch PRE-SAFE Sound.	Räder: AMG Leichtmet. im 5-Doppelsp.Des.	Radio: Erweiterte Funktionen MBUX - Personalisierung (Profile) und Vorhersage-Funktionen - LINGUATRONIC mit natürlichem Sprachverstehen - Aktivierung über Hey Mercedes - Wifi-Hotspo Internetradio
Radio: MBUX Multimediasystem Genießen Sie Schönheit und Intelligenz eines digitalisierten Multimediasystems. Sie entscheiden, welche Informationen es anzeigt. Freuen Sie sich auf ein Volldigitales Cockpit bestehend aus 2 Displays mit einer Bildschirmdiagonale von jeweils 10,25 Zoll mit Touch-Funktion für das Media-Display. - Bluetooth Schnittstelle - USB - SD-Karte / SDHC-Karte - Doppeltuner-Radio - Onlinefähiges Multimediasystem	Radiozubehör: Digitales Radio Digitalradio bietet Ihnen noch mehr Information und Entertainment durch deutlich mehr Programme. Wählen Sie Ihre persönlichen Lieblings-Sender. Gleichzeitig steigert der klare, rauschfreie Empfang den Hörgenuss.	Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung vor Mercedes me connect Diensten Das Kommunikationsmodul (LT bietet Ihnen ein klares Plus an Komfort und Sicherheit. Es verknüpft das Fahrzeug ständig mit dem Internet - damit Sie hilfreiche Dienste wie die Live Traffic Information von Mercedes connect nutzen können. Zwei Mobilfunkantennen und eine LTE-fähige SIM-Karte sorgen für eine schnelle Verbindung.
Reifendruckkontrolle überwacht permanent den Fülldruck aller vier Reifen	Remote Services Plus -Kommunikationsmodul -Mercedes me Dienste Fernabfrage Fahrzeugstatus Programmierung Standheiz./-belüft. Tür-Fernschließ.u.-entriegel. Schiebedach/Fenster m.Fernschließ.u.-öffnung inkl.Lüftungsfunk. Personalisier. Fahrzeugstandort Fahrzeugortung Geograf.Fahrzeugüberw. Parkservice-Überwach. Auffindfunktion (Remote Vehicle Finder) Benachrichtigung bei Überschreit.der Fahrgeschwindig. Send2Car-Fun. Unfall- u.Pannenmanagem. Wartungsmanagem. Telediagn. Fahrzeugferndiagno. Softw.-Upd.	Scheibenwischer mit Regensensor - mit 2 Sensitivitätsstufen - d elektronisch gesteuerte Regensensor macht das Fahren bei ungünstiger Witterung entspannter - das System erkennt, ob die Scheibe benetzt ist, und sorgt bei aktiviertem Intervallwischen je nach Niederschlag automatisch für die passende Wischfrequenz der Scheibenwischer
Servolenkung	Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung - auf den äußeren Sitzplätzen im Fond - Das System ermöglicht eine schnelle und sichere Befestigung von i-Size und ISOFIX Kindersitzen im Fond für bestmöglichen Schutz des Kindes bei einem Unfall. Top Tether-Befestigungspunkte bieten zusätzliche Sicherheit durch die Verankerung des Kindersitzes hinter den Fondkopfstützen.	Sitze: Sitzheizung für Fahrer/Beifahrer
Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar	Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar - elektrische Einstellung für Sitzhöhe und Lehnenneigung - mechanisch für Längsverstellung und Kopfstützen	Steckdose: 2 USB-Anschlüsse im Fond
Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung SPEEDTRONIC	Touchpad - in die Mittelkonsole integriert, inklusive einer Handauflage - Ein- und Mehrfingergesten, Wischbewegungen sowie Zoom-Gesten durch Spreizen und Zusammenziehen der Finger - erkennt Schriftzeichen in Handschrift: Buchstaben, Sonderzeichen und Zahlen - eindeutige haptische Rückmeldung	Verglasung: Wärmedämmend dunkel get Glas
Wärmedämmendes Glas grün rundum inkl. Heckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas	Warnweste für Fahrer	Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW
Wegfahrsperre elektronisch inklusive Schließanlage mit 3-Kanal-Funk-Fernbedienung im elektronischen Schlüssel in Chromoptik, optischer Schließrückmeldung und Notöffnung (anerkannt von AZT und TÜV)	Zentralverriegelung	Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	**110**	Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	**113**
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	**130**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	**121**
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	**118**	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**135**
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**141**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**136**
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**150**	Lackschichtdicke Dach (µm)	**125**
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**130**		

FAHRZEUGBILDER





