
Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	M135i xDrive Aut. (F40)	Fuel type	Petrol
Mileage	71,486	kW	225
VIN	WBA7L110607P06226	cc	1,998
First registration date	1/31/2024	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

		Maintenance date	Mileage
Type of maintenance	Maintenance digital		
Registration certificate original	No	6/25/2026	67,789 km
Mileage till next Maintenance	18,000		

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Wing FR	Dent(s)	Paintless dent repair

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Shutter / cover	Scratch(es)	Replace
3 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Smart repair


Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
4 | Bodywork	Not original part	No repair

Damages

Exterior






2 | Wing FR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Interior

1 | Shutter / cover

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


Comments: Einstieg vorne links




3 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages










4 | Bodywork

Damage type	Not original part
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: komplett hohe Lackmessung




Checks and data fields



Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires



Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	Michelin	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	Michelin	3.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	Michelin	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	Michelin	4.0 mm


Commercial photos

































BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2018
WBA7L110607P06226
2085 kg
-- kg
1- 1120 kg
2- 1020 kg
80788 MÜNCHEN
5 AOC 988

EQUIPMENT BY MANUFACTURER

18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 556 M	19" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 552 M Bicolor mit Sportreifen	5 Sitzplätze
Abgasnorm EU6 rde II	Abgedunkelte Verglasung	Ablagemöglichkeiten
Ablagenpaket	Active Guard Plus	Adaptiver LED-Scheinwerfer
AGM-Batterie 70 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktive Geschw.regelung+Stop&Go Funktion
Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go Funktion	Aktiver Fussgängerschutz	Alarmanlage
Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage	Armauflage vorne
Aufmerksamkeitsassistent	Auspuffendrohrblenden	Aussenspiegel Anklappfunktion
Außenspiegel elektrisch verstell-& beheizbar	Außenspiegelpaket	Ausstattungspaket Professional
Auto Start Stop Funktion	Automatische Heckklappenbetätigung	Batterie im Motorraum
Begrüßungslicht	Beifahrerairbag-Deaktivierung	Bicolor Ceriumgrau matt
Blow-by-Heizer	BMW Controller	BMW Head-Up Display
BMW ID	BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage
BMW LM-Rad Doppelsp. 552M STD	BMW Niere in Mesh-Design	BMW xDrive
Bordcomputer	Bordliteratur deutsch	Center-Lock-Schalter
Check-Control	CO2 Umfang	Condition Based Service
Connected Drive Services	Connected Package Professional	Crash-Sensor
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhimmel anthrazit
Dachzierleisten in Wagenfarbe	Deaktivierung Airbag Beifahrer	Doppeltonfanfare
Dreipunkt- Sicherheitsgurte	Driving Assistant	Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen	Einsatzteile Seitenschweller und Heckdiffusor in spezifischer Geometrie in Schwarz hochglänzend	Einstiegsleisten
elektrisch	elektromechanisch	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)
EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerfußstütze M spezifisch	Fahrerlebnisschalter
Fahrzeugschlüssel	Favoritentasten	Fensterheber
Fernlichtassistent	Fondsitze	Fussmatten Velours
Gangwahlhebel mit M spezifischer Kennzeichnung für Handschalter	Garantie 2 Jahre	Gepäckraumleuchte
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter
Getriebe: 8-Gang Steptronic Sport	Grösserer Krafstofftank FRFK RKF HO Flash	Größerer Kraftstofftank
Guidance Paket	Haltegriffe	Handschuhkasten
Harman/Kardon Surround Sound System	Harman/Kardon Surround Sound System	Head-Up Display
HiFi Lautsprechersystem	hinten	Hochglanz Shadow-Line
inkl. 2 Fernbedienungen	Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenbeleuchtung	Innenspiegel automatisch abblendend	Instrumentenkombination mit M spezifischer Anzeige
Integrierte Betriebsanleitung	Interieurleisten illuminated Berlin	Interieurleisten Illuminated Boston
Kältemittel R1234yf	Kennzeichenlicht in LED-Technik	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik	Komfort Paket
Komfortzugang	Komfortzugang, schlüsselloser Zugang zum Fahrzeug, inkl. Vorfeldbeleuchtung in den Türaußengriffen	Kopfairbag für die 4 äußeren Sitzplätze
Lautsprechersystem Stereo mit 6 Lautsprechern	LED-Scheinwerfer	Lenkradheizung
Lenksäulenverstellung	Leuchtweitenregulierung	Lichtpaket

links und rechts	Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst.
Lufteinlässse vorn links und rechts mit Akz	M Aerodynamikpaket	M Dachhimmel anthrazit
M Fußstütze mit Metalleinleger	M Fußstütze und M Pedalerie	M Heckspoiler
M Hochglanz Shadow Line	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen	M Lederlenkrad
M Leuchten Shadow Line	M Schriftzug an der Seitenwand vorn	M Shadow Line mit erweitertem Umfang
M Sicherheitsgurte	M spezifische Fußmatten	M Sportbremse
M SPORTBREMSE, ROT HOCHGLAENZEND	M Sportbremse, Rot hochglänzend	M Sportdifferential
M Sportfahrwerk	M sportlenkung	M SPORTPAKET PRO
M Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Metallic-Lackierung	Mittelkonsole
Modellschriftzug	Multifunktion für Lenkrad	Nierengitter in Mesh-Optik
Nierenrahmen	Ölsensor für Niveau und Qualität	Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000
Otto-Partikelfilter (OPF)	Park Distance Control (PDC)	Parkassistenzsystem
Parkbremse mit Autohold-Funktion	Parking Assistant	Performance Control
Polsterung Stoff Trigon/Alcantara	Polsterung Stoff Trigon/Sensatec	Premium-Paket
Radschraubensicherung	Regensensor	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenreparatur-Set	Schaltpunktanzeige
Schaltwippen am Lenkrad	Scheibenwischer	Schließsystem mit Zentralverriegelung
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz	Servotronic
sichtbar	Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer	Sitzverstellung elektrisch mit Memory	Skyscraper Grau metallic
Sondersteuerung Bluetooth/WiFi Modul	Sonnenblenden	Sonnenschutzverglasung
Speed Limiter	Spiegelkappen	Sport-Automatik Getriebe
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch	Steckdose (12 V)
Stoßfängersystem	Telefonie mit Wireless Charging	Teleservices
Traktionskontrolle	Uni-Lackierung Alpinweiss	Verzurrösen im Gepäckraum
vorn mit "M135i"- Schriftzug	Wärme-/ Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz	WLAN Hotspot
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN