VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) (177)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Innerorts (4)			Wh/km
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)

Gewichtet, kombiniert (4)	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC_{AC}) (178)
	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H;7.5Jx17 OS 50.5
235/60R18 Min 98H;7.5Jx18 OS 50.5
235/55R19 Min 98H;7.5Jx19 OS 50.5
255/45R20 Min 98H;8Jx20 OS 52.5
255/45R20 Min 98H;9Jx20 OS 38.5
255/40R21 Min 98H;8.5Jx21 OS 49.5
255/40R21 Min 98H;9Jx21 OS 38.5
265/35R22 Min 98H;9Jx22 OS 43
M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:
KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

VOLVO
Volvo Car Corporation

VOLVO

046CC0166409
www.PS-Team.de

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	U
	Variante:	UZK5
	Version:	UZK5VD0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC60
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (1):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm_2):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm_2):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2020_246K5D-YV1-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2019_0001-YV1-1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-027
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-1946SPAHi246D-1-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-EU6D_LNTSCRFASC-YV1-1
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	N/A
0.4	Fahrzeugklasse:	
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1UZK5V5R1750129
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20230627
	mit dem in der am:	20230331
	erteilten Genehmigung:	e4*2007/46*1220*18

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) — 20230627 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2 und Räder:	4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):		1, Vorn.
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:		non-automated

Hauptabmessungen

4.	Radstand:				2865	mm
4.1	Achsabstände:	1-2:	2-3:	3-4:		mm
5.	Länge:				4708	mm
6.	Breite:				1902	mm
7.	Höhe:				1643	mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:			1912	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:			1943	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2460	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		1:	1240	kg
			2:	1280	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4760 kg			
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines				
18.1	Deichselanhängers:			2300	kg
18.3	Zentralachsanhängers:	2300 kg			
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100 kg			

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:		VOLVO	
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor:		D420T8	
22.	Arbeitsverfahren:	Kompressionszuendung, Viertakt.		
23.	Reiner Elektroantrieb:		Nein	
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:		NOVC-HEV	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:		4 in Reihe.	
25.	Hubraum:		1969	cm^3
26.	Kraftstoff:		Diesel	
26.1	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor		Fahrzeug mit Einstoffbetrieb	
27.	Höchstleistung			
27.1	Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor)	145 kW bei	4000	min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung: (Elektromotor)		10	kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor)		8	kW
28.	Getriebe (Typ):		Automatisch	

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	3.329
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	N/A

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. 1653 mm 2. 1657 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK)und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Vorne:	235/60R18 107H; 7.5Jx18 OS 50.5 / A / C1
	Hinten:	235/60R18 107H; 7.5Jx18 OS 50.5 / A / C1

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

VOLVO

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AC Sport-Kombi
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel			
	Standgeräusch:	70 dB(A) bei der Motordrehzahl:	2850	min^{-1}
	Drive-by:	68 dB(A)		
47.	Abgasnorm:		Euro 6 AP	
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:			
47.1.1	Prüfmasse:		2021	kg
47.1.2	Querschnittsfläche:		2.610	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 :		N/A	cm^2
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0	f0	124.4 N		
47.1.3.1	f1		0.235	N/(km ^{2}
47.1.3.2	f2	0.04275 N/(km/h)		
47.2	Fahrzyklus			
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b		
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{DSC}):		N/A	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No		
48.	Abgasverhalten:			
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007*2018/1832AP	

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
246.1			30.8	58.9	0.28	0.00^{E+11}

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):				0.50	m^{-1}
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):					
	Vollständige RDE-Fahrt:	NO_x: 80.0 mg/km		Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11}	#/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO_x: 80.0 mg/km		Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11}	#/km

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2Emissionen (4)		Kraftstoffverbrauch (4)		Strohmverbrauch (EC) (4)
Niedrig (4)	186	g/km	7.1	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	165	g/km	6.3	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	141	g/km	5.4	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	165	g/km	6.3	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Kombiniert (4)	160	g/km	6.1	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

49.3	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	Ja
49.3.1	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	e5 32
49.3.2	Gesamteinsparungen von CO -Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):	
49.3.2.2	Einsparungen durch WLPT:	1.24



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Motorhaube, biologischer Rückstand




Bild 13 : Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Tür vorne links, Eindellung an Kante




Bild 17 : Stoßfängerverkleidung vorne, Druckstelle und zerkratzt



Bild 18 : Stoßfängerverkleidung vorne, Druckstelle und zerkratzt




Bild 19 : Stoßfängerverkleidung vorne, Druckstelle und zerkratzt




Bild 20 : Stoßfängerverkleidung vorne, Druckstelle und zerkratzt




Bild 21 : Stoßfängerverkleidung vorne, Druckstelle und zerkratzt



Bild 22 : Dach, biologischer Rückstand



Bild 23 : Dach, biologischer Rückstand



Bild 24 : Einstieg hinten links, Innenverkleidung, zerkratzt



Bild 25 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 26 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 27 : Frontscheibe, zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	454331
Hersteller	VOLVO
Model	XC60
Variante	Core 2.0 B4 MHEV
Listenpreis	50.092,43
VIN	YV1UZK5V5R1750129
Erstzulassungsdatum	1.2.2024
Kennzeichen	M MC1241

Schadensfälle der int. Belegnummer: 454331 27.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025106880	21.04.2025	| Stoßfänger hinten	7.964,83

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0542 / 043934 / 2026 / B074294002435 vom 15.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	15.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 83 µm bis 121 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.02.2024	Hersteller	VOLVO
Typ / Verkaufsbez.	XC60 B4 D Core	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1UZK5V5R1750129	HSN / TSN	9101 / BTJ
Schlüssel-Nr.	40517307	Km-Stand abgelesen	26548
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	145
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Vapour Grau / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
	rechts	235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
2	links	235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	6 mm
	rechts	235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Airbag, Beifahrerseite abschaltbar, Airbag, Knieairbag für Fahrer, Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle insassen, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Android Infotainmentsystem, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch), Außentemperaturanzeige, Bergabfahrhilfe HDC, Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachkantenspoiler, Dachreling in Schwarz (integriert), Dieselpartikelfilter, Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem, Digitale Instrumentierung 2. Gen., Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn, Electronic Stability Controll (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle, Elektronische Differentialsperre, Erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterumrandung in Chrom, Festbremsautomatik, Frontgrill im Wasserfall-Design in hochglänzendem Schwarz, Gepäckraum-Trennnetz, Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn, Heckklappenautomatik, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Innenraumbeleuchtung, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem), Keyless Start, Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch), Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch), Lackierung: Uni, Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Kunststoff, Laderaumrollo, Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern, Notfall-Bremsleuchen, Paket: Parkassistenz, Parkbremse (elektrisch), Parktickethalter, Polsterung: Premium-Textil Komfortsitze, Radio: Audiosystem High Performance Sound, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay, Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallfelgen 18"-5-Speichen-Design, Räder: Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion, Safety Assistance, Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch), Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz, Start-/Stop-Technologie, Steckdose, Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar), Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1028	Anhängerkupplung (semielektrisch)
871	Frontscheibenheizung
P0004	Paket: Licht-Paket
P0008	Paket: Winter-Paket
179	Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 27.01.2026 bei Kilometerstand 21.186

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube, biologischer Rückstand, smart repair (Bild 12)
2. Dach, biologischer Rückstand, smart repair (Bild 22, 23)
3. Tür vorne links, Eindellung an Kante, drücken (Bild 16)
4. Stoßfängerverkleidung vorne, Druckstelle und zerkratzt, instandsetzen (Bild 17, 18, 19, 20, 21)
5. Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, zerkratzt (Bild 27)
Sitz vorne links, Außenverkleidung, zerkratzt
Einstieg hinten links, Innenverkleidung, zerkratzt (Bild 24)
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 25)
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 26)