Historial del Vehiculo -9120-NDK

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
9120-NDK	26/03/2026	33197	REV Long Life 01	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
9120-NDK	26/03/2026	33197	REV Long Life 01	Serv inspección 30000 KM
9120-NDK	26/03/2026	33197	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W20 OEM
9120-NDK	26/03/2026	33197	REV Long Life 01	Filtro aceite
9120-NDK	26/03/2026	33197	REV Long Life 01	Líquido lavaparabrisas
9120-NDK	26/03/2026	33197	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos
9120-NDK	26/03/2026	33197	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
9120-NDK	03/07/2026	47634	4 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 205/65R17 100Y XL CINTC3 / Turismo/ VERANO
9120-NDK	03/07/2026	47634	4 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
9120-NDK	03/07/2026	47634	4 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 205/65R17 100Y XL CINTC3 / Turismo/ VERANO
9120-NDK	03/07/2026	47634	4 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 205/65R17 100Y XL CINTC3 / Turismo/ VERANO
9120-NDK	03/07/2026	47634	4 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 205/65R17 100Y XL CINTC3 / Turismo/ VERANO

Informe de tasación



BMW X1
XDRIVE25E

VIN	WBA21EF0705340191
Primera matriculación	8/7/2025
Kilometraje del vehículo	48.455 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	18/8/2026 12:47:38	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	8/7/2025
Modelo	X1	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WBA21EF0705340191	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Documento de matriculación	N/A		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	2		


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	7,4 mm	Pirelli	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	7,6 mm	Pirelli	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	8,1 mm	Pirelli	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	7,7 mm	Pirelli	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



11 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Espoiler Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Capó

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Aceptable



6 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable







9 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Revestimiento del Paragolpes Tras Ctro

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




12 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



13 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



15 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



16 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



17 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



18 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



19 | Llanta Alu Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



20 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Fotos comerciales





