Historial del Vehiculo -9051-MGJ

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
9051-MGJ	27/11/2024	79665	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PIEZA CIERRE ALETA D.D.
9051-MGJ	27/11/2024	79665	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9051-MGJ	27/11/2024	79665	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. DCHA.
9051-MGJ	27/11/2024	79665	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. DCHA.
9051-MGJ	27/11/2024	79665	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PLASTICO PASE ALETA D.D.
9051-MGJ	24/06/2026	195704	AVERIA SISTEMA ELECTRICO	MANO DE OBRA
9051-MGJ	24/06/2026	195704	AVERIA SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura
9051-MGJ	24/06/2026	195704	CALENTADORES BUJIAS	mano de obra
9051-MGJ	24/06/2026	195704	CALENTADORES BUJIAS	Bujias
9051-MGJ	24/06/2026	195704	CALENTADORES BUJIAS	Bobina encendido nº 1
9051-MGJ	20/08/2024	81849	REV 075.000	Arandela / tapón cárter
9051-MGJ	20/08/2024	81849	REV 075.000	Filtro aceite - ECONOMIC - Economic
9051-MGJ	20/08/2024	81849	REV 075.000	M.O. General
9051-MGJ	20/08/2024	81849	REV 075.000	Aceite motor - 00W30 ACEA
9051-MGJ	20/03/2026	177670	REV 180.000	M.O. General
9051-MGJ	20/03/2026	177670	REV 180.000	Arandela / tapón cárter
9051-MGJ	20/03/2026	177670	REV 180.000	Filtro aceite - ECONOMIC - Economic
9051-MGJ	20/03/2026	177670	REV 180.000	Filtro aire - ECONOMIC - Economic
9051-MGJ	20/03/2026	177670	REV 180.000	Aceite motor - 00W30 ACEA
9051-MGJ	20/03/2026	177670	REV 180.000	Serv inspección 180000 KM
9051-MGJ	18/07/2025	137922	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 225 45 YR17 94 Y / 4x4 VERANO
9051-MGJ	18/07/2025	137922	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 225 45 YR17 94 Y / 4x4 VERANO
9051-MGJ	18/07/2025	137922	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
9051-MGJ	18/07/2025	137922	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 225 45 YR17 94 Y / 4x4 VERANO
9051-MGJ	18/07/2025	137922	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 225 45 YR17 94 Y / 4x4 VERANO
9051-MGJ	17/08/2023	17604	REV 015.000	Aceite motor - 00W30 ACEA
9051-MGJ	17/08/2023	17604	REV 015.000	M.O. General
9051-MGJ	17/08/2023	17604	REV 015.000	Arandela / tapón cárter
9051-MGJ	17/08/2023	17604	REV 015.000	Serv inspección 15000 KM
9051-MGJ	17/08/2023	17604	REV 015.000	Filtro aceite - ECONOMIC - Economic
9051-MGJ	17/02/2025	111424	REV 120.000	Aceite motor - 00W20 ACEA
9051-MGJ	17/02/2025	111424	REV 120.000	M.O. General
9051-MGJ	17/02/2025	111424	REV 120.000	Filtro aceite - Nueva
9051-MGJ	17/02/2025	111424	REV 120.000	Arandela / tapón cárter
9051-MGJ	17/02/2025	111424	REV 120.000	Filtro aire - Nueva
9051-MGJ	17/02/2025	111424	REV 120.000	Líquido frenos - DOT3 OEM - Nueva
9051-MGJ	17/02/2025	111424	REV 120.000	Filtro combustible

9051-MGJ	17/02/2025	111424	REV 120.000	Serv inspección 120000 KM
9051-MGJ	16/01/2026	168114	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 225 45 YR17 94 Y / 4x4 VERANO
9051-MGJ	15/11/2024	96892	REV 090.000	Filtro aceite - Nueva
9051-MGJ	15/11/2024	96892	REV 090.000	Arandela / tapón cárter
9051-MGJ	15/11/2024	96892	REV 090.000	Aceite motor - 00W30 ACEA
9051-MGJ	15/11/2024	96892	REV 090.000	Serv inspección 90000 KM
9051-MGJ	15/11/2024	96892	REV 090.000	M.O. General
9051-MGJ	15/11/2023	34105	REV 030.000	líquido de frenos
9051-MGJ	15/11/2023	34105	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
9051-MGJ	15/11/2023	34105	REV 030.000	M.O. General
9051-MGJ	15/11/2023	34105	REV 030.000	Aceite motor - 00W30 ACEA
9051-MGJ	15/11/2023	34105	REV 030.000	Filtro aceite - ECONOMIC - Economic
9051-MGJ	15/11/2023	34105	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
9051-MGJ	15/06/2026	194272	REV 195.000	Filtro aceite - Nueva
9051-MGJ	15/06/2026	194272	REV 195.000	Aceite motor - 00W20 API
9051-MGJ	15/06/2026	194272	REV 195.000	Serv inspección 195000 KM
9051-MGJ	15/06/2026	194272	REV 195.000	MANO DE OBRA
9051-MGJ	15/06/2026	194272	REV 195.000	Tasas reciclado residuos
9051-MGJ	15/06/2026	194272	REV 195.000	Arandela / tapón cárter
9051-MGJ	15/06/2026	194272	REV 195.000	Filtro antipolen - ECONOMIC - Economic
9051-MGJ	14/02/2024	49062	REV 045.000	M.O. General
9051-MGJ	14/02/2024	49062	REV 045.000	Arandela / tapón cárter
9051-MGJ	14/02/2024	49062	REV 045.000	Aceite motor - 05W30 ACEA1
9051-MGJ	14/02/2024	49062	REV 045.000	Filtro aceite - Nueva
9051-MGJ	14/02/2024	49062	REV 045.000	Serv inspección 45000 KM
9051-MGJ	13/06/2025	128137	REV 135.000	Arandela / tapón cárter
9051-MGJ	13/06/2025	128137	REV 135.000	M.O. General
9051-MGJ	13/06/2025	128137	REV 135.000	Aceite motor - 00W30 ACEA
9051-MGJ	13/06/2025	128137	REV 135.000	Filtro aire - ECONOMIC - Economic
9051-MGJ	13/06/2025	128137	REV 135.000	Filtro aceite - ECONOMIC - Economic
9051-MGJ	13/06/2025	128137	REV 135.000	Serv inspección 120000 KM
9051-MGJ	11/07/2025	136973	NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. IZDA.
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. DCHA.
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	84221J7001 - CINTA ADH. ALETA T.D. ANTIGRAVILLA
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ANAGRAMA PORTON TRAS. CEED
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. DCHA.
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA DEL. IZDA.
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA IZDA.
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. IZDA.
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA DCHA.
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA DCHA.
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. IZDA.
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. IZDA.
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES T.

9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA IZDA.
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PORTON TRAS. C/LUNA ROTA
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: EMBLEMA PORTON TRASERO
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	86613J7300 - GUIA IZDA. PARAG.T. UNIÓN A ALETA
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	84211J7001 - CINTA ADH. ALETA T.I. ANTIGRAVILLA
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES T.
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
9051-MGJ	11/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. PARAGOLPES T.
9051-MGJ	10/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES DEL. P/PARKING
9051-MGJ	10/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	84221J7001 - *PROTECTOR ANTIGRAVILLA DCHO
9051-MGJ	10/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9051-MGJ	10/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	86300J7000 - EMBLEMA PARAG.D. RESTYLING
9051-MGJ	10/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	84211J7001 - *PROTECTOR ANTIGRAVILLA IZDO
9051-MGJ	10/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
9051-MGJ	10/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CAPOT DELANTERO
9051-MGJ	10/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	29110J7500 - *CUBRE CARTER
9051-MGJ	10/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. PARAGOLPES DEL. P/PARKING
9051-MGJ	10/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - EMBLEMA PARAG.D. RESTYLING
9051-MGJ	10/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES DEL. P/PARKING
9051-MGJ	10/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
9051-MGJ	10/05/2024	66000	REV 060.000	Filtro aceite - ECONOMIC - Economic
9051-MGJ	10/05/2024	66000	REV 060.000	Aceite motor - 00W30 ACEA
9051-MGJ	10/05/2024	66000	REV 060.000	Filtro aire - ECONOMIC - Economic
9051-MGJ	10/05/2024	66000	REV 060.000	Arandela / tapón cárter
9051-MGJ	10/05/2024	66000	REV 060.000	M.O. General
9051-MGJ	09/05/2024	79665	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9051-MGJ	09/05/2024	79665	COLISIÓN CON CONTRARIO	86300J7000 - EMBLEMA PARAG.D. RESTYLING
9051-MGJ	09/05/2024	79665	COLISIÓN CON CONTRARIO	
9051-MGJ	09/05/2024	79665	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES DEL. FACE LIFT-GT LINE D-01/23
9051-MGJ	09/05/2024	79665	COLISIÓN CON CONTRARIO	- - *MATRICULA DELANTERA
9051-MGJ	09/05/2024	79665	COLISIÓN CON CONTRARIO	86350J7DB0 - REJILLA DELANTERA REST.D/11-20 NEGR BRILLAN
9051-MGJ	09/05/2024	79665	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: REJILLA DELANTERA REST.D/11-20 NEGR BRILLAN
9051-MGJ	09/05/2024	79665	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. PARAGOLPES DEL. FACE LIFT-GT LINE D-01/23
9051-MGJ	09/05/2024	79665	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
9051-MGJ	09/05/2024	79665	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES DEL. FACE LIFT-GT LINE D-01/23
9051-MGJ	09/05/2024	79665	MATERIALES	
9051-MGJ	09/05/2024	79665	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
9051-MGJ	09/05/2024	79665	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C- - EMBLEMA PARAG.D. RESTYLING
9051-MGJ	09/05/2024	79665	COLISIÓN CON CONTRARIO	
9051-MGJ	05/08/2024	79084	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 225 45 YR17 94 Y / Turismo VERANO
9051-MGJ	05/08/2024	79084	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
9051-MGJ	05/08/2024	79084	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 225 45 YR17 94 Y / Turismo VERANO
9051-MGJ	05/08/2024	79084	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 225 45 YR17 94 Y / Turismo VERANO
9051-MGJ	05/08/2024	79084	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 225 45 YR17 94 Y / Turismo VERANO

9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES T. PARK
9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: DIAGNOSIS VEHICULO
9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	95720J70001K - SENSOR PARAGOLPES T. LAT. DCHO.
9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	86636J7300 - *SOPORTE DCH.PARAG.T.
9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: SPOILER PARAGOLPES T.
9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. PARAGOLPES T. PARK
9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: INSERTO IZDO. PARAG.T.
9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: SPOILER PARAGOLPES T.
9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: INSERTO DCHO. PARAG.T.
9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - PEQ. MATERIAL
9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	86635J7300 - SOPORTE CEN.PARAG.T. DE TRAVIESA A PATR
9051-MGJ	04/12/2025	164875	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
9051-MGJ	04/09/2025	145282	REV 150.000	Bujía
9051-MGJ	04/09/2025	145282	REV 150.000	Arandela / tapón cárter
9051-MGJ	04/09/2025	145282	REV 150.000	Aceite motor - 00W30 ACEA
9051-MGJ	04/09/2025	145282	REV 150.000	Filtro aceite - Nueva
9051-MGJ	04/09/2025	145282	REV 150.000	Serv inspección 150000 KM
9051-MGJ	04/09/2025	145282	REV 150.000	M.O. General
9051-MGJ	02/12/2025	162021	REV 165.000	Filtro aceite - Nueva
9051-MGJ	02/12/2025	162021	REV 165.000	M.O. General
9051-MGJ	02/12/2025	162021	REV 165.000	Aceite motor - 00W30 ACEA
9051-MGJ	02/12/2025	162021	REV 165.000	Arandela / tapón cárter
9051-MGJ	02/12/2025	162021	REV 165.000	Serv inspección 150000 KM
9051-MGJ	01/07/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: TECHO CARROCERIA
9051-MGJ	01/07/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9051-MGJ	01/07/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
9051-MGJ	01/07/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: TECHO CARROCERIA
9051-MGJ	01/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
9051-MGJ	01/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA.
9051-MGJ	01/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
9051-MGJ	01/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9051-MGJ	01/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA DEL. DCHA.
9051-MGJ	01/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. BAJO PUERTA D.
9051-MGJ	01/06/2026	192300	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. BAJO PUERTA D.

Informe de tasación



KIA CEED TOURER

TOURER 1.0 MHEV 88KW (120CV) TECH DCT

VIN	U5YH5812GPL148763
Primera matriculación	26/4/2023
Kilometraje del vehículo	199.326 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	26/8/2026 13:36:40	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	KIA	Primera matriculación	26/4/2023
Modelo	CEED TOURER	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	U5YH5812GPL148763	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,0 mm	Pirelli	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	2,0 mm	Pirelli	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica


DAÑO


Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control






2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



3 | Interior

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Comentarios: Falta compresor, bote vacío



6 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Exterior





4 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pulimentar**

Fotos comerciales





