
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Vincent SIMON, Vertreter des Herstellers
AUTOMOBILES PEUGEOT, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :



0.1.	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers)	: **PEUGEOT**
0.2.	Typ	: **M**
	Variante	: **R**
	Version	: **HNSU-S1PH00**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **5008**
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.	(...) Kennung der Interpolationsfamilie	: IP-HNS____ATN83445-VF3-0
0.2.3.2.	(...) Kennung der ATCT-Familie	: AT-HNS_____0402-VR3-0
0.2.3.3.	(...) Kennung der PEMS-Familie	: 2-VF3-EQ
0.2.3.4.	(...) Kennung der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___MP21ATN82050-VR3-0
0.2.3.5.	(...) Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie :	
0.2.3.6.	(...) Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung	:
0.2.3.7.	(...) Kennung der Verdunstungsprüffamilie	: EV-HN_E2SD____3402-VR3-0
0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
AUTOMOBILES PEUGEOT - 2-10 bld de l'Europe, 78300 Poissy, Frankreich

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
--

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : **VF3MRHNSUMS149398**

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : **07/06/2021**

mit dem in der am **07/04/2021** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0534*17** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris, den 07/06/2021

Monsieur Vincent SIMON
Responsable Programmation Distribution

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 14/06/2021

A. PUELS
PEUGEOT DEUTSCHLAND
Homologation
D - 65423 Rüsselsheim

K-Nr.: 68473
FX952543

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Antriebsachsen (*)	:	1 Achse 1 -
3.1.	Das Fahrzeug nicht automatisiert		-

Hauptabmessungen

4.	Radstand	:	2840 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	:	2840 mm
5.	Länge	:	4641 mm
6.	Breite	:	1844 mm
7.	Höhe	:	1651 mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1505 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1551 kg
16.1.	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand	:	2160 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	1150 kg
		2.:	1200 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	3260 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	1100 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	600 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	70 kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine	:	PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	:	HN05
22.	Arbeitsverfahren :		4-Takt / Fremdzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs :		-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	:	3 in Reihe
25.	Hubraum	:	1199 cm³
26.	Kraftstoff:		Benzin
26.1.			Einstoffmotor

27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :	
	Benzin	96 kW bei 5500 U/min
28.	**Getriebe (Typ)**	: automatisch
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	: 0.2459
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0557	0.0951	0.1449	0.1922	0.2296	0.2825	0.3496	0.4202	0

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	: 188 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1.: 1601 mm
		2.: 1610 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 215/65 R17 103V - 7J17ET42 - C1 A
		2.: 215/65 R17 103V - 7J17ET42 - C1 A

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	: AF
40.	Farbe des Fahrzeugs	: schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links, 2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 7
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	-

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) *(**) (Höchst- und Mindestwert)*

www.PS-Team.de
046CC0110947

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : 74 dB(A) bei der Motordrehzahl : 3750 U/min - Fahrgeräusch : 70 dB(A)
47. Abgasnorm : **Euro 6 AP**
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1649 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 108.1 N
47.1.3.1. f1 : 0.072 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.03953 $N/(km/h)^2$
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AP**

1.2. Prüfverfahren : Typ I

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	435.1	24.4	21.8	29.7	-	-	0.83	2.89×10^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6×10^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6×10^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 28 29
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	2.1

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß VO (EU) 2017/1151

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert	Gewichtet, kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	183	146	126	159	149	
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	8.1	6.5	5.6	7	6.6	

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	215/65 R17 90H 7.00J17 ET42	225/55 R18 90H 7.50J18 ET49	205/55 R19 90H 7.00J19 ET38	- -	- -	- -		
A2	215/65 R17 90H 7.00J17 ET42	225/55 R18 90H 7.50J18 ET49	205/55 R19 90H 7.00J19 ET38	- -	- -	- -		

-

Modèle déposé © Stellantis



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : 2. Radsatz



Bild 13 : Tür vorne rechts Einstieg, zerkratzt




Bild 14 : Winterreifen vorne, unter 4mm



Bild 15 : Winterreifen vorne, unter 4mm

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	356318
Hersteller	Peugeot
Model	5008
Variante	Active Pack 1.2 PureTech 130
Listenpreis	30.075,63
VIN	VF3MRHNSUMS149398
Erstzulassungsdatum	1.7.2021
Kennzeichen	E HC5432

Schadensfälle der int. Belegnummer: 356318 28.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024115805	25.10.2024	| Stoßfänger vorne	3.557,14
2024115809	23.10.2024		

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0306 / 048511 / 2026 / B089626000135 vom 19.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	19.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 112 µm bis 155 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.07.2021	Hersteller	PEUGEOT
Typ / Verkaufsbez.	5008 PureTech 130 EAT8 Stop & Start Active Pack	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF3MRHNSUMS149398	HSN / TSN	3003 / AYJ
Schlüssel-Nr.	10422210	Km-Stand abgelesen	85533
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 17 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
rechts	215 / 65 R 17 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
2 links	215 / 65 R 17 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
rechts	215 / 65 R 17 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 17 103 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W /S	3 mm
215 / 65 R 17 103 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W /S	3 mm
215 / 65 R 17 103 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W /O	6 mm
215 / 65 R 17 103 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W /O	6 mm

W/ Winter; /S Schaden; /O Original;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Active Safety Brake und Frontkollisionswarner, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag vorn und hinten, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegelkappen in Wagenfarbe lackiert, Berganfahrhilfe, Bordcomputer, Chromzierleisten oberhalb der Seitenfenster, Deckenleuchte vorn und hinten, 2 Leselampen vorn, in Reihe 2 und in Reihe 3, Dekoreinlagen "Spray" mit Karbon-Optik für Türverkeidungen und Armaturentafel, Dekorleiste an der Armaturentafel und in der Türverkleidung in satiniertem Chrom, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 12,3"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fahrmodischalter (Normal, ECO und Sport), Fensterheber vorn und hinten elektrisch, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürze in Chrom-Optik, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Stufen-Automatikgetriebe EAT8, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel automatisch abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Heckleuchten mit 3D-Effekt, LED-Scheinwerfer (Eco), LED-Tagfahrlicht und LED-Blinklicht vorn, Lackierung: Copper Braun, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lenkrad:kleines Multifunktionslenkrad unten und oben abgeflacht, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Nebelscheinwerfer, Notbremsassistent, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audioanlage RCC, Radio: Mirror Screen, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB +, Radiozubehör: Multifunktionaler Touchscreen mit 8"-Farbbildschirm, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen "Chicago" 17 Zoll, Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray), Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Schaltwippen am Lenkrad, Schlüsselloses Startsystem, Servolenkung, elektrisch, Sitze: 2 Zusatzsitze für 3. Sitzreihe, Sitze: 3 separate Einzelsitze in Reihe 2, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Steckdose (3) 12 Volt, Stop&Start-System, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen im Kofferraum 4 Stück, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
0MM0	Lackierung: Sonderlackierung metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 20.01.2026
nächste Wartung:	am 19.01.2027 bei Kilometerstand 105.080

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Winterreifen vorne, unter 4mm,
   erneuern (Bild 14, 15)
2. HU, abgelaufen, erneuern

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts Einstieg, zerkratzt, (Bild 13)
Motorhaube, Steinschläge, auslegen,
Stoßfänger hinten Ladekante, verschrammt,

Fehlende Teile

1. 2.Hauptschlüssel