MACADAM

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo


Marca:	**Lynk & Co**	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	
Modello:	**01**	N. Telaio:	**L6TCX2E74PE045242**
Carburante:		Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	**30/10/2023**
Chilometraggio:	**91123 km**	Numero di porte:	**5**

Riepilogo dei danni

Davanti	3
Destra	3
Dietro/posteriore	3
Interni	1
Ruote	4
Sinistra	3

Immagini commerciali











Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	**sì**	Tetto apribile elettrico	**sì**	Tetto panoramico	**sì**

Danni

Calotta retrovisore esterno dx
Rotto
Sostituire e dipingere
Destra





Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote







Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote






Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote





Chiave Keyless
Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Interni



Cofano anteriore
Graffiature
Verniciatura
Davanti







Fanale post. parte est. Dx
Rotto
Sostituire
Dietro/posteriore



Modanatura dx paraurti Post.(quando separate)
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore







Parabrezza
Rotto
Sostituire
Davanti





Parafango ant. Sx
Graffiature
Verniciatura
Sinistra

Parafango post. Dx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra




Paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti





Paraurti post.
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Porta ant. Dx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra





Porta ant. Sx
Graffiatura
Verniciatura
Sinistra





Porta post. Sx
Graffiatura
Verniciatura
Sinistra





Pneumatici

Davanti Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/W
Altro
5,0 mm
Davanti Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/W
Altro
5,0 mm
Dietro Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/W
Altro
6,0 mm
Dietro Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/W
Altro
6,0 mm

Controllo

Categoria	**Berlina**	Cerchi	**In lega**
Copribagagli	**sì**	Libretto di circolazione	**sì**
Libretto di circolazione	**Originale**	Libretto di manutenzione	**No**
Livello carburante	**25**	Motore funzionante	**sì**
Numero di cavetti di ricarica (normale)	**1**	Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	**1**
Numero di chiavi totali	**2**	Numero di poggiateste rimuovibili	**3**
Numero di porte	**5**	Numero di posti	**5**
Tipo di vernice	**metallico**		

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.