49. CO_2-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100 km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m^3] / [L]	Sonstige [L]
Innerorts						
Außerorts						
Kombiniert						
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 28 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]: 2.02

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m^3] / [L]	Sonstige [L]
Niedrig	154			6.8		
Mittel	118			5.2		
Hoch	106			4.7		
Extra hoch	128			5.7		
Kombiniert	123			5.4		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1463##NO.30: A2 max 1457###NO 16.2.: with trailer axle 2:+44 kg##NO 35.:##185/60 R15 84H#6,0JX15 ET38;##215/40 R17 87V#7,0JX17 ET46;##215/45 R16 86H#7,0JX16 ET46;##185/60 R15 88H M+S#6,0JX15 ET38;##195/55 R15 85H M+S#6,0JX15 ET43;##195/55 R15 85H M+S#6,0JX15 ET38;##

MTU - R 8626
GJ-941323

26. JULI 2022
Der Landrat
des Main-Taunus-Kreises
im Auftrag

046CC0131127
www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	SKODA
0.2.	Typ:	5J
	Variante:	ACDKLDX01
	Version:	NFM5FM5DF0024BIN1C2A
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	FABIA
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-PQ26ZZZ_A0_0523-TMB-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT Familie:	AT-6C0_0V_0270_000-TMB-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	08-SKx-715W_5J_DKLD_FM5_0_A_1_5-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-MQ200_5F_20_001-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00218_00_000-TMB-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-NJ_DGW_D_ARAGAA-TMB-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Name und Anschrift des Herstellers:	ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav II 293 01 Mladá Boleslav Czech Republic
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	On the left or right B-pillar, glued or bonded
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	In the engine compartment, right
0.10.	Fahrzeug - Identifizierungsnummer:	TMBJP6NJ7PZ006114
0.11.	Produktionsdatum des Fahrzeugs:	28.06.2022

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e8*2007/46*0319*15, erteilt am 20.04.2022
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 28.06.2022

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Mlada Boleslav, 28.06.2022

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Axle 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs :	non-automated
4.	Radstand [mm]:	2455
4.1.	Achsabstand [mm]:	2455
5.	Länge [mm]:	4313
6.	Breite [mm]:	1732
7.	Höhe [mm]:	1478
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1136
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1180
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1585
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	810 / 810
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	2585
18.	Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1000
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	560
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	50
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	*DKL??????*
22.	Arbeitsweise:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Reiner Elektroantrieb:	no
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3; in Line
25.	Hubraum [cm^3]:	999
26.	Kraftstoff:	petrol
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	70.00 bei 5000
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	

28. Getriebe (Typ): manual

Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1. Übersetzungsverhältnisse:	3.769	1.955	1.281	0.927	0.740				
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625				
28.1.3. Gesamtübersetzung:									

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	189
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1441 / 1435
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Achse 1:	215/45 R16 86H / 7,0JX16 ET46 / C / C1
	Achse 2:	215/45 R16 86H / 7,0JX16 ET46 / C / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	black
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	
46.	Geräuschpegel	
	Standgeräusch [dB(A)] bei min^{-1}:	73.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	70.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V_{ind}:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1254
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
96.6	0.514	0.02897

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	262.2	18.6	15.1	23.9	-----	-----	0.7600	1.32E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

2.2. Prüfverfahren: Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	-----
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km] / Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0 / 6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0 / 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Sitz vorne links Sitzbezug, verschlissen, erneuern



Bild 20 : Sitz vorne links Sitzbezug, verschlissen, erneuern



Bild 21 : Sitz vorne rechts Sitzlehnenbezug, verschlissen, erneuern



Bild 22 : Sitz vorne rechts Sitzlehnenbezug, verschlissen, erneuern



Bild 23 : Sitz vorne links Sitzlehnenbezug, verschlissen, Gebrauchsspur



Bild 24 : Sitz vorne rechts Sitzlehnenbezug, verschlissen, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	384025
Hersteller	Škoda
Model	Fabia
Variante	Best of 1.0 TSI
Listenpreis	18.659,66
VIN	TMBJP6NJ7PZ006114
Erstzulassungsdatum	1.7.2022
Kennzeichen	MTK-R 8626

Schadensfälle der int. Belegnummer: 384025 05.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024107857	14.04.2024	| Windschutzscheibe gerissen	
2024117629	14.04.2024	| Beifahrerseite Tür hinten| Fahrerseite Tür hinten| Fahrerseite Tür vorne| Heckklappe| Motorhaube| Windschutzscheibe gerissen	0,00

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0235 / 064077 / 2026 / B085033000735 vom 30.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	29.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 126 µm bis 225 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.Lackschichtdicke geringfügig erhöht;keine Montagespuren erkennbar.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.07.2022	Letzte Zulassung	26.07.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Fabia Combi 1.0 TSI Best of	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJP6NJ7PZ006114	HSN / TSN	8004 / ASS
Schlüssel-Nr.	10461498	Km-Stand abgelesen	82293
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	70
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 16 86 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S /O	5 mm
rechts	215 / 45 R 16 86 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S /O	5 mm
2 links	215 / 45 R 16 86 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S /O	6 mm
rechts	215 / 45 R 16 86 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
185 / 60 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	5 mm
185 / 60 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	5 mm
185 / 60 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
185 / 60 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorn, Allergenfilter, Anschlussgarantie für 3 Jahr, max. 50 000 km, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel und Mittelkonsole in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument, Bordcomputer mit 4,2" Bildschirm (schwarz/weiß) zur Anzeige, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachreling, Schwarz, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektromechanische Servolenkung, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fahrwerk: Aerofahrwerk, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent, Fußmatten, Gepäcknetztrennwand, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage mit Intervallschaltung, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Klimaanlage Climatronic, Kofferraumabdeckung einrollbar sowie herausnehmbar, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Hauptscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht sowie LED-Rückleuchten, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Tagfahrlicht in den Hauptscheinwerfern integriert, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad aus Leder mit Chromelementen, Lenkrad: höhen- und längseinstellbar, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Multikollisionsbremsassistent (MKB), Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer, Ottopartikelfilter, Paket: Ablage, Paket: Comfort, Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radio: Skoda Surround Soundsystem, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SKODA Media Command für Infotainmentsystem Amundsen, Radiozubehör: SmartLink+, Radiozubehör: Sprachsteuerung für Infotainmentsystem Amundsen, Regensensor inkl. Fahrlichtassistent sowie automatische Innenspiegelabblendung, Reifendrucküberwachung, Räder: 16"-Leichtmetallfelgen Aronia Platinum, glanzgedreht, Räder: Reifen-Mobilitäts-Set, SKODA Care Connect, SKODA Infotainment Online, Schriftzug am Fahrzeug, Sicherheitsgurte, Sitze: Beheizbare Vordersitze sowie beheizte Scheibenwaschdüsen, Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Rücksitzbank und -lehne 60:40 geteilt umklappbar, Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegeln, Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergierückgewinnung, Sunset, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Türeinstiegsleisten vorn, Warnwestenfach in den Vordertüren, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung und 2 Funk-Klappschschlüsseln

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
YZ1	Abwahl der Anschlussgarantie
1D7	Anhängerkupplung Vorbereitung
	Lackierung: Perleffekt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	7.900 km oder 212 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Sitzkissenbezug vorne links verschlissen, erneuern
2. Sitzkissenbezug vorne rechts verschlissen, erneuern
3. Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)
4. Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitz vorne links Sitzlehnenbezug, verschlissen,
Gebrauchsspur (Bild 23)
Sitz vorne rechts Sitzlehnenbezug,
verschlissen, Gebrauchsspur (Bild 24)