INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6598NKK / WBA41FR050FW24164 / FW24164

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.814

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6598NKK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	25/08/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6598NKK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6598NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.34 h.	0.08 h.		0,00	462,96	40,00	370,94 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	32,19	10,00	28,97 €
5. Neumático dl iz - PIRELLI PZERO WINTER - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	222,63	10,00	218,07 €
6. Neumático dl dr - PIRELLI PZERO WINTER - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	222,63	10,00	218,07 €
7. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.46 h.		0,00	0,00		56,21 €
8. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.46 h.		0,00	0,00		56,21 €
9. Embellecedor iz paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.		0,00	0,00		41,96 €
10. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.	1.83 h.	7,75	0,00		100,53 €
11. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	1.83 h.	7,75	0,00		97,45 €
12. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.08 h.	17,28	0,00		182,06 €
13. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.17 h.	9,19	0,00		104,28 €
14. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		1.83 h.	7,75	0,00		89,75 €
15. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.		0,00	0,00		60,83 €
16. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.67 h.	7,07	0,00		71,36 €
17. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
18. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
22. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
23. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
24. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Embellecedor iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2491,68 €**

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

6598NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6598NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	10,81 h.	416,18 €
Total material pintura	-	56,79 €
Total Mano de Obra Pintura	13,41 h.	516,26 €
Total Recambios	-	793,22 €
Descuento recambios aplicado	-	242,46 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	709,25 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


6598 NKK


6598 NKK


420d
6598 NKK


6598 NKK






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Valores desde repost.
0.9
l/h
Total 24815 km
58.4 km
383 km
0
1
10:07
10
Power %
75
50
25
0
P
Puerta abierta.
+19.5 °C


Tapa del maletero abierta
Cierrela, por favor.
Cerrar mensaje
RESUME
CANCEL
SET
SPORT
COMFORT
ECO PRO
AUTO H
BACK
OPTIONS


Tapa del maletero abierto
Ciérrelo, por favor.
Cerrar mensaje
22.0°
22.0°
SYNC
MAX
REAR
BACK
OPTION
SPORT
COMFORT
ECO PRO




BMW
TwinPower Turbo
BMW

WBA41FR050FW24164





ConnectedDrive


LOS40 UR
10:09
C/ de las Moreras
C/ Calderona
C/ del Nogal
Ctra. Buzanca
Co. Buzanca
Buscar aquí
Ciempozuelos
612 m
100 m
22.0°
22.0°
SYNC


Puerta abierta.
10
0 km/h


ZERO
ON
OFF
inch/mm


inch/mm
5.35
OFF
ON
ZERO


inch/mm
5.39
OFF
ON
ZERO


inch/mm
6.04
OFF
ON
ZERO














GOODYEAR








EAGLE F1
ASYMMETRIC 5
Mannheim


Markheim




EXTRA LOAD
245/45R18 100Y
EAGLE
ASYMMETRIC 3
Manheim


EXTRA LOAD
100Y
245/45R18
Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim



Manheim

TREADWEAR 300 TRACTION AA
TEMPERATURE A

DOT 1N5BU JCVR 2225

Manheim
COX AUTOMOTIVE


Markham


Manheim


RADIAL
TUBELESS
MADE IN GERMANY
Manheim


Mannheim


Manheim


Manheim