Rapport d'inspection

Ayvens France
Quartier du Parc de l'Artillerie, Rue Route Sncf
13142 MIRAMAS



PEUGEOT 2008

-

Immatriculation	**GC-702-JD**
VIN	**VR3USHNKKMJ860751**
Kilométrage	**86 596 km**
Première immatriculation	**13/10/2021**
Couleur carrosserie	**Gris**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**CAT MIRAMAS**	Date de l'inspection	**28/10/2026 11:32:38**
Adresse d'inspection	**Quartier du Parc de l'Artillerie, Rue Route Sncf 13142 MIRAMAS**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**PEUGEOT**	Type de carrosserie	**SUV**
Modèle	**2008**	Nbre portes	**5**
VIN	**VR3USHNKKMJ860751**	Nbre sièges	**5**
Première immatriculation	**13/10/2021**	Transmission	**Avant**
Kilométrage	**86 596 km**	Couleur intérieur	**Gris Foncé**
Catégorie	**Vehicule particulier**	Couleur carrosserie	**Gris**

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	**Oui**	Manuel d'utilisation	**Oui**
Nbre clés total	**1**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**
Nbre clés télécommandes	**1**	Certificat immatriculation (original)	**Non**

OPTIONS

Batterie fonctionnante	**Oui**	Cache bagages	**Non**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Compresseur	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Kit réparation	**Oui**
Niveau carburant	**75**	Barres de toit	**Oui**
GPS	**Oui**	Nature de peinture	**Metallisé**
Camera de recul	**Oui**		

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	5,4 mm	Goodyear	215/65 R 17 96 H	4 Saisons	Aluminium	Non
Avant	Droite	5,7 mm	Goodyear	215/65 R 17 96 H	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	4,5 mm	Michelin	215/65 R 17 96 H	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	3,5 mm	Michelin	215/65 R 17 96 H	Eté	Aluminium	Non

DOMMAGES




Porte ARG

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Porte ARD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**







Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Cache bagages

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**E - Remplacer**



Clef de contact TC (sans insert)

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Intérieur

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**





Coin pare-chocs ARG


Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**






Pare-chocs AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





Pneu ARD

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Moulure de pare-chocs AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Moulure de pare-chocs AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**







Moulure de pare-chocs AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Porte AVG

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Porte AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**

PHOTOS COMMERCIALES











