BMW

1.5 116D (85KW)

VIN: WBA7M710607K81896



Description

N° d'immatriculation 2BUH412	**Date de 1ère immatriculation** 25/03/2022	**Odomètre** 95236 km
Couleur PHYTONICBLAU METALLIC	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
CO2 139	**Cylindrée** 1496	**Type de boîte** Manuelle
Motorisation Thermique	**Nombre de vitesses** 6	**Roues Motrices** Avant (FWD)
Puissance 85 KW		

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Climatisation manuelle
Jantes alliage	Système d'aide au stationnement	Système de navigation

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection PARC HÖDLMAYR TONGEREN	**Date de l'inspection** 30/10/2026	**Date de validation de l'inspection** 02/11/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.







002	Baguette de pare-chocs / Avant Gauche	Rayure	Echange




003	Spoiler / Avant	Enfoncement	Echange





004	Capot / -	Dépôt chimique	Lustrage





005	Pavillon / -	Dépôt chimique	Lustrage

006	Garniture montant de pare-brise / Gauche	Déchiré	Echange






007	Intérieur complet / - [1]	Tâché	Nettoyage



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

008	Sur tapis / Avant Gauche	Brûlé	Acceptable





[1] Odeur de cigarettes

Éléments amovibles

- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Double de clé
- [x] Manuel d'utilisation

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	205/55/16 Été	8 mm
Avant Droit	MICHELIN	205/55/16 Été	8 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	205/55/16 Été	8 mm
Arrière Droit	MICHELIN	205/55/16 Été	8 mm
Arrière	MICHELIN	205/55/16 Été	

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre



Navigation




Vin


Autre

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Baguette de pare-chocs / Avant Gauche / Rayure



Baguette de pare-chocs / Avant Gauche / Rayure



Spoiler / Avant / Enfoncement



Spoiler / Avant / Enfoncement



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique




Capot / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pavillon / - / Dépôt chimique



Garniture montant de pare-brise / Gauche / Déchiré




Garniture montant de pare-brise / Gauche / Déchiré



Garniture montant de pare-brise / Gauche / Déchiré



Intérieur complet / - / Tâché



Sur tapis / Avant Gauche / Brûlé



Sur tapis / Avant Gauche / Brûlé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.