allane mobility group
22346/24802

Standplatz ONLINE-VERKAUF

06.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HX -R 6999E	Fahrgestell-Nummer:	TMAK281HFPJ067845
Vertrags-Nummer:	51236093	Erstzulassung:	11.10.2022
Internes KZ:	15315065	Kilometer-Stand:	63320

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KWElektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**0,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	155	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,900
Leergewicht (kg):	1610	zul. Gewicht (kg):	2020

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **51236093**
Amtliches Kennzeichen: HX -R 6999E

Übersicht erstellt am: 06.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **51236093**

Amtliches Kennzeichen: HX -R 6999E

Übersicht erstellt am: 06.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA-Nr: 0313 / 0100034374 / 2026 / B077570001550 vom 29.09.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **HX R6999E** **FIN** **TMAK281HFPJ067845**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.10.2022	Letzte Zulassung	11.10.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Kona (OS)(2017->) / Kona Elektro 2WD	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281HFPJ067845	HSN / TSN	1349 / AFI
DAT €uropa-Code®	013450330110001	DAT Marktindex	DE002 6322
Km-Stand abgelesen	63320	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	26
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blau / UTK
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 29.09.2026 (Besichtigung 29.09.2026)

Listenneupreis nach DAT €uropa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen			**36.400,00 EUR**
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen			
Listenneupreis gesamt			**36.400,00 EUR**
Richtwert nach DAT €uropa-Code® und Marktindex			**16.506,49 EUR**
Bezugsfahrstrecke in km: 52000			
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 63320 / 11320			
Laufleistungskorrektur		-	779,10 EUR
Erstzulassungskorrektur		+	393,19 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung			**16.120,57 EUR**
Gesamtwert der Ausstattungen		+	0,00 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung			**16.120,57 EUR**
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)		+	341,57 EUR
Zwischensumme I			**16.462,14 EUR**
Zwischensumme II			**16.462,14 EUR**
Reparaturkosten (mit 115,62 EUR MwSt.)		-	724,17 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 2.512,78 EUR MwSt.)	**15.750,00 EUR**		**15.737,96 EUR**
Handelsspanne (mit 376,09 EUR MwSt.)	2.355,00 EUR	-	2.355,54 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.136,69 EUR MwSt.)	**13.395,00 EUR**		**13.382,42 EUR**

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Bremsscheiben hinten korrodiert, erneuern (Bild 8)	610	44.29	-270,17	
2. Radlauf VL verkratzt, polieren (Bild 10)	20	100	-20,00	
3. Verbandskasten abgelaufen, erneuern (Bild 13)	10	100	-10,00	
4. Wartung fällig, erneuern (Bild 14)	300	100	-300,00	
5. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren	31	100	-31,00	
6. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren	31	100	-31,00	
7. Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair	62	100	-62,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**1.064**			**-724,17 EUR**

Der Sachverständige
Ralf Bunzemeier

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Serviceanzeige



Bild 8 : Bremsscheiben hinten korrodiert




Bild 9 : Tür VR eingedellt/Lackschaden




Bild 10 : Radlauf VL verkratzt




Bild 11 : Tür VL verkratzt




Bild 12 : Tür HL verkratzt




Bild 13 : Verbandskasten abgelaufen




Bild 14 : Wartung fällig

DEKRA-Nr: 0313 / 0100034374 / 2026 / B077570001550 vom 29.09.2026

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Brenner-Str. 168, 33604 Bielefeld

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bielefeld
Otto-Brenner-Str. 168
33604 Bielefeld
Telefon 0521 / 29905-0
Fax 0521 / 29905-70
E-Mail bielefeld.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Ralf Bunzemeier
Tel. direkt 052129905-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen	**HX R6999E**	**FIN**	**TMAK281HFPJ067845**

Vertragsnummer	51236093
Auftragsnummer	ELSRM006483
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	23.09.2026, elektronisch durch Herrn Reinicke
Besichtigung	29.09.2026 um 12:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bielefeld, Otto-Brenner-Str. 168, 33604 Bielefeld

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.09.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	**mit 19% MwSt.**
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**11.256,30 EUR**	**13.395,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**13.235,29 EUR**	**15.750,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.09.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, durch Herrn Reinicke. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.09.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.09.2026 um 12:15 Uhr durch Herrn Ralf Bunzemeier bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bielefeld, Otto-Brenner-Str. 168, 33604 Bielefeld, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 113 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Herrn Aaron Patrick REINEKE, Im Kohlhof 4, 33039 Nieheim
Kennzeichen	HX R6999E
Tag der Erstzulassung	11.10.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	11.10.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Kona (OS)(2017->) / Kona Elektro 2WD
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	1349 / AFI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281HFPJ067845
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Blau
Lackierung	UTK
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	26 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	63.320 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S /O	7 mm
	rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S /O	7 mm
2	links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S /O	7 mm
	rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen 7x17, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule

(Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2600 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smart-Key, Sonderlackierung Dive in Jeju Uni, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen silber, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 14.10.2025 bei Kilometerstand 48.463. Nächste Wartung am 14.10.2026 bei Kilometerstand 63.463.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Bremsscheiben hinten korrodiert, erneuern (Bild 8); Radlauf VL verkratzt, polieren (Bild 10); Verbandskasten abgelaufen, erneuern (Bild 13); Wartung fällig, erneuern (Bild 14); Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren; Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren; Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair;

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Ralf Bunzemeier

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.