Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i3 42,2kWh (I01)	Fuel type	Electric
Mileage	50,097	kW	125
VIN	WBY8P210707K47689	cc	0
First registration date	5/11/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	5/1/2027
Next MOT test is due on, date:	5/1/2027

Maintenance date	Mileage
1/26/2026	43,064 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior


Part	Damage type	Repair mode
2 | Bumper R	Scratch(es)	Spot repair
4 | Aerial	Rodent damage	Replace


Acceptable Damages


Part	Damage type	Repair mode
1 | Door FL	Dent(s)	No repair
3 | Boot lid covering R	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior







2 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Spot repair
Cause	Use/wear

Comments: smart repair




4 | Aerial

Damage type	Rodent damage
Repair mode	Replace
Cause	Animal damage

Acceptable Damages





1 | Door FL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear







3 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields








Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	4
Interior colour	Dark Grey	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires


Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	175/60 R 19 86 Q	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	175/60 R 19 86 Q	Bridgestone	4.0 mm

Commercial photos

































BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WB78P2101K47689
770 kg
965 kg
1710 kg



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete	19" BMW i Leichtmetallräder Turbinenstyling 429 mit Mischbereifung	19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427 Reflexsilber
2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale	2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe.	3 Tasten fix vorbelegt
3-phasiges Ladekabel	4 Sitzplätze	4 Stück
4 Verzurrösen im Kofferraum	4. Taste mit Öffnung Heck	Abgedunkelte Verglasung
Ablagefach in Türverkleidung	Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole	Ablagenpaket
AC- Laden	AC-Laden Professional	Adaptiver LED-Scheinwerfer
AGM-Batterie 20 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Antiblockiersystem (ABS)
Armlehne vorne	Außenspiegelanklappung mechanisch	Außenspiegeleinstellung elektrisch
Außentemperaturanzeige	Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule	Battery Certificate
beleuchtet	Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment der Heckklappe.	Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik
Blinkleuchten in LED-Technik	Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm	BMW Drive Recorder
BMW EfficientDynamics	BMW i Interieurdesign Atelier	BMW i LM Rad Turbinenstyling 429
Bordliteratur deutsch	Bremsleuchte integriert	Comfort Paket Advanced
Concierge Service telefonischer Auskunftsdienst des BMW Call Centers. Bietet dem Fahrer individuelle	Concierge Services	Connected Drive Services
Connected Drive Services Paket	Connected eDrive Services	ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal BI Online (inkl. Zugriff auf E-Mails,
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhaltegriffe
DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer	die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs
Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang.	Driving Assistant Plus	Driving Assistant Plus, Fahrerassistenzsystem, bestehend aus:
Dunkle Instrumententafel	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	E-Motor
Einstiegsleisten	Elektrische Fensterheber vorn	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)
EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus	Fernlichtassistent
feststehend	Fluid Black mit Akzent BMW i Blau	Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar
Freisprecheinrichtung	Frontscheibe mit Graukeil	Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste
Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours	Gangwahlschalter an Lenksäule
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Getränkehalter	Getränkehalter, Aufnahme an Mittelkonsole, Getränkehalter abnehmbar.
Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer	Handschuhfach	Heck- und Frontscheibenwischer
Heckleuchten in LED- Technik	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik	Heckspoiler
hinten	Hochvoltbatterie	in Türverkleidung vorn
Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber-	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenlicht im Dachhimmel
Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display	Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze	Integriertes Differentialgetriebe
Intelligenter Notruf	Interieuroberfläche andesitsilber matt	Interieuroberflächen Andesitsilber matt
Kältemittel R1234yf	Kilometertacho	klappbar
Kleiderhaken	Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste	Klimaautomatik

Komfort-Paket	Komfortzugang	Komfortzugang, schlüsselloser Zugang zum Fahrzeug (Fahrertü Beifahrertür und Gepäckraumdeckel)
Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem	Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt	LADEKABEL (MODE 2)
Ladeklappe in Seitenwand hinten	Lautsprecher	LED- Scheinwerfer
Leder	Lederlenkrad	Lenkradkranz
Lenksäulenverstellung mechanisch	Lichtfarbe Orange	Lichtumfänge
Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe	mit Einklemmschutz	mittig
Modellschriftzug i3	Multifunktion für Lenkrad	Navigationssystem Professional
Navigationssystem Professional, Festplattengestütztes System inkl. 20 GB Speicher, z.B. für Audio	Neigung mechanisch einstellbar	nicht verstellbar
Oberfläche Carbon	Panoramaglasscheiben in Fondtüren	Park Distance Control (PDC)
Park Distance Control (PDC) hinten	Parkassistent	Parkassistenzpaket
Radio Professional inkl. MP3-Decoder	Radschraubensicherung	Real Time Traffic Information
Real-Time Traffic Information	rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion).	Regensensor
Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set	Remote Services
Rückfahrkamera	Rücksitzbank	Rücksitzlehne 2-teilig
Schnellladen Gleichstrom	schwarz	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Seitenaufprallschutz	Seitenscheiben	Servotronic
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer inkl. aktiver Luftklappensteuerung	Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer
Smartphone-Integration	Sonnenschutzverglasung reduziert bei Sonneneinstrahlung die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums	Sprachversion deutsch
Stabantenne	Standard-Ladekabel	Stärkere Stromversorgung
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole	Stoff Polster	Stoffkombination "Neutronic"
Stoßfänger in Wagenfarbe	Telefonie mit Wireless Charging	Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf
Teleservices	Türgriffe in Wagenfarbe	umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar
Uni-Lackierung Fluid Black mit Akzent BMW i Blau	USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole	verstellbar in Höhe und Länge
vorn	vorn inklusive Auflichtfunktion	vorn und hinten
Wärmepumpe	Wärmepumpe, wie die Klimaanlage im Sommer nutzt das innovative Wärmepumpensystem zusätzlich auch im	Warndreieck und Verbandskasten
Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugtasche	WLAN Hotspot
zur Ein-		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN