TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
TÜFA–TEAM GmbH
Wiesbaden
Mainzer Straße 121
65189 Wiesbaden

Besichtigungsdatum:	06.10.2026
Protokollnummer:	**48116482**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	B.Ludwig

VSSZZZ5F3P6521878

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	63.210 km
Hersteller	Seat	**Restlauf bis Service**	13.300 km
Typ/Modell	ATECA	**HU (abgelesen aus ZBI)**	06/2028
Vehicle Identification number	VSSZZZ5F3P6521878	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.968 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	19.06.2023	**Polster/Farbe**	Stoff / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Fahrzeugdach	Dach (mind. 11 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Intervall 2Jahre/30tkm - 1.2. Service) - kein Nachweis
6	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Lackmangel - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R17 94V	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94H	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R17 94H	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf)	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Sonstige	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
TÜFA–TEAM GmbH
Wiesbaden
Mainzer Straße 121
65189 Wiesbaden

Besichtigungsdatum:	06.10.2026
Protokollnummer:	**48116482**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	B.Ludwig

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	ATECA	**Laufleistung (abgelesen)**	63.210 km
Vehicle Identification number	VSSZZZ5F3P6521878	**Erstzulassung**	19.06.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
TÜFA–TEAM GmbH
Wiesbaden
Mainzer Straße 121
65189 Wiesbaden

Besichtigungsdatum:	06.10.2026
Protokollnummer:	**48116482**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	B.Ludwig


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(… sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch… - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach (mind. 11 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach (mind. 11 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach (mind. 11 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach (mind. 11 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach (mind. 11 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach (mind. 11 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad… - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad… - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad… - instandsetzen und lackieren

49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO_2 emissions			Fuel consumption [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	134	---	---	5.1	---	---
Extra-urban conditions	103	---	---	3.9	---	---
Combined	114	---	---	4.3	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---

Deviation factor (if applicable): ---

Verification factor (if applicable): -

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km] ---

Electric range: [km] ---

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): no

3.1. General code of the eco-innovation(s): ---

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol ---

LPG / NG [g/km] ---

Others [g/km] ---

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol ---

LPG / NG [g/km] ---

Others [g/km] ---

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption: [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	173	---	---	6.6	---	---
Medium	124	---	---	4.7	---	---
High	110	---	---	4.2	---	---
Extra High	136	---	---	5.2	---	---
Combined	130	---	---	5.0	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]: ---

Electric range [km]: ---

Electric range city [km]: ---

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]: ---

Electric range (EAER) [km]: ---

Electric range city (EAER city) [km]: ---

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5: ---

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+45 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45 ;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/50 R18 92W M+S#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94 V M+S#7,0JX17 ET45;##

MTK-TG 327
GN 38 7851

Der Landrat des Main-Taunus-Kreises in Alzenau
19. JAN. 2023

EC Certificate of Conf

046CC0153896

www.PS-Team.de

SEAT

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	5FP
	Variant:	SXDTTCX0
	Version:	FD7SFD7GC0044BIVL1A18AAA8M16
0.2.1.	Commercial name:	SEAT ATECA
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37SZ_A0_0555-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0249_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_5FP_DTTC_FD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7F_17_008-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	---
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00227_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	---
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585 ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right B-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZ5F3P6521878
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2022-10-20

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6394*34 issued on 2022-05-10 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-10-20

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2022-10-20

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZ5F3P6521878

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1 Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2621
4.1.	Axle spacing [mm]:	2621
5.	Length [mm]:	4381
6.	Width [mm]:	1841
7.	Height [mm]:	1615
13.	Mass in running order [kg]:	1514
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1554
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2030
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1100 / 980
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3830
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1800
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	90
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DTT
22.	Working principle:	Compression ignition/ 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1968
26.	Fuel:	diesel
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	---------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	110.00 / 3000
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	------
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28.	Gearbox (type):	automatic

	Gear	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----
28.1.	Gearbox ratios:	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2.	Final drive ratio:	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Total gear ratios:	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

29.	Maximum speed [km/h]:	202
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1575 / 1549
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1
	Axle 2:	215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	WHITE
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	75.80 / 3150
	Drive-by [dB(A)]:	67.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1630
47.1.2.	Frontal area [m²]:	--------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
112.431394	0.246000	0.037896

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	35.7	12.0	-------	26.6	37.0	-------	0.1300	0.01E11
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:		0.50
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	80.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	80.0	6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	409313
Hersteller	Seat
Model	Ateca
Variante	Style 2.0 TDI
Listenpreis	36.991,60
VIN	VSSZZZ5F3P6521878
Erstzulassungsdatum	19.6.2023
Kennzeichen	MTK-TG 327

Schadensfälle der int. Belegnummer: 409313 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024109391	17.06.2024		99,50

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn