VOLVO

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

| NEFZ-Werte | $CO_2$ Emissionen | | Kraftstoffverbrauch | |
|---|---|---|---|---|
| Innerorts: | 215 | g/km | 9.4 | l/100 km |
| Außerorts: | 138 | g/km | 6.0 | l/100 km |
| Kombiniert: | 166 | g/km | 7.3 | l/100 km |
| Gewichtet, kombiniert: | | g/km | | l/100 km |
| Abweichungsfaktor: | | | N/A | |
| Differenzierungsfaktor: | | | N/A | |

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert) | Wh/km |
| Elektrische Reichweite | km |

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

| WLTP-Werte | CO $_2$ Emissionen | | Kraftstoffverbrauch | |
|---|---|---|---|---|
| Niedrig | 268 | g/km | 11.8 | l/100 km |
| Mittel | 176 | g/km | 7.8 | l/100 km |
| Hoch | 153 | g/km | 6.8 | l/100 km |
| Höchstwert | 183 | g/km | 8.1 | l/100 km |
| Kombiniert: | 184 | g/km | 8.1 | l/100 km |
| Gewichtet, kombiniert | | g/km | | l/100 km |

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch | Wh/km |
| Elektrische Reichweite | km |
| Elektrische Reichweite innerorts | km |

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch (EC AC,weighted ) | Wh/km |
| Elektrische Reichweite (EAER) | km |
| Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) | km |

**Verschiedenes**

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR). Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H;7.5Jx17 OS 50.5 | 235/60R18 Min 98H;7.5Jx18 OS 50.5 | 235/55R19 Min 98H;7.5Jx19 OS 50.5
255/45R20 Min 98H;8Jx20 OS 52.5 | 255/45R20 Min 98H;9Jx20 OS 38.5 | 255/40R21 Min 98H;8.5Jx21 OS 49.5
255/40R21 Min 98H;9Jx21 OS 38.5 | 265/35R22 Min 98H;9Jx22 OS 43 | M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

**Nationale Information:**

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

VOLVO

**Volvo Car Corporation**



046CC0135093
www.PS-Team.de

VOLVO

# EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

| | | |
|---|---|---|
| 0.1 | Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): | VOLVO |
| 0.2 | Typ: | U |
| | Variante: | UZL1 |
| | Version: | UZL1VC0? |
| 0.2.1 | Handelsbezeichnung: | XC60 |
| 0.2.3. | Kennungen (gegebenenfalls) (r): | |
| 0.2.3.1 | Kennung der Interpolationsfamilie: | IP-2019_246L1C-YV1-1 |
| 0.2.3.2 | Kennung der ATCT-Familie: | AT-2021_0004-YV1-1 |
| 0.2.3.3 | Kennung der PEMS-Familie: | 5-YV1-023 |
| 0.2.3.4 | Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: | RL-1917SPAHi2x6C-1-YV1-1 |
| 0.2.3.5 | Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend): | N/A |
| 0.2.3.6 | Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: | N/A |
| 0.2.3.7 | Kennung der Verdunstungsprüffamilie: | EV-SPA_VEP_G3-YV1-0 |
| 0.4 | Fahrzeugklasse: | |
| 0.5 | Firmenname und Anschrift des Herstellers: | Volvo Car Corporation<br>Assar Gabrielssons vag<br>405 31 Gothenburg<br>Sweden |
| 0.6 | Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: | B-Säule, rechts, geklebt |
| | Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: | Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz |
| 0.9 | (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: | |
| 0.10 | Fahrzeug-Identifizierungsnummer: | YV1UZL1V4P1255932 |
| 0.11 | Herstellungsdatum des Fahrzeugs: | 20220918 |
| | mit dem in der am: | 20220506 |
| | erteilten Genehmigung: | e4*2007/46*1220*17 |

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt
und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) — 20220918 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

**Allgemeine Baumerkmale**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anzahl der Achsen: | 2 | und Räder: | 4 | | |
| 3. | Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): | 2, Vorn und hinten., | | | | |
| 3.1 | Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: | nicht automatisiert | | | | |

**Hauptabmessungen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Radstand: | 2865 | mm | | | |
| 4.1 | Achsabstände: | 1-2: | 2-3: | | 3-4: | |
| 5. | Länge: | 4708 | mm | | | |
| 6. | Breite: | 1902 | mm | | | |
| 7. | Höhe: | 1643 | mm | | | |

**Massen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Masse in fahrbereitem Zustand: | 1915 | kg | | | |
| 13.2 | Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: | 2016 | kg | | | |
| 16. | Technisch zulässige Höchstmassen | | | | | |
| 16.1 | Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: | 2450 | kg | | | |
| 16.2 | Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. | 1210 | kg | 2. | 1270 | kg |
| 16.4 | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: | 4850 | kg | | | |
| 18. | Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines | | | | | |
| 18.1 | Deichselanhängers: | 2400 | kg | | | |
| 18.3 | Zentralachsanhängers: | 2400 | kg | | | |
| 18.4 | Ungebremsten Anhängers: | 750 | kg | | | |
| 19. | Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: | 100 | kg | | | |

**Antriebsmaschine**

| | | |
|---|---|---|
| 20. | Hersteller der Antriebsmaschine: | VOLVO |
| 21. | Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: | B420T2 |
| | | Fremdzuendung, |
| 22. | Arbeitsverfahren: | Viertakt. |
| 23. | Reiner Elektroantrieb: | Nein |
| 23.1 | Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: | NOVC-HEV |
| 24. | Anzahl und Anordnung der Zylinder: | 4 in Reihe. |
| 25. | Hubraum: | 1969 $cm^3$ |
| 26. | Kraftstoff: | Benzin |

| | | |
|---|---|---|
| 26.1. | Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor | Fahrzeug mit Einstoffbetrieb |
| 27. | Höchstleistung | |
| 27.1 | Höchste Nennleistung: 184 kW bei 5400 $min^{-1}$ | (Verbrennungsmotor) |
| 27.3 | Höchste Nennleistung: 10 kW | (Elektromotor) |
| 27.4 | Höchste 30-Minuten-Leistung: 8 kW | (Elektromotor) |
| 28. | Getriebe (Typ): | Automatisch |

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

| 1 Gang | 2 Gang | 3 Gang | 4 Gang | 5 Gang | 6 Gang | 7 Gang | 8 Gang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

VOLVO

| | | |
|---|---|---|
| 28.1.1 | Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): | 3.329 |
| 28.1.2 | Übersetzung des Achsgetriebes: | N/A |

**Höchstgeschwindigkeit**

| | | |
|---|---|---|
| 29. | Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |

**Achsen und Radaufhängung**

| | | |
|---|---|---|
| 30. | Spurweite: | 1. 1649 mm 2. 1653 mm 3. |
| 35. | Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energie-effizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen: | Vorne: 255/45R20 105V; 8Jx20 OS 52.5 / A / Hinten: 255/45R20 105V; 8Jx20 OS 52.5 / A / |

**Bremsen**

| | | |
|---|---|---|
| 36. | Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch) | Mechanisch |

**Aufbau**

| | | |
|---|---|---|
| 38. | Code des Aufbaus: | AC Sport-Kombi |
| 40. | Farbe des Fahrzeugs: | Schwarz |
| 41. | Anzahl und Anordnung der Türen: | 5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe |
| 42. | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): | 5 |
| 42.1 | Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): | N/A |
| 42.3 | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: | N/A |

**Umweltverträglichkeit**

| | | |
|---|---|---|
| 46. | Geräuschpegel | |
| | Standgeräusch: 74 dB(A) bei der Motordrehzahl: | 3750 $min^{-1}$ |
| | Drive-by: 69 dB(A) | |
| 47. | Abgasnorm: | Euro 6 AP |
| 47.1 | Parameter für Emissionsprüfungen von Vind: | |
| 47.1.1 | Prüfmasse: | 2085 kg |
| 47.1.2 | Querschnittsfläche: | 2.610 m2 |
| 47.1.2.1 | Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 : | N/A |
| 47.1.3 | Fahrwiderstandskoeffizienten | |
| 47.1.3.0 | f0: | 145.3 N |
| 47.1.3.1 | f1: | 0.392 N/(km /h) |
| 47.1.3.2 | f2: | 0.04185 $N/(km/h)^2$ |
| 47.2 | Fahrzyklus | |
| 47.2.1 | Fahrzyklusklasse: | 3b |
| 47.2.2 | Miniaturisierungsfaktor ($f_{dsc}$): | N/A |
| 47.2.3 | Begrenzte Geschwindigkeit: | No |
| 48. | Abgasverhalten: | |
| | Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: | 715/2007*2018/1832AP |

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

| CO (mg/km) | THC (mg/km) | NMHC (mg/km) | $NO_x$ (mg/km) | THC+$NO_x$ (mg/km) | Partikelmasse (mg/km) | Partikelzahl (#/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428.7 | 13.7 | 10.6 | 32.5 | | 0.12 | $2.19^{E+11}$ |

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): $m^{-1}$

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständige RDE-Fahrt: | NOx: | 60.0 | mg/km | Partikel (Anzahl): | $6.0^{E+11}$ #/km |
| Innerstädtische RDE-Fahrt: | NOx: | 60.0 | mg/km | Partikel (Anzahl): | $6.0^{E+11}$ #/km |



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts





Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

DEKRA-Nr: 0486 / 0100046341 / 2026 / B089531000225 vom 16.10.2026

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching |
| Besichtigung | 16.10.2026 |

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 21.10.2022 | Letzte Zulassung | 21.10.2022 |
| Hersteller | VOLVO | Typ / Verkaufsbez. | XC60 B5 B AWD Ultimate Dark |
| Aufbauart | Geländewagen | Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 | Fahrzeug-Ident.-Nr. | YV1UZL1V4P1255932 |
| HSN / TSN | 9101 / BRB | Schlüssel-Nr. | 40517277 |
| Km-Stand abgelesen | 40191 | Nächste HU §29 StVZO | 11 / 2027 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Benzin/E | Zylinderanzahl | 4 / Reihenmotor |
| Leistung (kW) | 184 | Hubraum (ccm) | 1969 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Antriebsart | Allrad |
| Getriebe | Automatik / | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe | Schwarz / Metallic | Polster / Farbe | Leder / Schwarz |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 5 mm |
| | rechts | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 5 mm |
| 2 | links | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 5 mm |
| | rechts | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 5 mm |
| | Pannenset | Füllflasche haltbar bis 30.09.2026 | | | |

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Adaptive Cruise Control, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Airbag, Beifahrerseite abschaltbar, Airbag, Knieairbag für Fahrer, Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle insassen, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Allradantrieb (AWD), Ambientebeleuchtung, Android Infotainmentsystem, Armaturentafel in Lederoptik mit Kontrastnähten, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch), Außentemperaturanzeige, Bergabfahrhilfe HDC, Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachkantenspoiler, Dachreling in hochglänzendem Schwarz (integriert), Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem, Digitale Instrumentierung 2. Gen., Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn, Electronic Stability Controll (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle, Elektronische Differentialsperre, Erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterumrandung in hochglänzendem Schwarz, Festbremsautomatik, Gepäckraum-Trennnetz, Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn, Head-up Display: Grafische Einblendung von Fahrinformation in die Frontscheibe, Heckklappenautomatik, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Innenraumbeleuchtung, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem), Keyless Start, Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch), Klimaautomatik mit 4-Zonen-Temperaturregelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch), LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl, Laderaumrollo, Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Dreispeichenlenkrad, lederfrei, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern, Notfall-Bremsleuchen, Paket: Fahrerassistenz-Paket, Paket: Licht-Paket, Paket: Parkassistenz-Paket, Paket: Sitzkomfort-Paket, Paket: Winter-Paket, Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch), Parkbremse (elektrisch), Parktickethalter, Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Anthrazit, Radio: Audiosystem High Performance Sound Pro by Harman/Kardon, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallfelgen 20"-5-Y-Speichen Sport-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz, Räder: Reifendichtmittel, Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion, Safety Assistance, Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch), Sport Außenspiegel in hochglänzendem Schwarz, Sport Front- und Heckschürze, Sport-Frontgrill mit horizontalen Streben und Grilleinfassung in Hochglanzschwarz, Start-/Stop-Technologie, Steckdose, Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem, Textilfußmatten: Sport Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar), Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 1028 | Anhängerkupplung (semielektrisch) |
| 1000 | Fahrwerk: Adaptives Luftfahrwerk mit Four-C-Technologie<br>Lackierung: Metallic-Lackierung |
| 139 | Parkkamera mit 360° Surround View |
| 553 | Radio: Audiosystem Premium Sound by Bowers & Wilkins |
| 179 | Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule) |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | vollständig |
| letzte Wartung: | am 08.10.2026 bei Kilometerstand 40.172 |
| bis Wartung verbleiben: | 351 Tage oder 29.981 km (zum Besichtigungszeitpunkt) |

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.