49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom-verbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoff-verbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom-verbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	217	----	----	9.6	----	----	268
Mittel:	180	----	----	7.9	----	----	248
Hoch:	162	----	----	7.2	----	----	249
Extra hoch:	193	----	----	8.5	----	----	313
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	255
Kombiniert (erhaltend):	184	----	----	8.1	----	----	271
Kombiniert (entladend):	7	----	----	0.3	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	36	----	----	1.6	----	----	221

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): 61 (EAER innerorts): 65

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): 60 (AER innerorts): 67

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1632##NO.30: A2 max 1636###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+90 kg## NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/55 R19 101W#8,0JX19 ET39;## 235/60 R18 103V#8,0JX18 ET39;##255/45 R20 101W#8,0JX20 ET39;##235/55 R19 101H M+ S#7,0JX19 ET34;##235/65 R17 104H M+S#7,0JX17 ET34;##255/45 R20 101V M+S#8,0JX20 ET39;##

amtl. Kennz.: BM N1018 zugewiesen.
Zulassungsbesch. Teil II: GV546016 ausgestellt.
Bergheim, 06.09.2023

Audi AG

1

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

046CC0158320

www.PS-Team.de

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):		Audi
0.2.	Typ:	Variante:	Version:
	FY	XDRYAQ1	QD7AD7DK002RT61B184BIAEM8FSB30
0.2.1.	Handelsbezeichnung:		Q5 50 TFSI e
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------ - ------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------ - ------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		--------- - ---------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------ - ------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------ - ------
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:		IP-MLB42AZ_A0_0732-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:		AT-80A_0A_0045_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:		13-WAU-715W_FY_DRYA_QED7_02_A-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:		RL-DL382E7A_18_053-WAU-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:		----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:		PR-AU_00113_00_000-WAU-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:		EV-FY_APW_D_BRAJXX-WAU-1
0.4.	Fahrzeugklasse:		M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:		AUDI AG,
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:		
	An der rechten A-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Im Motorraum		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:		----------
	----------		
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		WAUZZZFY2P2176364
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:		2023-06-22

- **mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:**
  e1*2007/46*1550*39 **, erteilt am** 2022-09-07
- **zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit** Rechts **verkehr, in denen** metrische **Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und** metrische **Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.**

Ingolstadt 2023-06-22

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

V0538NA6C
V0RELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 24678 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZFY2P2176364 HSN:0588
BYI0009700riginal MEL3281812022 000180 91387921 00081

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2 , Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	Kardanwelle
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2829
4.1.	Achsabstand [mm]:	2829
5.	Länge [mm]:	4682
6.	Breite [mm]:	1917
7.	Höhe [mm]:	1641
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	2150
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	2174
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2660
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1265 / 1470
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4660
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2000
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	100
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DRY
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	OVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	1984
26.	Kraftstoff:	Hybr.B/E ext.aufl.
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	195.00 bei 5250
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	105.00
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	55.00

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	239
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1622 / 1626
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	235/60 R18 103V / 8,0JX18 ET39 / B / C1
	Achse 2:	235/60 R18 103V / 8,0JX18 ET39 / B / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	72.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	67.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	2245
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	f_0 (47.1.3.0.): 199.7; f_1 (47.1.3.1.): -0.100; f_2 (47.1.3.2.): 0.04308
47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	183.8	23.2	21.3	10.6	--------	--------	0.2000	0.74E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	--------
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km] / Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0 / 6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0 / 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 18 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 19 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 20 : Motorhaube, eingedellt, drücken



Bild 21 : HU abgelaufen



Bild 22 : Fehlteil Kofferraumabdeckung




Bild 23 : Unfallschaden vorne links



Bild 24 : Unfallschaden vorne links



Bild 25 : Unfallschaden vorne links




Bild 26 : Fahrzeuschlüssel defekt (geklebt)

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4651238
Hersteller	Audi
Model	Q5
Variante	S Line 2.0 50 TFSI e PHEV
Listenpreis	55.277,31
VIN	WAUZZZFY2P2176364
Erstzulassungsdatum	1.9.2023
Kennzeichen	BM N1018

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4651238 16.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025101582	25.01.2025	| Beifahrerseite Kotflügel vorne| Stoßfänger vorne rechts	3.287,60
2025103282	06.01.2025	| Beifahrerseite Tür hinten	
2025106413	07.05.2025	| Beifahrerseite Seitenteil hinten| Beifahrerseite Tür hinten| Reifen/Felge rechts| Stoßfänger hinten	18.787,89

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0303 / 028736 / 2026 / B078461001174 vom 01.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	01.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 170 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Erhöhte Lackschichtdicke an Türe vorne rechts
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.09.2023	Letzte Zulassung	06.09.2023
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q5 50 TFSIe quattro S tronic S line business
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZFY2P2176364
HSN / TSN	0588 / BYI	Schlüssel-Nr.	10115099
Km-Stand abgelesen	42274	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	195	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Braun		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 60 R 18 107 W	Maxxis / AP3 All Season FSL	A /O	5 mm
	rechts	235 / 60 R 18 107 W	Maxxis / AP3 All Season FSL	A /O	5 mm
2	links	235 / 60 R 18 107 W	Maxxis / AP3 All Season FSL	A /O	5 mm
	rechts	235 / 60 R 18 107 W	Maxxis / AP3 All Season FSL	A /O	5 mm
	Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Akzentflächen schwarz matt, Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense city, Audi virtual cockpit, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bergabfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff, Dachkantenspoiler, Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung, Dekoreinlagen Micrometallic silber, Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, beleuchtet, mit S-Schriftzug, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibenwischer, Hybrid-Antriebssystem PHEV, Innenbeleuchtung, Innenspiegel, automatisch abblendbar, rahmenlos, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung manuell, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Kofferraumbodenmatte, Komfortklimaautomatik 3-Zonen, Komfortschlüssel (ohne Safelock), Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, LED-Scheinwerfer:Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung u. dynamischem Blinklicht, Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW, Ladekabel mit Haushaltsstecker Typ E/F, Ladekabel mit Industriestecker CEE 16A / 400V/6 h/ lang + gerade, Ladekantenschutz in Edelstahl, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, Mittelarmlehne vorn, Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung, Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch, Nichtraucherausführung, Ottopartikelfilter, Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber), Rad: Leichtmetallräder, 18" 5-Arm-Stern, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch, Rückfahrkamera, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Stoff Synonym, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzbank plus, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Sitzheizung vorn, Sonnenblende vorn, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Start-Stop-System, Telefon: Audi Phone Box, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Trennnetz, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Verglasung: Klarglas, Verglasung: Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zierleisten schwarz, e-tron Ladesystem kompakt

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1D4	Anhängevorrichtung
	Lackierung: Metallic
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
N1M	Sitzbezüge in Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination
3Y4	Sonnenschutzrollo, manuell

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 16.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU abgelaufen, erneuern (Bild 21)
2. Unfallschaden vorne links, instandsetzen (Bild 23, 24, 25)
3. Fahrzeuschlüssel defekt (geklebt), erneuern (Bild 26)
4. Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 20)
5. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 19)
6. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 18)
7. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 13, 14, 15, 16, 17)

Fehlende Teile

1. Füllflasche
2. Kofferraumabdeckung
3. Ladekabel