Volkswagen

1.0 TSI 81KW DSG LIFE

VIN: WVGZZZCS6RY022724



Description

N° d'immatriculation 2ESY747	**Date de 1ère immatriculation** 17/01/2024	**Odomètre** 71730 km
Couleur Deep Black	**Année modèle** 2021	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
CO2 139	**Cylindrée** 999	**Type de boîte** Automatique
Motorisation Thermique	**Energie** Essence	**Nombre de vitesses** 7
Roues Motrices Avant (FWD)	**Puissance** 81 KW	

Equipements véhicule

Série

Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire	Accoudoir central AV coulissant(e)(s), avec Compartiment/Vide-poches	affichage pour niveau d'eau (essuie-vitre)
Système aide au stationnement AV et AR	Airbag conducteur et passager, Airbag passager désactivable	Airbag lat AV avec airbag central, Airbag crânien AV et AR
Alarme pour Ceintures de sécurité AV et AR	Allumage automatique des feux de croisement (système d'éclairage adaptatif) avec Leaving Home / Fonction éclairage Coming-Home	Antidémarrage (électronique)
Appuie-têtes AR (x 3)	Appuie-têtes AV sécurité optimisée	barre(s) de toit
boîte premiers secours et Triangle de présignalisation	Carrosserie: 5 portes	Ceinture de sécurité à 3 points AR central(e)
Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur de ceinture et Raidisseur de ferrure terminale, réglable(s) en hauteur	Climatisation	Clé télécommande (2) rabattable
Colonne de direction (Volant de direction) Mécanique Réglage de hauteur / profondeur	Contrôle dynamique de stabilité (ESP) Assistant de freinage, ASR/ABS, EDS, stabilisateur de remorque, MSR	Système d'antiblocage de frein (ABS)
Direction assistée	dossier AR deux parties	Empattement 2554 mm
Longlife-Service	Equipement Comfortline / Life / Business	Equipement Int. avec inserts finition Micrométallique
Essuie-vitre AR.	Essuie-vitres avec Commande temporisée et Capteur de luminosité	Feux AR. LED
Feux de brouillard AR	Filtre d'habitacle Actif/Active filtre combiné	garniture de pavillon Tissu, gris
Interface Bluetooth pour Téléphone portable	Interface multimédia 2 x USB (type C) AV et 2 x prise de charge USB (type C) Console centrale AR (45 W)	Jantes alliage léger
Lecteur de cartes AV	levier de sélection Cuir	Lève-vitre électrique AV + AR
Mode de transmission roues AV motrices	Pack chrome (1)	Pare-brise verre feuilleté teinté(e)
Pare-chocs Life	Pare-soleil avec miroir(s) (éclairé(e))	Planche de bord au simili-cuir Artico
plancher de coffre réglable(s) en hauteur	Pneus 205/60 R16 ..H	Poignée de frein à main Cuir
projecteur LED	Réception radio digital(e) (DAB+)	Réglage de portée des projecteurs
Rétroviseur ext avec éclairage d'environnement et	Rétroviseur ext couleur caisse	Rétroviseur ext à réglages électriques, dégivrant et

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

fonction de projection

rabattable avec Rabattement de rétroviseur droit

Rétroviseur Int anti-éblouissement

Sellerie : Tissu Life

Sièges AV réglable(s) en hauteur

sièges normaux AV

Supports Isofix pour siège enfant sur Siège passager et Siège AR (compr. sièges enfant i-Size)

Surtapis Textile

Système audio: Préparation/Pré-équipement pour activation ultérieure Fonction de navigation Discover Media

Système d'assistance de conduite: Système de sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence

Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)

Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence

Système d'assistance de conduite: Détection des piétons

Système d'assistance de conduite: système de détection d'obstacles (Front assist) avec fonction freinage d'urgence en ville

système Start/Stop avec Rekuperation

Console coulissante AV central(e)

témoin de crevaison

Verrouillage centralisé

Verrouillage centralisé avec Cde à distance

Vitrage athermique teinté vert (Lat / AR)

Volant de direction (Cuir) avec multifonctions et palettes changement vitesse

Optionnel

Alternateur 140 A

Antennes Diversity

Boîte de vitesses 7 rapports - Boîte automatique à double embrayage S-tronic

Caméra AV. (caméra multifonctions Pare-brise)

Digital habitacle/cockpit PRO (affichage des instruments digital(e))

Disques de frein AR (230 mm x 9 mm)

Double sortie échappement Chrome

haut-parleurs (6)

Moteur 1,0 litre(s) - 81 kW TSI Catalyseur (DLAA)

norme de dépollution Euro 6d

Cric de levage

Pack assistance de conduite: Travel Assist et lane assist

Pack fumeur

Pack Lounge (compr. Sellerie : tissu/cuir)

Peinture effet nacré

projecteurs antibrouillard avec intégré éclairage d'appoint (Corner Lights)

Roue de secours galette

services online mobile Préparation/Pré-équipement We Connect et We Connect Plus

Siège chauffant AV

Stabilisateur AV

Système audio Ready 2 Discover (compr. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)

App-Connect compr. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)

Système d'assistance de conduite: régulateur de distance (ACC compr. fonction Stop&Go)

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant niveau de carburant / charge

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
15/10/2026

Date de validation de l'inspection
16/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Voyant niveau de carburant / charge	Manque carburant / huile / liquide	Remettre / refixer



002	Pneu / Arrière Droit [1] Marque de pneu : CONTINENTAL / Largeur : 205 mm / Rapport de forme : 60 / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Saison : Été	Crevé	Réparation






003	Bloc feu (de malle) / Arrière	Rayure	Lustrage








004	Garniture de hayon ou malle / -	Rayure	Acceptable






005	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair







006	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable





007	Baguette de porte / Avant Gauche	Rayure	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.





008	Bas de caisse / Gauche	Rayure	Acceptable




009	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Acceptable




010	Extension de pare-chocs / Arrière Peint : Non	Rayure	Acceptable





011	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Acceptable




012	Intérieur complet / -	Tâché	Nettoyage




013	Rétroviseur / Droit	Rayure	Lustrage

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



[1] Sous réserve

Éléments amovibles

- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Double de clé
- [x] Plage arrière

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	205/60/16 Été	3 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	205/60/16 Été	3 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	205/60/16 Été	5 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	205/60/16 Été	5 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière



Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Avant droit




Odomètre



Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Autre



Voyant niveau de carburant / charge / Manque carburant / huile / liquide



Pneu / Arrière Droit / Crevé




Pneu / Arrière Droit / Crevé



Bloc feu (de malle) / Arrière / Rayure



Bloc feu (de malle) / Arrière / Rayure



Bloc feu (de malle) / Arrière / Rayure




Garniture de hayon ou malle / - / Rayure



Garniture de hayon ou malle / - / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Baguette de porte / Avant Gauche / Rayure



Baguette de porte / Avant Gauche / Rayure




Baguette de porte / Avant Gauche / Rayure



Bas de caisse / Gauche / Rayure



Bas de caisse / Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Extension de pare-chocs / Arrière / Rayure




Extension de pare-chocs / Arrière / Rayure



Extension de pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Intérieur complet / - / Tâché

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Intérieur complet / - / Tâché



Rétroviseur / Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.